

中区

使用測定器: Mr. Gamma A2700(クリアパレス社製) CsI(Tl)シンチレーション検出器

施設名 (所在地)	測定場所	地表面の状況等	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			清掃後数値($\mu\text{Sv/h}$)			測定日	天候
			1cm	50cm	1m	1cm	50cm	1m		
中区庁舎 (中区日本大通35)	① 掲示板前	タイル	0.07	0.07	—	—	—	—	2月15日 (水)	曇
	② ポスト後方植込み	土	0.07	0.08	—	—	—	—		
	③ 正面植込み	土	0.07	0.07	—	—	—	—		
	④ 通用口	側溝	0.06	0.07	—	—	—	—		
	⑤ 中庭	側溝	0.07	0.08	—	—	—	—		
中土木事務所 (中区日本大通35)	① 中区庁舎との間の雨水枡①	雨水枡	0.08	0.11	—	—	—	—	2月15日 (水)	曇
	② 中区庁舎との間の雨水枡②	雨水枡	0.10	0.09	—	—	—	—		
	③ 正面雨水枡	雨水枡	0.07	0.07	—	—	—	—		
	④ 正面側溝	側溝	0.07	0.07	—	—	—	—		
	⑤ 車庫内雨水枡	雨水枡	0.07	0.08	—	—	—	—		
	⑥ 車庫内側溝	側溝	0.07	0.06	—	—	—	—		
	⑦ 日本大通側入口	アスファルト	0.08	0.09	—	—	—	—		
	⑧ 日本大通側掲示板横	アスファルト	0.09	0.08	—	—	—	—		
横浜市開港記念会館(中公会堂) (中区本町1-6)	① 入口右手の雨樋	石	0.14	0.13	—	—	—	—	2月16日 (木)	曇
	② 地階へのスロープ	石	0.22	0.14	—	—	—	—		
	③ 周辺案内看板の下	レンガ	0.14	0.11	—	—	—	—		
	④ マンホールの上	鉄	0.07	0.09	—	—	—	—		
	⑤ 中庭エレベータの前	鉄	0.07	0.06	—	—	—	—		
中区分庁舎 (中区山下町116)	① 駐車場入口	側溝	0.07	0.07	—	—	—	—	2月17日 (金)	晴
	② 駐車場側面	土	0.08	0.06	—	—	—	—		
	③ 犬舎前	雨水枡	0.10	0.08	—	—	—	—		
	④ 駐車場奥側	側溝	0.06	0.06	—	—	—	—		
	⑤ 庁舎西側	土	0.07	0.07	—	—	—	—		