

1 1 保土ヶ谷区 今井町 1030 付近（トンネル）

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	アンダーパスによる雨水の集中
警告板等	あり（警告板・電光表示板・赤灯）
事前対策	流入枡の清掃
発生時対応	「通行止め」看板表示・バリケード設置
排水方式	自然流下
管轄	保土ヶ谷土木事務所



1 1 保土ヶ谷区 今井町 1030 付近 (トンネル)



旭区側から



戸塚区側から