

## 令和6年度 水質事故概要一覧表（10～12月）

| No. | 発生日    | 発生場所 |      |     | 事故区分        |             |             |             | 措置機関名                         | 事故概要及び措置概要<br>（被害の程度を含む）                                                                   | 原因者<br>判明<br>区分 | 原因者に対する措置<br>原因者の措置の概要等 |
|-----|--------|------|------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
|     |        | 水域名  | 派川名  | 場所等 | 魚<br>浮<br>上 | 油<br>浮<br>遊 | 着<br>色<br>等 | そ<br>の<br>他 |                               |                                                                                            |                 |                         |
| 1   | 10月15日 | 宮川   | —    | 金沢区 |             |             | ○           |             | 金沢土木事務所<br>環境科学研究所<br>水・土壌環境課 | 発泡の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。流入する地域が広く、遡上調査が難しいため発生源を特定できなかった。生物被害なし。水質検査をしたが、原因は特定できず。       | 不明              |                         |
| 2   | 10月21日 | 柏尾川  | いたち川 | 栄 区 |             |             | ○           |             | 栄土木事務所<br>環境科学研究所<br>水・土壌環境課  | 白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。遡上調査で工事排水が原因と判明。生物被害なし。                                          | 判明              | 再発防止及び顛末書の提出を指導         |
| 3   | 10月24日 | 鶴見川  | —    | 青葉区 |             |             | ○           |             | 青葉土木事務所<br>環境科学研究所<br>水・土壌環境課 | 白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。遡上途中で薄くなり、発生源を特定できなかった。生物被害なし。水質検査でチタン粒子が検出されたため、白濁の原因は塗料の可能性あり。 | 不明              |                         |
| 4   | 11月1日  | 鶴見川  | 奈良川  | 青葉区 |             |             | ○           |             | 青葉土木事務所<br>水・土壌環境課            | 白濁の通報あり。現地調査では、白い沈殿物の痕跡を確認。遡上調査で工事排水が原因と判明。生物被害なし。                                         | 判明              | 再発防止及び顛末書の提出を指導         |
| 5   | 11月19日 | 鶴見川  | 浄念寺川 | 都筑区 |             |             | ○           |             | 都筑土木事務所<br>都筑警察署<br>水・土壌環境課   | 白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。現地確認及び調査を実施したが、原因不明。生物被害なし。                                      | 不明              |                         |

# 令和6年度 水質事故概要一覧表（10～12月）

| No. | 発生場所   |        |       |     | 事故区分        |             |             |             | 措置機関名                                      | 事故概要及び措置概要<br>（被害の程度を含む）                                                                             | 原因者<br>判明<br>区分 | 原因者に対する措置<br>原因者の措置の概要等 |
|-----|--------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
|     | 発生日    | 水域名    | 派川名   | 場所等 | 魚<br>浮<br>上 | 油<br>浮<br>遊 | 着<br>色<br>等 | そ<br>の<br>他 |                                            |                                                                                                      |                 |                         |
| 6   | 11月27日 | 鶴見川    | 早渕川   | 青葉区 |             |             | ○           |             | 青葉土木事務所<br>横浜川崎治水事務所<br>水・土壌環境課            | 白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。日没で遡上調査不能となり、発生源を特定できなかった。生物被害なし。                                          | 不明              |                         |
| 7   | 12月4日  | 柏尾川    | いたち川  | 栄 区 |             | ○           |             |             | 栄土木事務所<br>環境科学研究所<br>水・土壌環境課               | 油浮遊の通報あり。現地調査では、痕跡を確認。雨水吐口を遡上したが油浮遊は確認できず、発生源を特定できなかった。生物被害なし。水質検査をしたが、原因は特定できず。                     | 不明              |                         |
| 8   | 12月5日  | 鶴見川    | 恩田川   | 緑 区 |             | ○           |             |             | 緑土木事務所<br>横浜川崎治水事務所<br>環境科学研究所<br>水・土壌環境課  | 油浮遊の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。遡上途中で薄くなり、発生源を特定できなかった。生物被害なし。水質検査の結果、油浮遊の原因は軽油又は A 重油の可能性あり。             | 不明              |                         |
| 9   | 12月11日 | 鶴見川    | 早渕川   | 港北区 |             |             | ○           |             | 港北土木事務所<br>環境科学研究所<br>横浜川崎治水事務所<br>水・土壌環境課 | 白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。遡上途中で薄くなり、発生源を特定できなかった。生物被害なし。水質検査でテキサノールが検出されたため、白濁の原因は塗料の可能性あり。          | 不明              |                         |
| 10  | 12月13日 | その他の水域 | 雨水調整池 | 青葉区 |             |             | ○           |             | 青葉土木事務所<br>環境科学研究所<br>水・土壌環境課              | 白濁の通報あり。現地調査では調整池にて白濁を確認。流入口からの水は透明で、流入範囲も広いため発生源を特定できなかった。生物被害なし。水質検査で塗料の溶剤が検出されたため、白濁の原因は塗料の可能性あり。 | 不明              |                         |

## 令和6年度 水質事故概要一覧表（10～12月）

[illegible]