

市立小学校における防火防煙シャッターの事故について

1 事故の概要

平成 27 年 12 月 1 日（火）午前 10 時 12 分頃横浜市立山王台小学校で、防火防煙シャッター（以下「シャッター」という。）に児童が挟まれる事故が発生しました。

（1）事故発生の状況

避難訓練終了後、校庭にいる児童が来る前にシャッターを上げようとした技能職員が、降りているシャッター A を操作するつもりで、誤って降りていない隣のシャッター B を操作。ハンドルが重くて回らないため、児童を引率してきた担任教諭に操作を依頼。

担任教諭は、児童を廊下に待機させ、ハンドルを何回か回したところ、シャッター B が落下。シャッターの下にいた児童一人が背中を強打し、重症を負ったものです。

（2）シャッターの概要

○仕様 幅：3.15m、高さ：2.6m 重量：約 300kg、設置：昭和 55 年

煙感知により自動で降下、下部手動ハンドルで巻き上げる方式

挟まれ事故を防ぐための危害防止装置は未設置

○点検 業者委託により年 2 回実施。平成 27 年 9 月の点検では異常なし

○確認 事故後、警察がシャッターを確認したところ、ワイヤーが切れていることが判明

2 被害児童の状況

（1）被害児童

6 年生女子 1 名

（2）被害の状況

事故後直ちに救急搬送。背中を強打し、骨折 2 か所等の重傷。現在、入院加療中。

3 児童等への対応

（1）当該校へのカウンセラーの派遣

児童等の心のケアのため、12 月 2 日から学校へカウンセラーを派遣

（2）保護者への説明

12 月 4 日、保護者説明会を開催し、校長から事故の状況等を説明

（3）被害児童の保護者への説明

12 月 6 日、校長より被害児童の保護者に改めて謝罪し、現場にて事故の状況を説明

4 施設等安全確保への対応

（1）安全確保の周知

12 月 2 日（水）に緊急通知、12 月 8 日（火）に総合的な安全確保対策を全校に通知

（2）点検等の実施

12 月 6 日（日）山王台小の残り 10 台のシャッターについて、業者による緊急点検を実施

（3）シャッターのワイヤー交換

当該校の 10 台のシャッターは、直ちにワイヤーを交換。当該校以外でも同様のシャッターは、全て早期にワイヤーを交換

（4）「危害防止対策」の取組

「挟まれ事故」防止のための「危害防止装置の設置」の取組を強化

5 事故原因等の検証


（1）事故原因調査

現在、事故の詳細な原因について警察が捜査中

（2）防火防煙シャッター事故調査・再発防止検討会

教育次長をトップとした「防火防煙シャッター事故調査・再発防止検討会」を設置し、シャッターの安全性の確保や、落下事故等の再発防止に向けた取り組みを検討

別紙



・現場拡大図

