



平成31年（令和元年）

横浜市の災害

横浜市総務局危機管理室緊急対策課

目次

第1	被害の分類	1		
第2	被害状況	2		
第3	本市の災害応急対策活動状況	4		
第4	災害の記録			
	『風水害』			
	風水害-1	2月 9日	大雪注意報	5
	風水害-2	5月 4日	大雨（浸水害）、洪水警報	6
	風水害-3	5月21日	大雨（浸水害・土砂災害）、洪水警報	7
	風水害-4	6月16日	水防警報	9
	風水害-5	8月19日	大雨警報（浸水害）	10
	風水害-6	8月20日	大雨警報（浸水害）	11
	風水害-7	8月26日	大雨（浸水害）、洪水警報	12
	風水害-8	8月27日	大雨（浸水害）、洪水警報	13
	風水害-9	9月 3日	大雨（浸水害）、洪水警報	14
	風水害-10	9月 3日	大雨（土砂災害・浸水害）、洪水警報	15
	風水害-11	9月 8日	台風第15号	23
	風水害-12	10月10日	台風第19号	82
	風水害-13	10月25日	大雨（土砂災害・浸水害）、洪水警報	122
	風水害-14	12月 2日	大雨（土砂災害・浸水害）、洪水警報	124
第5	土砂災害警戒情報発表状況 及び 避難勧告等発令一覧	126		
第6	地震の記録	127		

- 降雨の状況等については、横浜地方気象台が提供しているデータ等を記載しています。
- 水防警報の発表状況は、発表される水防警報の種類のうち、準備、出動、指示のいずれかが発表されたものを記載しています。
- 気象庁が大雨警報を発表する際には、特に警戒を要するがけ崩れ等の災害を「大雨警報（土砂災害）」、河川の氾濫等による災害を「大雨警報（浸水害）」のように警報名と併せてお知らせしています。

第1 被害の分類

分類		定義
人的被害	死者	当該災害が原因で死亡し死体を確認したもの。死体は確認できないが、死亡したことが確実な者。
	行方不明者	当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者。
	負傷者	重傷者
軽傷者		当該災害が原因で負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、1ヶ月未満で治療できる見込みの者。
住家被害	住家	住家とは現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。
	全壊	住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流出、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的な程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的損害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家的には、住家の損壊、焼失もしくは流出した部分の床面積が、その住家の延床面積の70%以上に達し家の損害割合が50%以上に達した程度のもの。
	大規模半壊	居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分とその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のもの
	半壊	住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分とその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のもの。
	一部破損	全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものである。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。
	床上浸水	住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないもの。
	床下浸水	床上浸水に至らない程度に浸水したもの。
非住家被害	全壊、半壊及び一部破損	住家被害に準じて判断する。
	浸水・その他浸水	浸水とは、商店、事務所等の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により一時的に営業することができないもの。その他浸水とはそれ以外の浸水（物置、地下室等）
田畑被害	田の流出・埋没	田の耕土が流出し、又は砂利等の堆積のため、耕作が不能になったもの。
	田の冠水	稲の先端が見えなくなる程度に水に浸かったもの。
	畑の流出・陥没	田の例に準ずる。
	畑の冠水	田の例に準ずる。
その他の被害	文教施設（学校など）	小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校・養護学校及び幼稚園における教育の用に供する施設。
	病院	医療法第1条の5に規定する病院であって、診療所、助産所は含まない。
	道路	道路法第2条第1項に規定する道路のうち、橋りょうを除いたもの。道路の陥没、決壊等により一般車両の通行が不能となった程度以上の被害を対象とする。
	橋りょう	道路を連結するために河川・運河等の上に架設された橋長2m以上のもの。
	河川	河川の護岸崩壊、堤防決壊のあったものを対象とする。従って氾濫は含まない。
	港湾	港湾法（昭和25年法律第218号）第2条第5項に規定する水域施設、外郭施設、繫留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設。
	砂防（土砂防止設備など）	砂防法（明治30年法律第29号）第1条に規定する砂防施設、同法第3条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第3条の2の規定によって同法が準用されるもの。
	清掃施設	ゴミ処理及び尿処理施設。
	がけ崩れ	自然がけ及び宅地造成に伴う人造がけの崩壊等により、人、建物に被害を及ぼしたか又は一般車両、人の通行が不能となったもの。
	鉄道不通	汽車・電車等の運行が不能となった程度の被害。
被害船舶	被害船舶	ろかいのみをもって運航する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能になったもの及び流出し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害を受けたものを対象とする。
	水道	上水道又は簡易水道で断水若しくは配水管等から漏水が確認された件数。
	電話	災害により通話不能となった電話の回線数。
	電気	災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数。（東京電力株式会社の発表による）
	ガス	一般ガス事業若しくは簡易ガス事業で供給停止又は漏えい等が確認された戸数。
	ブロック塀	倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数。
	その他	前記以外の被害を対象とする。（道路冠水で、一時的に交通機能障害となったものや、単なる土砂流出でがけ崩れに計上されないもの、軽度の住家被害で他に該当しないもの等）

第2 被害状況

1 警戒事案別被害状況（発生日別）

番号 被害の分類	種別-		合計	2月9日	5月4日	5月21日	6月16日	8月19日	8月20日	8月26日	8月27日	9月3日	9月3日	9月8日	10月10日	10月25日	12月2日	
				風水害 1	風水害 2	風水害 3	風水害 4	風水害 5	風水害 6	風水害 7	風水害 8	風水害 9	風水害 10	風水害 11	風水害 12	風水害 13	風水害 14	
人的被害	死者	人																
	行方不明者	人																
	負傷者	重傷者	人															
		軽傷者	人	13									2	3	7			1
住家被害	全壊	棟	8											8				
	半壊	棟	102											52	50			
	一部破損	棟	2,376			1							5	1,596	760	3	11	
	床上浸水	棟	51										38	11	2			
	床下浸水	棟	33										25	5	3			
非住家被害	公共建物	全壊	棟															
		半壊	棟															
		一部破損	棟	55		1								1	31	22		
		浸水	棟	12										1	9	2		
		その他浸水	棟	1											1			
	その他	全壊	棟	10											6	4		
		半壊	棟	19											7	12		
		一部破損	棟	248	1										184	62		1
		浸水	棟	504										23	480	1		
		その他浸水	棟	1											1			
田畑被害	田の流出・埋没	件																
	田の冠水	件																
	畑の流出・陥没	件	2												2			
	畑の冠水	件																
その他の被害	文教施設 (学校な)	件	4												1	3		
	病院	箇所																
	道路	箇所	34										21	8	3		2	
	橋梁	箇所																
	河川	箇所	1												1			
	港湾	箇所	3												3			
	砂防	箇所																
	清掃施設	箇所																
	崖くずれ	箇所	60			3							14	25	15	2	1	
	鉄道不通	箇所	1												1			
	被害船舶	隻	1												1			
	水道	戸																
	電話	回線	1												1			
	ガス	戸																
	ブロック塀等	箇所	72			2							4	47	16		3	
その他	箇所	2,397			4							77	1,800	497		19		

2 区別被害状況

被害 分類	人的被害				住家被害					非住家被害					田畑被害				その他の被害																											
	死者	行方不明者	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	公共建物				その他					田の流出・埋没	田の冠水	畑の流出・陥没	畑の冠水	(学校など) 文教施設	病院	道路	橋梁	河川	港湾	砂防	清掃施設	崖くずれ	鉄道不通	被害船舶	水道	電話	ガス	ブロック塀等	その他								
			重傷者	軽傷者						全壊	半壊	一部破損	浸水	その他浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水																					その他浸水							
			棟	棟						棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟																					棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟
区名	人	人	人	人	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟								
鶴見	0	0	0	1	5	7	110	3	2	0	0	3	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	175	
神奈川	0	0	0	0	0	3	172	0	0	0	0	1	0	0	2	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	84	
西	0	0	0	0	1	1	118	1	0	0	0	2	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	79	
中	0	0	0	0	0	0	11	93	0	1	0	0	1	0	0	1	1	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
南	0	0	0	1	1	19	70	1	0	0	0	4	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	176	
港南	0	0	0	3	0	6	86	8	0	0	0	0	0	0	2	2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	116	
保土ヶ谷	0	0	0	2	0	4	161	0	2	0	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	133	
旭	0	0	0	0	1	8	214	0	0	0	0	5	0	0	3	1	37	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	124	
磯子	0	0	0	0	0	3	260	28	13	0	0	1	0	0	0	1	17	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	
金沢	0	0	0	0	0	4	181	5	8	0	0	13	11	0	0	1	43	486	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	1	0	0	25	0	0	0	1	0	0	11	479						
港北	0	0	0	0	0	6	153	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	147	
緑	0	0	0	2	0	8	37	0	1	0	0	5	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60	
青葉	0	0	0	0	0	2	45	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	
都筑	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	2	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	
戸塚	0	0	0	0	0	8	131	2	1	0	0	0	1	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	50	
栄	0	0	0	2	0	5	258	1	0	0	0	10	0	0	2	1	15	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	201	
泉	0	0	0	2	0	1	172	1	3	0	0	6	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	123	
瀬谷	0	0	0	0	0	6	60	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35	
合計	0	0	0	13	8	102	2,377	51	33	0	0	55	12	1	10	19	249	504	1	0	0	2	0	4	0	34	0	1	3	0	0	60	1	1	0	1	0	0	72	2,397						

第3 本市の災害応急対策活動状況

気象警報等による市・区警戒本部等設置及び廃止については、下の表をご覧ください。

種別	番号	警戒事案の名称	市・区本部等設置及び廃止状況				備考（水防警報発表による区警戒本部等設置・廃止の流れ等）	最終職員 配備人員
			体制	設置	廃止	設置区		
風 水 害	1	2月9日 大雪注意報	市・区 災害対策 警戒体制	2/9 4:51	2/9 13:50	全区		935
	2	5月4日 大雨（浸水害）、洪水警報	市・区 災害対策 警戒本部	5/4 14:52	5/4 20:05	全区		1,122
	3	5月21日 大雨（浸水害・土砂災害）、洪水警報	市・区 災害対策 警戒本部	5/21 4:08	5/21 19:45	全区		1,194
	4	6月16日 水防警報	市・区 災害対策 警戒本部	6/16 1:11	6/16 2:40	港南区 戸塚区		153
	5	8月19日 大雨警報（浸水害）	市・区 災害対策 警戒本部	8/19 21:41	8/20 0:50	全区		959
	6	8月20日 大雨警報（浸水害）	市・区 災害対策 警戒本部	8/20 1:22	8/20 4:25	全区		919
	7	8月26日 大雨（浸水害）、洪水警報	市・区 災害対策 警戒本部	8/26 1:38	8/26 4:45	全区		1,009
	8	8月27日 大雨（浸水害）、洪水警報	市・区 災害対策 警戒本部	8/27 3:16	8/27 10:50	全区		1,051
	9	9月3日 大雨（浸水害）、洪水警報	市・区 災害対策 警戒本部	9/3 14:15	9/3 17:10	全区		1,038
	10	9月3日 大雨（土砂災害・浸水害）、 洪水警報	市・区 災害対策 警戒本部	9/3 18:56	9/6 17:00	全区	9/3 21:10 土砂災害警戒情報（横浜市南部）発表	1,430
	11	9月8日 台風第15号	市・区 災害対策 警戒本部	9/8 14:00	9/24 15:30	全区		2,065
	12	10月10日 台風第19号	市・区 災害対策 警戒本部	10/10 15:00	10/15 12:00	全区		3,261
	13	10月25日 大雨（土砂災害・浸水害）、 洪水警報	市・区 災害対策 警戒本部	10/25 8:11	10/25 21:00	全区		1,057
	14	12月2日 大雨（土砂災害・浸水害）、 洪水警報	市・区 災害対策 警戒本部	12/2 8:35	12/3 10:00	全区		1,192

種別	番号	警戒事案の名称
風水害	1	2月9日大雪注意報

気象注意報・警報の発表及び対応状況

日時	警報等発表・解除	備考
2月9日4時51分	大雪注意報発表	
	災害対策警戒体制確立	市及び全区で確立
2月9日13時08分	大雪注意報解除	
2月9日13時50分	災害対策警戒体制解除	最終的な配備人数935人


【降雨(降雪)の状況】

降雪の観測なし(気象庁 横浜観測所)

【被害状況】

○非住宅被害

一部破損 1棟



「各区所在別被害一覧」

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
中区	非住家	一部破損	尾上町6丁目	外壁剥離

種別	番号	警戒事案の名称
風水害	2	5月4日大雨（浸水害）、洪水警報

気象注意報・警報の発表及び対応状況

日時	警報等発表・解除	備考
5月4日14時52分	大雨（浸水害）、洪水警報発表	
	災害対策警戒本部設置	市及び全区で設置
5月4日18時31分	大雨（浸水害）、洪水警報解除	
5月4日20時05分	災害対策警戒体制廃止	最終的な配備人数1,122人


【降雨(降雪)の状況】

- (1) 総雨量 11.0mm（5月4日：気象庁横浜観測所）
(2) 最大1時間あたり降水量 10.5mm（5月4日16時～17時：気象庁横浜観測所）

【被害状況】

○非住宅被害

一部破損 1棟



「各区所在別被害一覧」

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
泉区	非住家	一部破損	中田東四丁目	飛来物により東中田小学校体育館の窓ガラス3枚破損

種別	番号	警戒事案の名称
風水害	3	5月21日大雨（浸水害・土砂災害）、洪水警報

気象注意報・警報の発表及び対応状況

日時	警報等発表・解除	備考
5月21日 4時08分	大雨警報（浸水害）発表	市及び全区で設置
	災害対策警戒本部設置	
5月21日 6時38分	大雨警報（土砂災害）発表	
5月21日 8時07分	洪水警報発表	
5月21日 15時04分	大雨警報（浸水害）、洪水警報解除	
5月21日 16時32分	大雨警報（土砂災害）解除	
5月21日 19時45分	災害対策警戒本部廃止	最終的な配備人数1,194人

【降雨(降雪)の状況】

- (1) 総雨量 93.0mm（5月21日：気象庁横浜観測所）
(2) 最大1時間あたり降水量 18.0mm（5月4日13時～14時：気象庁横浜観測所）

【被害状況】

○住宅被害
一部破損 1棟

○その他
崖くずれ 3箇所
ブロック塀等 2箇所
その他 4箇所



「各区所在別被害一覧」

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
鶴見区	その他	崖くずれ	東寺尾一丁目	人工崖（擁壁）崩落
南区	その他	崖くずれ	六ツ川三丁目	崖崩れ規模：約24m ³
		その他	六ツ川三丁目	崖崩れによる住家のフェンス破損
港南区	住家	一部破損	下永谷五丁目	トタン屋根が一部飛散
	その他	その他	野庭町	物置飛来による車両一部破損
保土ヶ谷区	その他	崖くずれ	西谷町	崖崩れ規模：約8m ³
		ブロック塀等	西谷町	ブロック塀の一部崩落
旭区	その他	その他	笹野台二丁目	擁壁等が一部崩壊
緑区	その他	ブロック塀等	長津田二丁目	フェンス30m破損
戸塚区	その他	その他	川上町	屋上壁面の看板落下

「水防警報」の発表状況

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
名瀬川	栄橋	7:01			8:41
		12:51	13:22		15:51
境川	境橋	10:42			15:53
梅田川	神明橋	13:02			14:52
柏尾川	鷹匠橋	14:06			16:07

種別	番号	警戒事案の名称
風水害	4	6月16日水防警報

気象注意報・警報の発表及び対応状況

日時	警報等発表・解除	備考
6月16日 1時11分	平戸永谷川（外郷橋）水防警報発表受信	
	災害対策警戒本部設置	市及び港南区、戸塚区で設置
6月16日 1時51分	平戸永谷川（外郷橋）水防警報解除	
6月16日 2時40分	災害対策警戒本部廃止	最終的な配備人数153人

【降雨(降雪)の状況】

- (1) 総雨量 7.0mm（6月16日：気象庁横浜観測所）
(2) 最大1時間あたり降水量 6.5mm（6月16日1時～2時：気象庁横浜観測所）

【被害状況】



「水防警報」の発表状況

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
平戸永谷川	外郷橋	1:11			1:51

種別	番号	警戒事案の名称
風水害	5	8月19日大雨警報（浸水害）

気象注意報・警報の発表及び対応状況

日時	警報等発表・解除	備考
8月19日21時41分	大雨警報（浸水害）発表	市及び全区で設置
	災害対策警戒本部設置	
8月19日22時33分	境川（境橋）水防警報発表	
8月20日0時8分	大雨警報（浸水害）解除	
8月20日0時19分	境川（境橋）水防警報解除	
8月20日0時50分	災害対策警戒本部廃止	最終的な配備人数959人

【降雨(降雪)の状況】

総雨量 0.0mm（8月19日：気象庁横浜観測所）

【被害状況】



「水防警報」の発表状況

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
境川	幸延寺橋		21:41		23:51
境川	境橋		22:33		0:19

種別	番号	警戒事案の名称
風水害	6	8月20日大雨警報（浸水害）

気象注意報・警報の発表及び対応状況

日時	警報等発表・解除	備考
8月20日 1時22分	大雨警報（浸水害）発表	
	災害対策警戒本部設置	市及び全区で設置
8月20日 3時50分	大雨警報（浸水害）解除	
8月20日 4時25分	災害対策警戒本部廃止	最終的な配備人数919人

【降雨(降雪)の状況】

総雨量 0.0mm（8月20日：気象庁横浜観測所）

【被害状況】



種別	番号	警戒事案の名称
風水害	7	8月26日大雨（浸水害）、洪水警報

気象注意報・警報の発表及び対応状況

日時	警報等発表・解除	備考
8月26日 1時36分	大雨（浸水害）、洪水警報発表	
	災害対策警戒本部設置	市及び全区で設置
8月26日 4時07分	大雨（浸水害）、洪水警報解除	
8月26日 4時45分	災害対策警戒本部廃止	最終的な配備人数1,009人

【降雨(降雪)の状況】

- (1) 総雨量 26.5mm（8月26日：気象庁横浜観測所）
- (2) 最大1時間あたり降水量 23.0mm（8月26日1時～2時：気象庁横浜観測所）

【被害状況】



種別	番号	警戒事案の名称
風水害	8	8月27日大雨（浸水害）、洪水警報

気象注意報・警報の発表及び対応状況

日時	警報等発表・解除	備考
8月27日 3時16分	大雨警報（浸水害）発表	市及び全区で設置
	災害対策警戒本部設置	
8月27日 7時44分	洪水警報発表	
8月27日10時07分	大雨（浸水害）、洪水警報解除	
8月27日10時50分	災害対策警戒本部廃止	最終的な配備人数1,051人

【降雨(降雪)の状況】

- (1) 総雨量 2.5mm（8月27日：気象庁横浜観測所）
- (2) 最大1時間あたり降水量 1.0mm（8月27日7時～8時：気象庁横浜観測所）

【被害状況】



種別	番号	警戒事案の名称
風水害	9	9月3日大雨（浸水害）、洪水警報

気象注意報・警報の発表及び対応状況

日時	警報等発表・解除	備考
9月3日14時15分	大雨（浸水害）、洪水警報発表	
	災害対策警戒本部設置	市及び全区で設置
9月3日16時47分	大雨（浸水害）、洪水警報解除	
9月3日17時10分	災害対策警戒本部廃止	最終的な配備人数1,038人

【降雨(降雪)の状況】

- (1) 総雨量 9.0mm（9月3日（17時まで）：気象庁横浜観測所）
(2) 最大1時間あたり降水量 9.0mm（9月3日15時～16時：気象庁横浜観測所）

【被害状況】



「水防警報」の発表状況

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
名瀬川	栄橋	14:31			15:41
砂田川	下橋	14:51			15:52

種別	番号	警戒事案の名称
風水害	10	9月3日大雨（土砂災害・浸水害）、洪水警報

気象注意報・警報の発表及び対応状況

日時	警報等発表・解除	備考
9月3日18時56分	大雨（浸水害）、洪水警報発表	
	災害対策警戒本部設置	市及び全区で設置
9月3日20時43分	大雨警報（土砂災害）発表	
9月3日22時26分	大雨（浸水害）、洪水警報解除	
9月4日3時33分	大雨警報（土砂災害）解除	
9月6日17時00分	災害対策警戒本部廃止	最終的な配備人数1,430人

【降雨(降雪)の状況】

- (1) 最大24時間あたり降水量 140.5mm（9月3日5時～4日5時：金沢区東富岡消防出張所）
(2) 最大1時間あたり降水量 100.0mm（9月3日19時30分～20時30分：栄区上郷消防出張所）

【被害状況】

○人的被害

軽傷者 2人

○住家被害


一部破損 5棟
床上浸水 38棟
床上浸水 25棟

○非住家被害

一部破損 1棟
浸水 24棟

○その他

道路 21件
崖くずれ 14箇所
ブロック塀等 4箇所
その他 77箇所



< 停電地域 >

- 旭区今宿一・二丁目、今宿町、今宿南町、中尾二丁目、中沢一～三丁目、大池町、柏町、桐が作、本宿町、万騎が原、南本宿町【約4,400軒】
- 泉区和泉中央南三丁目、和泉町、白百合三丁目、新橋町、中田北一～三丁目、中田町、中田西一～三丁目、中田東三・四丁目、中田南一丁目、西が岡一丁目、西が岡三丁目、弥生台【約2,700軒】
- 金沢区能見台三丁目【100軒未満】
- 保土ヶ谷区神戸町
- 港北区大豆戸町

「各区所在別被害一覧」

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
神奈川区	その他	その他	菅田町	倒木によるフェンス、防犯灯破損 倒木による通行止め	
中区	その他	その他	打越	車両3台破損	
南区	住家	床上浸水	別所三丁目	床上1cm浸水	
	非住家	浸水	大岡五丁目	床上浸水1cm	
	その他	道路	大岡三丁目	道路陥没	
			中里四丁目	道路冠水による道路割れ及び隆起	
			蒔田町	道路冠水による道路割れ及び隆起	
			宮元町4丁目	道路冠水による道路割れ及び隆起	
		崖くずれ	大岡四丁目	15.21m ² の崖くずれ	
		ブロック塀等	大岡五丁目	ブロック塀倒壊	
		その他	その他	井土ヶ谷中町	道路冠水によるマンホールとび
				大岡一丁目	窓枠から雨水浸水
				大岡四丁目	崖くずれによるガレージ、車等の破損
				中里一丁目	下水あふれ
				中里二丁目	道路冠水によるマンホールとび
				永田南一丁目	道路冠水
				別所三丁目	道路冠水によるマンホールとび
				六ツ川一丁目	集積物散乱
				六ツ川二丁目	落雷による電化製品破損
				六ツ川四丁目	道路冠水によるマンホールとび
		港南区	人的	軽傷	上大岡西三丁目
上永谷二丁目	蓋外れのマンホールに足を入れたことによる擦り傷				
住家	床上浸水		上大岡西二丁目	床上浸水5cm	
			港南台三丁目	床上浸水	
			下永谷一丁目	床上浸水	
			下永谷六丁目	床上浸水	
			日野八丁目	マンション1階水没→3避難避難	
			日野中央三丁目	床上浸水 床上浸水10cm	
非住家	浸水		上大岡西二丁目	浸水2~3cm	
その他	その他		道路	上大岡東二丁目	地面隆起 路面隆起 道路陥没 石垣崩壊
				上永谷二丁目	ブロック塀破損(約15m) 雨どい破損
				上永谷四丁目	冠水
				港南台二丁目	車両3台水没
			港南台三丁目	床上80cm浸水 道路冠水	
			笹下一丁目	崖くずれ	
			下永谷一丁目	乗用車水没	
			下永谷三丁目	機器の水没床上53cm	
			下永谷六丁目	冠水による車両3台水没	
			日野八丁目	路面隆起	
			日野中央二丁目	車両水没	
			日野中央三丁目	道路冠水	

区名	被害分類	被害種別	町名	備考		
保土ケ谷区	住家	床下浸水	榑太坂一丁目	20 c m 20 c m		
	その他	その他	今井町	道路冠水		
旭区	非住家	浸水	さちが丘	床下浸水		
			南本宿町	建物 1 階ガレージ内に浸水		
			二俣川二丁目	床上浸水		
	その他	その他	南本宿町		落雷によるテレビ1台破損 落雷による電動シャッター破損 電線から出火、高圧電線約 3 m 焼損 落雷による電気製品の損傷 落雷による街路灯の破損 落雷によるインターホン1基破損 落雷によるインターホン1基破損	
				岡村四丁目	パラボラアンテナ1基を若干焼損	
				杉田一丁目	屋根の瓦 2 箇所が損壊し、室内が水損した	
				杉田三丁目	床及び壁が汚損 (床上 1 cm、床下 8 cm)	
磯子区	住家	一部破損	氷取沢町	居室内が水損		
			床上浸水	岡村一丁目	床上浸水25cm	
				杉田一丁目	床上浸水10cm	
					床上 3 c m 浸水 床上 3 cm 浸水	
		杉田三丁目		床上浸水 1 cm		
		杉田四丁目		床上 5 c m 浸水 床上55 c m 浸水 床上浸水55cm 床上浸水 5 5 cm 床上浸水 5 cm 床上浸水 3 cm 床上浸水23cm		
				杉田五丁目	床上浸水10cm 床上浸水10cm 床上浸水20cm 床上浸水 9 cm 床上浸水10cm	
					中原四丁目	床上 5 cm 浸水
					森六丁目	床上 3 c m 浸水 床上浸水10cm
						洋光台四丁目
		洋光台五丁目		床上浸水 1 cm 床上浸水 1 cm		
				床下浸水	岡村一丁目	床下浸水30cm
		岡村四丁目			床下浸水25cm	
		杉田一丁目	床下50cm浸水 床下浸水30cm 床下浸水45cm			
			杉田四丁目		床下浸水 5 cm	
		杉田五丁目	床下浸水50cm 床下浸水 1 cm			
			森三丁目		床下10 c m 浸水	
		森六丁目	床下浸水10cm 床下浸水50cm			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考		
磯子区	非住家	浸水	杉田四丁目	床上浸水16cm		
			森二丁目	店舗内1000平米(床上3cm)冠水		
			洋光台五丁目	3階建て建物の1階店舗が浸水		
	その他	道路	岡村一丁目	マンホールから水が噴き出し道路が破損4m×10m		
			その他	岡村一丁目	駐車場のコンクリートが3平米割れた	
				岡村二丁目	土砂3立米流出	
				岡村八丁目	バイク3台浸水	
				杉田一丁目	車両1台浸水	
				杉田四丁目	車両1台の水没	
				杉田五丁目	土砂2立米流出	
				森六丁目	アスファルト隆起(幅6m、長さ1.5m)	
洋光台三丁目				道路が冠水し、車両1台浸水		
金沢区	住家			床上浸水	釜利谷南二丁目	床上浸水10cm
		富岡西七丁目	マンション1階15世帯の床上浸水 1階床上浸水45cm(100m ²)			
		床下浸水	釜利谷東六丁目	床下浸水15cm		
			大道一丁目	床下浸水38cm		
				床下浸水20cm		
			六浦三丁目	床下浸水18cm		
			六浦五丁目	床下浸水9cm		
			谷津町	床下浸水10cm		
				床下浸水10cm		
				床下浸水10cm		
	非住家	一部破損	六浦五丁目	雨漏り		
		浸水	柴町	床上20cm		
				床上20cm		
			富岡西三丁目	床上20cm		
				床上10cm		
			富岡西四丁目	床上浸水 水位不明		
				床上20cm		
				床上30cm		
				床上20cm		
			富岡西七丁目	床上30cm		
				公共施設1階の床上浸水10cm		
			その他	道路	釜利谷西一丁目	舗装の盛り上がり
					釜利谷東二丁目	下水マンホール付近の道路が隆起(2m×2m×0.3m)
					洲崎町	道路隆起10cm
					大道一丁目	舗装隆起10cm
	舗装隆起					
	富岡西一丁目	舗装隆起				
	富岡西四丁目	擁壁が一部道路に崩れてきている マンホール周り舗装隆起				
	富岡東一丁目	車道の隆起				
	富岡東三丁目	道路上のマンホール隆起				
	富岡東四丁目	車道の隆起				
	町屋町	歩道上マンホール隆起、舗装隆起				
	六浦東一丁目	横断歩道部分隆起				
道路のグリーンベルト部分隆起						
柳町	歩道アスファルトの浮き上がり					

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
金沢区	その他	崖くずれ	朝比奈町	崖がくずれた
				崖くずれ（高さ20m×15m）
				敷地内土砂流入
			富岡西二丁目	幅5.6m×高さ5mのがけの土砂2m ³ が流出
			富岡東五丁目	がけ崩れ（土砂30m ³ 崩落）
			東朝比奈二丁目	裏の山くずれ がけ崩れ（高さ8m×幅15m）
			六浦五丁目	高さ2mのがけの上部が崩れた。 高さ2mの崖の上部が崩れた
		六浦町	120m ³ の土砂崩れ	
		ブロック塀等	東朝比奈二丁目	ブロック塀（幅3.2m×高さ70cm）が崩れた
		その他	朝比奈町	車2台水没
				交差点道路冠水
				水路あふれ
			片吹	道路冠水20cm
				土砂が道路をふさいでいる
			釜利谷東六丁目	隣接地の庭に氾濫
				下水逆流による家屋内汚損
			釜利谷東七丁目	下水逆流による家屋内汚損
			柴町	マンホールが浮き上がっている
			大道一丁目	車が水没
				道路冠水による路面汚損
			富岡西四丁目	街渠ますの詰まり
				アスファルト隆起
				擁壁崩れ（幅15m×2m）
			富岡西七丁目	車1台水没
		道路冠水（10～20cm）		
		能見台六丁目	地下駐車場の車6台水没	
		東朝比奈二丁目	落雷により通信機器と風呂のタイマーが故障	
			車両1台がカーポートの下敷きになり破損 土砂によりカーポートが押しつぶされた	
		東朝比奈三丁目	水路あふれによる土砂の敷地内流入	
			自宅前の河川が氾濫。ブロック約6個及び庭の砂利1m ³ 流出。	
六浦五丁目	床下の物品が浸水			
	全面通行止め			
六浦町	崩れた土砂が軽自動車1台に覆いかぶさる			
戸塚区	住家	床上浸水	平戸二丁目	床上浸水10cm
		床上浸水33cm		
		床下浸水	上矢部町	床から-37cm、地面から3cm
	非住家	浸水	平戸二丁目	浸水45cm
			矢部町	浸水
	その他	ブロック塀等	矢部町	フェンス倒壊に伴う、家のシャッター、車、バイク、室外機の被害
その他		矢部町	通行止め	

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
栄区	住家	床上浸水	若竹町	床上2cm浸水
	非住家	浸水	鍛冶ヶ谷一丁目	床上浸水30cm
	その他	崖くずれ	上郷町	10立米流出
			庄戸五丁目	崖くずれ
		ブロック塀等	中野町	
泉区	住家	一部破損	中田北三丁目	瓦屋根1枚落下
		床上浸水	岡津町	床上10cm浸水
		床下浸水	中田北二丁目	床下14cm浸水
	中田南五丁目		床下39センチメートル 木造2階建て 床下23cm	
	非住家	浸水	中田南五丁目	店舗兼住宅部分の店舗部分のみ浸水 (13cm程度)
	その他	その他	岡津町	水路のコンクリート蓋損傷(200m) 道路上土砂流出、道路3分の1をふさいでいる
			緑園二丁目	店舗内床の浸水(1cm)79m ²
緑園六丁目			マンホール蓋×1 緑道損傷50m	
瀬谷区	非住家	浸水	阿久和南四丁目	ガレージ(212m ²)13.5cm
	その他	その他	阿久和南一丁目	車両3台浸水。道路冠水40cm

「水防警報」の発表状況

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
梅田川	神明橋	18:41			20:31
早淵川	鍛冶橋	18:57			20:07
砂田川	下橋	19:01			20:21
名瀬川	栄橋		19:01		21:41
帷子川	宮崎橋	19:07	19:16		20:16
阿久和川	トーヨー橋	19:11	19:21		21:01
今井川	中野橋	19:11	19:21		20:41
平戸永谷川	外郷橋	19:21	19:32		21:12
境川	境橋	19:32			20:32
舞岡川	元舞橋	19:32			20:51
柏尾川	元町橋	19:36	19:46		21:36
いたち川	水神橋		19:51		22:52
大岡川	埋田橋	19:56	20:07		21:57
柏尾川	鷹匠橋	20:01			21:45
侍従川	六浦二号	20:07			21:46

「避難勧告等の発令状況」

○避難勧告

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由	
		世帯数	人数			
9/3 21:10 9/4 0:20	西区	境之谷の一部 西戸部町1丁目の一部	58	74	・一本松小学校	土砂災害 のおそれ
9/3 21:10 9/4 0:20	中区	石川町4丁目の一部 打越の一部 北方町2丁目の一部 小港町1丁目の一部 仲尾台の一部 西竹之丸の一部 根岸旭台の一部 本郷町3丁目の一部 本牧町1丁目の一部 山手町の一部 山元町3丁目の一部 山元町5丁目の一部	465	870	・山元小学校 ・大鳥小学校 ・みなと総合高校 ・麦田清風荘 ・上台集会所	
9/3 21:10 9/4 0:20	南区	井土ヶ谷上町の一部 庚台の一部 清水ヶ丘の一部 中里三丁目の一部 永田北一丁目の一部 永田北三丁目の一部 永田東二丁目の一部 永田南二丁目の一部 堀ノ内町2丁目的一部分	254	510	・清水ヶ丘地域ケアプラザ ・永田地区センター ・六ツ川1丁目コミュニ ティハウス ・睦コミュニティハウス	
9/3 21:10 9/4 0:20	港南区	上大岡東二丁目的一部分 上永谷二丁目的一部分 笹下一丁目的一部分 芹が谷二丁目的一部分 野庭町的一部分 日野八丁目的一部分 日野中央二丁目的一部分 日野南二丁目的一部分	33	66	港南地区センター 野庭地区センター 永田地区センター	
9/3 21:10 9/4 0:20	保土ヶ谷区	新井町的一部分 岩崎町的一部分 上菅田町的一部分 権太坂二丁目的一部分 坂本町的一部分 瀬戸ヶ谷町的一部分 西谷町的一部分 東川島町的一部分 星川一丁目的一部分 峰岡町3丁目的一部分	267	588	岩崎小学校 保土ヶ谷小学校 保土ヶ谷中学校 西谷地区センター	
9/3 21:10 9/4 0:20	磯子区	岡村二丁目的一部分 岡村三丁目的一部分 岡村四丁目的一部分 上中里町的一部分 下町的一部分 杉田三丁目的一部分 西町的一部分 水取沢町的一部分 峰町的一部分	160	341	・岡村小学校 ・岡村中学校 ・さわの里小学校 ・根岸地区センター ・浜中学校 ・洋光台第四小学校	

9/3 21:10	金沢区	朝比奈町の一部 釜利谷東三丁目の一部 大道一丁目の一部 大道二丁目の一部 高舟台二丁目の一部 東朝比奈一丁目の一部 東朝比奈三丁目の一部 西柴二丁目の一部 六浦五丁目の一部 六浦東一丁目の一部 六浦東二丁目の一部 六浦南三丁目の一部 六浦南四丁目の一部 六浦南五丁目の一部	904	2109	<ul style="list-style-type: none"> ・大道小学校 ・釜利谷東小学校 ・西柴中学校 ・六浦地区センター ・関東学院大学12号館 	土砂災害 のおそれ
9/4 0:20						
9/3 21:10	戸塚区	平戸三丁目の一部 上柏尾町の一部 柏尾町の一部 舞岡町の一部 上矢部町の一部 上倉田町の一部 小雀町の一部 下倉田町の一部	180	433	<ul style="list-style-type: none"> ・豊田中学校 ・小雀小学校 ・東戸塚地区センター ・舞岡地区センター 	
9/4 0:20						
9/3 21:10	栄区	上郷町の一部 公田町の一部 小菅ヶ谷二丁目の一部 小菅ヶ谷三丁目の一部 田谷町の一部 長尾台町の一部	39	96	<ul style="list-style-type: none"> ・旧庄戸中学校 ・桂公田町会館 ・笠間小学校 	
9/4 0:20						

種別	番号	警戒事案の名称
風水害	11	9月8日台風第15号

気象注意報・警報の発表及び対応状況

日時	警報等発表・解除	備考
9月8日14時00分	災害対策警戒本部設置	市及び全区で設置
9月8日17時02分	大雨（浸水害）、暴風、波浪警報発表	
9月8日20時42分	大雨（土砂災害）、洪水警報発表	
9月9日8時16分	大雨（浸水害）、洪水、暴風、波浪警報解除	
9月9日10時24分	大雨（土砂災害）警報解除	
9月24日15時30分	災害対策警戒本部廃止	最終的な配備人数2,065人

【降雨(降雪)の状況】

- (1) 総雨量 208.5mm（9月8日9時～9日9時：栄消防署上郷消防出張所）
(2) 最大1時間あたり降水量 80.5mm（9月9日4時～5時：鶴見消防署岸谷消防出張所）

【被害状況】

○人的被害

軽傷者 3人

○住家被害


全壊 8棟
半壊 52棟
一部破損 1,596棟
床上浸水 11棟
床上浸水 5棟

○非住家被害

全壊 6棟
半壊 7棟
一部破損 215棟
浸水 489棟
その他浸水 2棟

○その他

文教施設 1件
道路 8件
港湾 3箇所
崖くずれ 25箇所
鉄道不通 1箇所
被害船舶 1箇所
電話 1回線
ブロック塀等 47箇所
その他 1,800箇所



<停電地域>

- ・鶴見区【約7,700軒】・神奈川区【約1,000軒】・西区【約3,300軒】・中区【約2,500軒】・南区【約8,600軒】
- ・港南区【約1,500軒】・保土ヶ谷区【約10,600軒】・旭区【約2,000軒】・磯子区【約2,800軒】
- ・金沢区【約5,400軒】・港北区【約2,600軒】・戸塚区【約4,800軒】・栄区【約400軒】・泉区【約4,800軒】
- ・瀬谷区【約1,900軒】

「各区所在別被害一覧」

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
鶴見区	住家	全壊	下末吉一丁目	屋根破損 2棟
			生麦五丁目	屋根破損 1棟
			馬場五丁目	屋根破損、室内水浸し 1棟
			東寺尾六丁目	屋根破損 1棟
		半壊	馬場五丁目	屋根破損 1棟
			東寺尾二丁目	屋根破損、壁・床・天井水損 1棟
			向井町2丁目	屋根破損、建物内部水損 1棟
			矢向五丁目	屋根破損 1棟
		一部破損	朝日町1丁目	屋根、外壁破損 1棟
			市場東中町	屋根破損 1棟
			市場大和町	屋根破損 2棟
			小野町	屋根破損 1棟
			梶山二丁目	屋根破損 1棟
			上末吉一丁目	屋根破損 1棟 外壁破損 1棟
			上末吉二丁目	屋根破損 3棟 屋根破損、浸水 1棟
			上末吉五丁目	屋根破損 3棟
			岸谷一丁目	屋根破損 2棟
			岸谷二丁目	屋根破損 1棟
			岸谷三丁目	屋根破損 1棟
			北寺尾一丁目	外壁破損 1棟
			北寺尾六丁目	屋根破損 2棟
			駒岡四丁目	屋根破損 1棟
			栄町通2丁目	屋根破損、浸水 1棟
			栄町通4丁目	屋根破損 1棟
			下野谷町4丁目	外壁破損 1棟
			尻手一丁目	屋根破損 1棟
			下末吉一丁目	屋根破損 2棟
			下末吉二丁目	屋上給湯器破損 1棟 屋根破損 1棟
			下末吉三丁目	トイレ等破損 1棟
			下末吉四丁目	室内雨漏り10か所程度 1棟
			下末吉五丁目	外壁、雨どい、排水管破損 1棟 外壁、雨どい破損 1棟 屋根、雨どい、窓ガラス、窓格子破損 1棟
			下末吉六丁目	屋根破損 1棟
			菅沢町	屋根破損 3棟
			諏訪坂	屋根破損 1棟
			佃野町	屋根破損 1棟
			鶴見一丁目	外壁破損 1棟 屋根破損 1棟
			鶴見中央一丁目	屋根破損 1棟
			鶴見中央三丁目	屋根破損 2棟
			豊岡町	屋根、アンテナ破損 1棟
			生麦三丁目	屋根破損 1棟
			生麦四丁目	外壁破損 2棟 屋根破損 1棟
			生麦五丁目	屋根破損 4棟 門扉及び外壁破損 1棟 住家一部破損 1棟 屋根及び庇破損 1棟 屋根破損 3棟
			馬場六丁目	屋根破損 1棟
			馬場七丁目	屋根破損 1棟

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
鶴見区	住家	一部破損	浜町1丁目	屋根破損 1棟	
			東寺尾四丁目	外壁、雨どい破損 1棟 屋根破損 1棟	
			東寺尾五丁目	外壁破損 1棟 屋根破損 1棟	
			東寺尾六丁目	外壁破損 1棟	
			東寺尾北台	人口崖・ブロック塀崩壊による住家一部破損 2棟	
			平安町2丁目	屋根破損 1棟	
			本町通1丁目	屋根破損 1棟	
			本町通2丁目	屋根破損、水浸し 1棟 屋根破損 3棟	
			向井町1丁目	外壁破損 1棟	
			向井町2丁目	外壁破損 2棟	
			矢向一丁目	屋根破損 1棟	
			矢向三丁目	屋根、階段破損 1棟	
			矢向四丁目	屋根破損 1棟	
			馬場二丁目	建物地下一階居室内床上浸水10cm 1棟 床上浸水10cm(敷地内マンホールから噴き出し) 1棟	
		東寺尾三丁目	床上浸水3cm 1棟		
		朝日町2丁目	床下浸水15cm 1棟		
	下末吉四丁目	床下浸水10cm 1棟			
	非住家	一部破損	大黒ふ頭	雨漏り 1棟	
			鶴見二丁目	屋根破損 2棟	
		床上浸水	東寺尾五丁目	地下一階店舗部分が床上浸水10cm 1棟	
			東寺尾五丁目	店舗内床上浸水10cm 1棟	
			生麦五丁目	店舗内床下浸水3cm 1棟	
	床下浸水	矢向一丁目	工場内床下浸水15cm 1棟		
	その他	道路	栄町通4丁目	マンホール陥没	
			下末吉六丁目	マンホール陥没	
		港湾	大黒町	大黒大橋に浮きドックがぶつかっている	
		ブロック塀等	上末吉一丁目	ブロック塀倒壊	
			北寺尾六丁目	ブロック塀倒壊	
			獅子ヶ谷一丁目	ブロック塀倒壊	
			大黒町	ブロック塀倒壊	
			佃野町	ブロック塀倒壊 2件	
		その他	その他	朝日町2丁目	雨戸、車両破損
				安善町1丁目	倒木 1件
				市場上町	倒木 1件
				市場下町	倒木 2件 倉庫転倒
				市場東中町	屋根破損(雨漏り)
				市場富士見町	倒木 2件
				市場大和町	屋根が飛散
				潮田町1丁目	建築現場足場崩壊
				潮田町2丁目	土砂流出
				小野町	雨どい破損
			梶山一丁目	倒木 3件	
			その他	その他	上末吉一丁目
上末吉二丁目					トタン屋根飛散 倒木 1件
上末吉三丁目					アンテナ破損
その他				上末吉四丁目	鉄板が飛散 物置破損
				上末吉五丁目	アンテナ破損 2件 道路冠水
		寛政町		倒木 3件	

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
鶴見区	その他	その他	岸谷一丁目	隣接の屋根が自宅に飛散
			岸谷二丁目	倒木 外壁崩落による道路閉鎖
			北寺尾一丁目	電線の垂れ下がり
			北寺尾四丁目	広報板倒壊
			北寺尾六丁目	トタン屋根が道路に飛散 2件
			北寺尾七丁目	倒木 2件
			駒岡二丁目	広報用横断幕棄損 倒木
			駒岡三丁目	倒木 道路冠水
			駒岡四丁目	屋根破損 倒木 3件 トタン屋根飛散による道路封鎖 雨樋数メートル破損
			栄町通1丁目	標識柱破損
			栄町通2丁目	倒木 2件 電柱にトタン衝突 2件
			栄町通4丁目	シャッター破損
			汐入町3丁目	アンテナ破損
			獅子ヶ谷一丁目	倒木 3件 建築現場足場が飛散
			獅子ヶ谷二丁目	倒木 2件
			尻手三丁目	車両破損
			下末吉一丁目	屋上防水シートが剥がれた
			下末吉二丁目	窓ガラス破損 屋根が道路に飛散 倒木 倒木、土砂堆積
			下末吉三丁目	物置破損 道路冠水
			下末吉四丁目	マンホールが沈み、道路が上がっている 室内12か所雨漏り マンホールひび割れ
			下末吉六丁目	倒木 カーブミラー破損
			末広町1丁目	倒木
			菅沢町	倒木 2件 トタン屋根飛散
			大黒町	道路冠水（トラック水没）
			佃野町	物置破損 2件 屋根破損（雨漏り）
			鶴見一丁目	倒木 3件 土砂流出
			鶴見中央一丁目	看板破損 2件 排煙用窓損傷及び窓ガラス破損 トイレ水損
			鶴見中央二丁目	倒木 外壁崩落による道路閉鎖 アンダーパス道路冠水
			鶴見中央三丁目	トタン屋根が飛散 倒木 倒木と道路冠水により通行不能
			鶴見中央四丁目	窓ガラス及び看板破損 倒木
			寺谷一丁目	道路冠水20メートル通行不能
			仲通1丁目	倒木
			生麦三丁目	車両破損
			生麦四丁目	倒木

区名	被害分類	被害種別	町名	備考			
鶴見区	その他	その他	生麦四丁目	トタン屋根が飛散			
			生麦五丁目	トタン屋根が飛散			
			馬場二丁目	倒木			
			馬場三丁目	倒木 2件 ベランダから室内に水が浸水			
			馬場四丁目	倒木 2件			
			馬場五丁目	窓破損			
			馬場六丁目	倒木 2件			
			浜町1丁目	外壁破損（雨漏り）			
			東寺尾一丁目	カーブミラー変形 倒木 2件			
			東寺尾二丁目	倒木 2件			
			東寺尾三丁目	飛散物で車両破損			
			東寺尾四丁目	飛翔物により車両破損			
			東寺尾五丁目	外壁等が飛散 物置が転倒			
			東寺尾六丁目	外壁の剥がれ 倒木			
			東寺尾中台	雨どい破損 2件			
			東寺尾東台	電柱倒壊			
			平安町1丁目	倒木 給水タンク破損			
			平安町2丁目	倒木			
			弁天町	倒木			
			本町通2丁目	雨樋及びベランダの波板1枚破損 テレビアンテナ破損			
			本町通4丁目	倒木			
			向井町2丁目	倒木 看板落下			
			矢向二丁目	街路灯破損 敷地内地面陥没			
			矢向三丁目	事務所雨漏り カーポートの屋根及び網戸、エアコン室外機の配管破損			
			矢向四丁目	倒木			
			矢向五丁目	屋根が道路に飛散。			
			神奈川区	住家	半壊	入江二丁目	屋根、内壁破損、室内雨濡れ 1棟
					一部破損	旭ヶ丘	屋根破損 3棟
						入江二丁目	屋根破損 1棟 共同住宅の屋根破損 1棟
						大口通	屋根破損 6棟
片倉一丁目	屋根破損、雨漏り 1棟						
片倉二丁目	屋根・テレビアンテナ破損、雨漏り 1棟						
片倉五丁目	外壁破損 1棟						
神之木台	屋根破損 3棟 ベランダ破損、雨漏り 1棟 ガラス破損 1棟						
神之木町	屋根、外壁破損 1棟 屋根破損、居室内水損 1棟						
神大寺一丁目	外壁破損 1棟 屋根破損 4棟						
神大寺二丁目	屋根破損 1棟						
神大寺三丁目	屋根破損 1棟						
神大寺四丁目	屋根破損 1棟						
栗田谷	屋外階段破損 1棟 屋根破損、室内雨漏り 1棟						
幸ヶ谷	屋根、シャッター、雨どい破損 1棟 屋根破損 2棟						
子安台一丁目	屋根破損 1棟						

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
神奈川県	住家	一部破損	子安通1丁目	屋根破損、室内水損 1棟 屋根破損 3棟	
			斎藤分町	屋根破損、室内水損 3棟 屋根破損 5棟 外壁、雨どい、外周フェンス破損 1棟	
				沢渡	屋根破損 1棟
				三枚町	屋根破損 3棟
			白幡上町	庇、雨どい破損 1棟	
			白幡仲町	雨どい破損 1棟 屋根破損 4棟	
				白幡西町	屋根破損 3棟 屋根、雨どい破損 1棟
			白幡東町	屋根破損 1棟	
			白幡南町	屋根破損、室内水損 1棟	
			白幡向町	屋根破損 3棟	
			新子安一丁目	屋根破損 1棟	
			菅田町	屋根破損 4棟 屋根破損、室内水損 2棟 屋根、車両破損 1棟	
				高島台	屋根破損 2棟
				中丸	外壁破損 1棟
			七島町	屋根破損 3棟 天井の雨漏れ 1棟	
				西大口	屋根破損 2棟
			西神奈川一丁目	屋根破損 1棟	
			西寺尾一丁目	バルコニー破損 1棟 屋根破損、室内破損 1棟 外壁破損 1棟	
				西寺尾三丁目	看板、テント破損 1棟 屋根、軒裏、カーポートの屋根、アンテナ破損 1棟 屋根破損、室内水損 1棟 屋根破損 1棟
					西寺尾四丁目
			二本榎		屋根破損 1棟
			白楽	屋根破損 1棟	
			羽沢町	屋根破損 2棟 屋根・窓破損、室内水損 1棟	
				平川町	屋根破損 1棟
			二ツ谷町	笠木及び物置に被害 1棟	
			松ヶ丘	屋根破損 1棟 屋根破損、室内水損 1棟	
				松見町2丁目	屋根破損 1棟
			松見町3丁目	屋根破損、室内水損 1棟	
			松見町4丁目	屋根破損 1棟	
			松本町1丁目	屋根破損 1棟	
			三ツ沢下町	屋根破損 2棟 外壁破損 1棟	
				三ツ沢中町	屋根破損 1棟
				三ツ沢西町	屋根破損 1棟
			三ツ沢東町	屋根破損 1棟 屋根破損 1棟	
				三ツ沢南町	屋根破損 1棟 屋根破損、室内水損 1棟
			六角橋二丁目	屋根破損 1棟	
			六角橋三丁目	屋根破損 1棟	
			六角橋四丁目	外壁破損 1棟 屋根破損 1棟	
				六角橋五丁目	屋根破損 1棟
			六角橋六丁目	住家一部破損 1棟	

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
神奈川区	住家	一部破損	六角橋六丁目	屋根破損 2棟
	非住家	一部破損	大口通	屋根破損 1棟
			三枚町	建物の看板破損 1棟
			白幡東町	屋根破損、室内水損 1棟
			七島町	屋根破損、室内水損 1棟
			西神奈川三丁目	屋根破損 1棟
			羽沢町	倉庫屋根等破損 1棟
			三ツ沢東町	物置倒壊 1棟
			守屋町1丁目	倉庫屋根破損 1棟
	その他	ブロック塀等	白幡仲町	ブロック塀の落下。
			三ツ沢南町	ブロック塀の倒壊
		その他	青木町	倒木
			旭ヶ丘	門灯、門扉及び階段の一部破損
			泉町	エアコンの室外機が飛ばされ、ぶら下がっている
			大口通	看板のぐらつき
			片倉一丁目	自宅のアンテナが隣の家に当たっている
			片倉三丁目	倒木
			神奈川本町	倒木による道路封鎖
			神之木町	柵が飛ばされそう
			神大寺三丁目	民家の分電盤が破損し、引き込み線が道路を封鎖している
			桐畑	ブロック塀、物置、窓ガラス及び網戸破損
			栗田谷	アンテナ破損
			子安台一丁目	屋根のアンテナの破損
			子安通1丁目	子安通第一ガード冠水、車両2台水没
			子安通2丁目	床上浸水
			斎藤分町	倒木による通行困難、落下の危険有
			栄町	室外機破損
			沢渡	窓が割れる
			三枚町	倒木
				敷地フェンスの門破損 看板破損
			白幡町	足場半倒壊
			白幡仲町	隣の家のフェンスが倒れる。
			白幡西町	倒木
			白幡東町	ガレージが飛びそう
				倒木 2件 敷地内のフェンス及び物置破損 カーポート及び物置の破損
				倒木
			白幡南町	敷地内の樹木が倒れ、ネットを破損
			新浦島町1丁目	倒木
			菅田町	ビニールハウス破損
				倒木 倒木、電線切れ
			高島台	倒木
			反町2丁目	窓の進入防護柵一部破損
			西寺尾一丁目	アンテナが飛散
			西寺尾三丁目	自宅の雨どい落ちた
			西寺尾四丁目	倒木
			羽沢町	倒木 4件 農業用ビニールハウス崩壊 ビニールハウス4室破損 会社敷地フェンス、ゲート、仮設トイレ破損 倉庫の看板及び照明の破損 窓ガラス3枚破損
				羽沢南四丁目
東神奈川一丁目				ガラス二枚飛散により通行止め
松見町1丁目				テレビアンテナ1基、窓ガラス1枚破損 物置落下に伴い、フェンスが破損

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
神奈川区	その他	その他	松見町1丁目	倒木
			松見町2丁目	倒木 2件
			三ツ沢西町	倒木
			六角橋一丁目	屋根が半分はがれている シャッター破損
			六角橋二丁目	看板破損
			六角橋六丁目	倒木
西区	住家	全壊	平沼二丁目	屋根破損、室内水損 1棟
		一部破損	伊勢町2丁目	太陽光発電パネル車両破損 1棟
			老松町	屋根破損 1棟
			霞ヶ丘	屋根破損 2棟
			久保町	屋根破損、室内水損 2棟
				外壁等破損、室内水損 2棟
				屋根、外壁破損 1棟
				外壁破損 2棟
			境之谷	屋根破損 1棟
				屋根破損 5棟
				外壁破損 1棟
				屋根、外壁破損 1棟
			浅間台	雨戸、網戸、窓ガラス破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
				屋根、窓破損 2棟
			浅間町4丁目	屋根破損 2棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			中央一丁目	屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			中央二丁目	エントランス破損 1棟
				住家一部破損 1棟
			戸部町2丁目	屋根破損、室内水損 1棟
				屋根破損 1棟
			戸部町3丁目	屋根破損 1棟
				屋根破損 2棟
			戸部町4丁目	ベランダ破損 1棟
				屋根破損 1棟
			戸部本町	屋根破損 2棟
				屋根破損 1棟
			西戸部町1丁目	屋根破損 2棟
				看板破損 1棟
			西戸部町2丁目	屋根破損、室内水損 2棟
				屋根破損 3棟
				屋根破損、室内水損 2棟
			西戸部町3丁目	屋根、外壁破損 1棟
				外壁破損 1棟
			西戸部町3丁目	屋根、雨どい破損 1棟
				屋根破損、室内水損 3棟
			浜松町	屋根破損 1棟
				屋根破損 1棟
			東久保町	外壁破損、室内水損 1棟
				屋根、外壁破損 1棟
東久保町	室内水損 1棟			
	物置土台陥没 1棟			
	屋根破損 6棟			
	雨戸、網戸、窓ガラス、障子破損、室内水損 1棟			
東久保町	屋根破損、室内水損 1棟			
	屋根破損 1棟			
平沼一丁目	エアコン室外機 1棟			
	平沼二丁目	停電、水道停止 1棟		
藤棚町2丁目	屋根破損 1棟			
	南浅間町	雨どい破損 1棟		
元久保町	屋根・窓破損、室内水損 1棟			
	屋根破損、室内水損 2棟			
	屋根破損 2棟			
	屋根・外壁破損、室内水損 1棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
西区	住家	床上浸水	伊勢町2丁目	床上浸水 1棟	
	非住家	一部破損	久保町	屋根破損 1棟	
			浅間台	屋根破損、室内水損 1棟	
			浅間町2丁目	電話機、テレビ破損 1棟	
			浅間町2丁目	店舗部分シャッター、ガラス破損 1棟	
			浜松町	門、屋根破損 1棟	
			平沼二丁目	非住家一部破損 1棟	
			みなとみらい一丁目	窓ガラス破損、浸水 1棟	
	その他	崖くずれ ブロック塀等	その他	老松町	
				南軽井沢	ブロック塀倒壊
		老松町		倒木	
		岡野一丁目		看板落下	
		霞ヶ丘		倒木 2件	
				トタン落下	
		北軽井沢		倒木 2件	
				倒木・車損傷	
		久保町		倒木 3件	
				看板と看板にあるモルタルが落ちそう 外壁用足場の倒壊	
		境之谷		倒木	
				敷地内のフェンス3枚破損	
		桜木町5丁目		倒木	
		桜木町6丁目		冠水	
		浅間台		敷地内駐輪場の屋根及び車両破損	
				倒木	
				カーブミラー変形 枝散乱	
		浅間町2丁目		倒木・枝折れ	
				外周フェンス倒壊	
		浅間町3丁目		大きな枝折	
		高島二丁目		冠水	
		中央一丁目		塀倒壊、玄関ひさしめくれ	
				倒木 2件	
		中央二丁目		木製の塀が倒壊した	
		戸部町6丁目		街路灯破損	
		戸部本町		屋根瓦が散乱	
				倒木	
		西戸部町2丁目		物置が隣の家に落ちた。	
				トタン落下 2件	
				木製の壁が倒壊	
		東久保町		倒木 3件	
				桜の枝折	
				ブロック塀の崩落	
		みなとみらい一丁目		倒木	
	みなとみらい二丁目	冠水			
		枝折損・散乱			
	みなとみらい三丁目	倒木 2件			
		アンダーパス冠水			
	みなとみらい四丁目	冠水			
みなとみらい五丁目	倒木				
	工事現場の足場崩落				
南浅間町	物置及びフェンス破損				
	倒木				
宮ヶ谷	倒木				
紅葉ヶ丘	倒木 2件				
中区	住家	半壊	柏葉	屋根破損 1棟	
				屋根破損、浸水 1棟	
			竹之丸	屋根破損、浸水 1棟	
			千代崎町4丁目	屋根破損、室内水損 1棟	

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
中区	住家	半壊	本牧大里町	屋根、外壁破損 1棟
			本牧満坂	屋根破損、室内水損 1棟
			本牧元町	天窓破損、室内水損 1棟
		一部破損	池袋	屋根、塀破損 1棟
			石川町1丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			石川町1丁目	屋根破損 1棟
			石川町3丁目	屋根破損 2棟
			打越	屋根・外壁破損、室内水損 1棟
				住家一部破損 1棟
				ソーラーパネル、屋根、雨どい破損 1棟
			柏葉	屋根破損 2棟
				屋根破損 1棟
			小港町1丁目	屋根、塀破損 1棟
			鷺山	屋根破損、室内水損 1棟
			新山下一丁目	屋根破損 1棟
			滝之上	浸水 1棟
			竹之丸	屋根破損 1棟
			立野	屋根破損 1棟
				屋根、雨どい破損 2棟
				屋根破損、室内水損 1棟
				住家一部破損 1棟
			千代崎町4丁目	室内水損 1棟
			寺久保	屋根破損 1棟
			仲尾台	屋根、雨どい破損 1棟
				屋根破損 1棟
				屋根、フェンス破損 1棟
				室内水損 1棟
			屋根破損、室内水損 1棟	
			西竹之丸	屋根破損 3棟
			西之谷町	屋根破損 1棟
			根岸旭台	室内水損 1棟
			根岸加曽台	屋根破損 1棟
			根岸町2丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			福富町東通	屋根破損 1棟
			本郷町1丁目	外壁破損 1棟
			本郷町3丁目	屋根破損 2棟
			本牧大里町	屋根破損 1棟
			本牧三之谷	屋根、天井破損 1棟
			本牧町1丁目	室内水損 1棟
				屋根、雨どい破損 2棟
			本牧町2丁目	軒裏破損 1棟
			本牧原	屋根破損 1棟
			本牧間門	屋根破損 1棟
				屋根・塀・雨どい破損、室内水損 1棟
			本牧満坂	屋根破損、室内水損 2棟
				天井破損、室内水損 1棟
				屋根破損 3棟
				屋根、窓ガラス破損 1棟
			屋根、ブロック塀破損 1棟	
		本牧緑ヶ丘	屋根、窓ガラス破損 1棟	
豆口台	室内水損 1棟			
	屋根破損 1棟			
	テラス内壁破損 1棟			
屋根破損、室内水損 1棟				
箕沢	屋根破損 3棟			
妙香寺台	室内水損 1棟			
	屋根破損 1棟			
麦田町4丁目	屋根破損 1棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
中区	住家	一部破損	元町5丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			矢口台	屋根破損 1棟
			山下町	屋根破損 1棟
			山手町	屋根破損 2棟
			山元町2丁目	屋根破損 1棟
			山元町3丁目	屋根破損 1棟
			山元町5丁目	住家一部破損 1棟
			三吉町	室内水損 1棟
	床下浸水	半壊	本牧元町	床下浸水22cm 1棟
			本牧ふ頭	倉庫破損 1棟
	非住家	一部破損	曙町2丁目	屋根破損 1棟
			曙町4丁目	店舗壁面、室外機2基破損 1棟
			伊勢佐木町1丁目	室内水損 1棟
			上野町1丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			翁町1丁目	外壁破損 1棟
			かもめ町	テント倉庫破損 2棟
				外壁破損、浸水 1棟
			桜木町1丁目	門、テント倉庫破損 1棟
				窓ガラス破損、室内水損 1棟
			豊浦町	屋根破損 1棟
			本郷町2丁目	屋根破損 1棟
			本牧ふ頭	倉庫屋上、避雷針、室外機破損 1棟
				室内水損 2棟
			本牧満坂	屋根、ベランダ破損 1棟
			本牧元町	屋根破損 1棟
			南本牧	屋根・事務機器破損 1棟
				5cm浸水、窓ガラス、天井、バルコニー破損 1棟
			矢口台	屋根破損 1棟
			大和町1丁目	屋根破損 1棟
			山田町	室内水損 1棟
	港湾	被害船舶	本牧ふ頭	本牧海釣り公園棧橋及び管理棟が大破
			山下町	船舶1隻が沈没(大破)、1隻が漂流(中破)
	その他	その他	曙町1丁目	駐車場の屋根が破損
			石川町2丁目	倒木により道路通行不能
			伊勢佐木町3丁目	看板の落下
			伊勢佐木町4丁目	店舗のトタンがはがれたもの
			打越	倒木によりビニールハウス破損
			大芝台	バイクが転倒し、ガソリン流出
			大平町	窓ガラスの破損
			尾上町2丁目	倒木により道路をふさいでいるもの
海岸通1丁目			道路冠水	
柏葉			フェンスが飛び、物置が破損	
かもめ町			消防車1台浸水	
			門扉、伸縮門扉及び窓ガラス破損、分電盤1基焼損	
新港二丁目			倒木による道路通行不能 2件	
新山下二丁目			トタンの扉が倒れた	
新山下三丁目			倒木によりフェンスが傾いている	
住吉町4丁目			カーポートの破損	
滝之上			物置の破損	
錦町			自家用給油取扱所の防火壁及び計量器2機破損	
西之谷町			崖の擁壁に亀裂	
			物置が風で飛び、電線に引っかかったもの 私道の一部が崩れたもの	
野毛町1丁目	看板が電線に引っかかっている。 屋上から水漏れ、エアコン2台破損			
羽衣町1丁目	窓ガラスの破損			
日ノ出町1丁目	電線に雨樋が引っかかっている。			
不老町3丁目	雨漏り			
弁天通1丁目	物置(倉庫)の商品が水濡れした			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考			
中区	その他	その他	本郷町 3 丁目	ベランダの窓から雨水が入り畳が濡れた フェンス及び物置が破損 ベランダの破損			
			本牧町 1 丁目	屋根のストレート瓦が浮いている			
			本牧原	冠水により車両台浸水			
			本牧ふ頭	消防車 1 台浸水 コンテナ内部の積み荷に浸水した			
			本牧間門	庭の土が流れた。			
			本牧満坂	のり面の養生シートがはがれ、土砂が流れている			
			本牧緑ヶ丘	門扉が飛んで玄関ポストが壊れた			
			本牧元町	家の壁の一部が破損し、乗用車が破損 救急車 1 台浸水			
			本牧和田	建物内に浸水し、デイクアサービスア不能になったもの			
			南本牧	コンテナ40フィートシャーシが 3 台水没した トレーラーのシャーシが 6 本水没 コンテナ台車 15 台及びセミトレーラ15台浸水 中古車販売店の自動車440台浸水			
			簗沢	駐車場のフェンス 2 枚破損 土砂流出。屋根の一部が破損			
			宮川町 2 丁目	雨どいの破損			
			山下町	倒木 道路冠水80cm、タクシー 1 台浸水 消火栓標識柱の転倒 看板の落下			
			山手町	倒木により雨どい及び天窓破損 隣家の庭の日除けが飛来し、フェンスが 1 枚破損した 倒木 2 件 道路上に大きな木の枝が垂れ下がっている。			
			山元町 3 丁目	看板が落下			
			弥生町 5 丁目	道路が冠水し、通行不能となったもの。			
			若葉町 3 丁目	看板の落下			
			山田町	屋上に設置されているダクトが破損			
			南区	人的	軽傷	永田北三丁目	ガラス割れに伴う右前腕部挫創
				住家	全壊	山谷	屋根破損 1 棟
半壊	大岡一丁目	屋根破損 1 棟					
	山谷	屋根・ブレーカー破損、室内水損 1 棟					
	清水ヶ丘	屋根破損 1 棟					
	中里二丁目	屋根破損 1 棟					
	中村町 1 丁目	屋根、2階部損壊 1 棟					
	南太田一丁目	屋根破損 1 棟					
	南太田二丁目	屋根破損、室内水損 1 棟					
	三春台	屋根、シャッター破損 1 棟					
	六ツ川二丁目	屋根・天井破損、室内水損 1 棟					
	井土ヶ谷下町	屋根破損 1 棟					
一部破損	大岡二丁目	網戸破損 1 棟 屋根破損、室内水損 1 棟 外壁、窓破損 1 棟					
	大岡三丁目	屋根破損 1 棟 屋根・アンテナ破損、室内水損 1 棟 室内水損 1 棟					
	大岡四丁目	シャッター破損 1 棟					
	大岡五丁目	屋根破損 2 棟 屋根破損、室内水損 2 棟 外壁破損 1 棟					
		屋根・外壁破損、室内水損 1 棟					
		庚台			屋根破損 1 棟 外灯、雨どい破損 1 棟		
	唐沢	屋根破損 1 棟					
	弘明寺町	屋根破損 1 棟					

区名	被害分類	被害種別	町名	備考		
南区	住家	一部破損	清水ケ丘	ガラス戸破損 1棟 ベランダ、ひさし、外壁破損 1棟 屋根破損 1棟		
			宿町3丁目	屋根破損 1棟		
			白妙町3丁目	屋根破損 1棟		
			中里一丁目	外壁破損 1棟		
			中里二丁目	屋根破損、室内水損 1棟		
			中里四丁目	屋根破損 1棟		
			中島町3丁目	外壁破損 1棟		
			永田東一丁目	屋根破損、室内水損 1棟		
			永田東二丁目	屋根破損 1棟 屋根、アンテナ破損 1棟		
			永田南一丁目	屋根破損 1棟		
			中村町1丁目	屋根破損、室内水損 1棟 屋根破損 2棟		
			中村町4丁目	屋根破損 2棟		
			中村町5丁目	屋根破損 1棟		
			八幡町	住家一部破損 1棟 屋根、2階部損壊 1棟 雨戸破損 1棟		
			日枝町5丁目	雨戸、窓破損 1棟		
			別所四丁目	屋根破損、室内水損 1棟		
			別所五丁目	屋根・窓ガラス・アンテナ破損、室内水損 1棟		
			堀ノ内町1丁目	屋根破損、室内水損 2棟		
			堀ノ内町2丁目	屋根破損 1棟		
			蒔田町	屋根破損 1棟		
			三春台	屋根破損、室内水損 1棟 屋根破損、室内水損 1棟		
			六ツ川一丁目	ひさし破損 1棟 屋上給湯器 1棟		
			六ツ川二丁目	屋根破損 2棟		
			六ツ川三丁目	外壁、雨どい破損 1棟		
			六ツ川四丁目	屋根、テレビアンテナ、室外機破損 1棟 屋根破損 1棟		
			非住家	一部破損	井土ケ谷下町	室内水損 1棟 屋根破損 1棟
					浦舟町3丁目	室内水損 1棟
					中村町2丁目	室内水損 1棟
					東蒔田町	屋上柵破損 1棟
					別所五丁目	柵、屋根破損 1棟
					三春台	室内水損 1棟
					その他	道路
			中島町1丁目	舗装が浮いている		
	中村町2丁目	舗装陥没				
	崖くずれ	大岡一丁目	崖くずれ			
		中里三丁目	民地ブロック倒壊			
	ブロック塀等	南太田四丁目	道路に鉄骨が散乱			
		六ツ川二丁目	ブロック塀倒壊			
	その他	その他	井土ケ谷上町	倒木		
			井土ケ谷下町	倒木 2件		
			浦舟町1丁目	アクリル飛散		
			浦舟町2丁目	室内雨漏り		
			浦舟町4丁目	倒木		
			榎町2丁目	建築中家屋の鉄筋が崩れた ビル解体現場のがれき飛散		
			大岡一丁目	竹に電線引っ掛かり 風でバイクが倒れ燃料が漏れた		
			大岡二丁目	倒木 3件 屋上エアコン室外機が落下		

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
南区	その他	その他	大岡二丁目	エアコン室外機落下 2件
			大岡三丁目	物置が倒れ破損 倒木
			大岡四丁目	フェンス破損 倒木 2件 強風によりシャッターが飛ばされそう
			大岡五丁目	倒木 3件 ブルーシートが電線に引っかかっている。
			大橋町3丁目	民地内の桜が折れた
			庚台	電線が切れて地面まで垂れ下がっている 自宅敷地内に隣家の屋根トタン板飛散
			唐沢	倒木
			弘明寺町	倒木 3件 墓破損 窓ガラス破損
			山谷	屋根が破損してドアが開かない
			清水ヶ丘	住家裏の擁壁崩れ 倒木 2件 駐車場フェンス破損 道路上に枝が散乱
			宿町1丁目	倒木
			白妙町3丁目	トタン板の飛散 自宅シャッターがめくれあがっている
			高砂町3丁目	足場崩落
			通町3丁目	看板破損
			中里三丁目	トタン屋根が道路をふさいでいる
			中里四丁目	倒木
			中島町1丁目	倒木
			中島町3丁目	自宅庇が落下
			永田北二丁目	物置が隣家に転落し、フェンス破損 物置及びフェンスの一部破損
			永田北三丁目	家の塀が壊れた 道路にトタン屋根が落下 電線に鉄板が引っ掛かっている
			永田山王台	乗用車一部破損
			永田台	倒木
			永田東一丁目	倒木
			永田東二丁目	アンテナ折れ
			永田東三丁目	倒木
			永田南一丁目	倒木
			永田南二丁目	幅5m地滑り 倒木
			永田みなみ台	乗用車フロントガラス一部破損 カーブミラー向き変形
			中村町2丁目	倒木 ベランダの屋根が飛ばされ、電線にかかっている
			中村町3丁目	駐車中のトラックにフェンスが当たった 倒木 2件
			中村町4丁目	鳥居破損 車道に屋根が飛んできて道をふさいでいる
			中村町5丁目	倒木
			八幡町	屋根が飛ばされ雨漏りしている 倒木 2件
			日枝町2丁目	トタンが電柱をふさいでいる
			日枝町5丁目	桜の支柱が歩道をふさいでいる
			二葉町4丁目	窓ガラスが割れた
			平楽	倒木 建物地下1階の天井が雨漏りして室内が浸水 枝折れ電線引っ掛かり

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
南区	その他	その他	別所一丁目	街灯が根元から折れている 消火栓標識破損
			別所四丁目	倒木
			別所六丁目	物置がたおれた
			別所中里台	倒木
			堀ノ内町1丁目	散歩道の木が折れ電線に引っかかり 倒木 2件
			堀ノ内町2丁目	自宅敷地内にトタン飛散。木の枝倒木 トタンと角材が飛んで道をふさいでいる
			前里町4丁目	倒木
			真金町2丁目	倒木による車両一部破損
			南太田一丁目	倒木 2件
			南太田三丁目	トタンが散乱
			南太田四丁目	倒木
			南吉田町5丁目	倒木
			三春台	倒木 3件
				屋根上に設置したソーラー温水器落下 屋上給湯器が木にひっかかった。電線も破損
			宮元町1丁目	倒木
			宮元町3丁目	倒木
			六ツ川一丁目	倒木 5件
				屋根が飛んでしまった
				トタンが道路をふさいでいる
				木が倒れフェンス破損 フェンス倒壊
			六ツ川二丁目	倉庫落下
				倒木
				倉庫が壊れ道路をふさいでいる
				トタン板の飛散
				フェンス倒壊 フェンスが飛散しそう 電線にトタン引っかかり
			六ツ川三丁目	倒木
				倉庫落下による道路閉鎖 倉庫倒壊
			六ツ川四丁目	トタン屋根破損
倒木 3件 自宅の屋根が風でとんだ トタンが道路をふさいでいる				
睦町1丁目	倒木 看板の落下			
吉野町4丁目	道路冠水			
若宮町2丁目	門扉破損			
港南区	住家	一部破損	大久保二丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			大久保二丁目	屋根破損 2棟
			大久保三丁目	雨どい破損 1棟
			大久保三丁目	屋根破損 1棟
			上大岡東一丁目	屋根破損 1棟
			上大岡東二丁目	屋根破損 1棟
			上大岡東二丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			上大岡東三丁目	屋根破損 3棟
			上永谷三丁目	屋根破損 2棟
			上永谷四丁目	雨どい破損 1棟
			上永谷四丁目	屋根、外壁、雨どい破損 1棟
			上永谷五丁目	窓ガラス、エアコン室外機カバー、外壁破損 1棟
			上永谷五丁目	窓ガラス、網戸、外壁破損 1棟
			上永谷五丁目	屋根破損 1棟
			港南一丁目	屋根破損 1棟
			港南一丁目	屋根破損、室内水損 1棟

区名	被害分類	被害種別	町名	備考		
港南区	住家	一部破損	港南二丁目	屋根破損 1棟		
			港南三丁目	屋根破損 1棟		
			港南五丁目	住家一部破損 1棟		
			港南台七丁目	出窓、配水管、門柱、自転車、乗用車破損 1棟 フェンス、乗用車、外壁破損 1棟		
			港南台九丁目	バルコニー破損 1棟 屋根破損 1棟		
			最戸一丁目	プレハブ破損 1棟		
			笹下三丁目	住家一部破損 4棟 屋根破損 1棟		
			笹下六丁目	屋根破損 1棟		
			笹下七丁目	屋根破損 2棟		
			下永谷一丁目	屋根破損 2棟		
			下永谷五丁目	雨戸破損 1棟 外壁、雨戸破損 3棟		
			下永谷六丁目	屋根破損 1棟		
			芹が谷一丁目	シャッター破損 1棟		
			芹が谷五丁目	屋根破損 2棟 屋根破損、室内水損 1棟		
			野庭町	室内水損 2棟		
			東永谷一丁目	屋根破損 1棟		
			東永谷二丁目	屋根破損、室内水損 1棟 屋外階段破損 1棟		
			東永谷三丁目	屋根破損 4棟		
			日野四丁目	屋根破損 1棟		
			日野五丁目	屋根破損 1棟		
			日野六丁目	屋根破損、室内水損 1棟		
			日野九丁目	ベランダ、ウッドデッキ破損 1棟		
			日野中央三丁目	屋根破損 1棟		
			日野南五丁目	屋根破損 1棟		
			丸山台四丁目	屋根破損 1棟		
				床上浸水	上永谷五丁目	床上浸水
				全壊	港南台七丁目	物置破損 1棟
						小屋破損 1棟
				半壊	笹下三丁目	屋根破損 1棟
		東永谷三丁目	屋根破損 1棟			
		非住家	一部破損	大久保二丁目	物置破損 1棟	
				大久保三丁目	物置破損 1棟	
				上大岡東二丁目	物置破損 1棟	
				上永谷三丁目	物置破損 1棟	
				港南台六丁目	カーポート破損 1棟	
				港南台七丁目	フェンス破損 1棟	
				港南台八丁目	店舗入りロドアガラス破損 1棟	
				笹下二丁目	物置破損 2棟	
				笹下三丁目	フェンス破損 1棟	
				笹下六丁目	物置破損 1棟	
				下永谷五丁目	フェンス、物置破損 1棟	
				芹が谷五丁目	倉庫屋根破損 1棟	
	野庭町			物置破損 1棟		
	日野四丁目			物置破損 1棟		
	丸山台二丁目			物置、フェンス破損 1棟		
	崖くずれ			上大岡東一丁目	幅3m、高さ1.5m	
					港南台八丁目	2×1.5×0.3m土砂流出
		日野中央三丁目	崖くずれ15m			
	ブロック塀等	港南三丁目	ブロック塀倒壊 2件			
			日野四丁目	ブロック塀20mが崩落したもの		
	その他	大久保二丁目	倒木 2件			
			大久保三丁目	フェンスが破損したもの		
			上大岡西二丁目	倒木		

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
港南区	その他	その他	上大岡東一丁目	がけ崩れに伴い車両2台損傷
			上大岡東二丁目	車両破損 3件
			上大岡東三丁目	車両1台損傷 フェンス4m及び立ち木1本各破損
			上永谷一丁目	トタン落下
			上永谷三丁目	車両破損 2件
			上永谷四丁目	車両破損 1件
			上永谷五丁目	車両破損 1件
				赤道の竹が倒れた
				道路冠水 倒木
			上永谷町	カーブミラー破損
			港南二丁目	車両破損 1件
			港南三丁目	救急車1台小破
			港南四丁目	倒木 2件
			港南五丁目	倒木
			港南六丁目	倒木
			港南台三丁目	救急車破損
			港南台四丁目	パネル落下
			港南台八丁目	物置が、散乱
				トタン落下
			港南台九丁目	車両破損
			港南中央通	倒木
			笹下二丁目	車両破損
			笹下三丁目	倒木 2件
				門扉破損 1棟
				屋根の飛散に寄り電線が垂れ下がったもの フェンス破損
			笹下四丁目	アルミフェンス飛散 2件
			笹下五丁目	倒木
			笹下七丁目	倒木、車両破損
				墓地の樹木が落下
			下永谷一丁目	倒木 2件
				車両破損
			下永谷五丁目	専用住宅を囲う足場が崩れている。 フェンス破損
			下永谷六丁目	倒木 2件
			芹が谷一丁目	トタン落下
			芹が谷二丁目	倒木
			芹が谷四丁目	倒木
			芹が谷五丁目	ガレキ散乱
				軽自動車1台損傷
				普通乗用車及び自動二輪車各1台損傷
			野庭町	ガードレール倒壊
				ゴルフ練習場防球ネット支え鉄塔9本倒壊
				トタン落下
				倒木 6件
東永谷一丁目	倒木			
	トタン屋根落下			
	倒木により、フェンス破損			
日限山一丁目	倒木 2件			
日野七丁目	側溝のつまりによる冠水			
	屋根上テレビアンテナのワイヤーが緩んだもの			
日野八丁目	竹落下			
日野九丁目	ウッドデッキが破損したもの			
日野中央一丁目	倒木			
日野南二丁目	屋根の鉄板落下			
日野南四丁目	金属片落下			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
港南区	その他	その他	日野南五丁目	民家の塀が倒れた 倒木 2件 トタン落下 2件
			日野南七丁目	物置が1.5m下の道路に落ちた。
			丸山台一丁目	枝落下
			丸山台二丁目	倒木
			丸山台三丁目	冠水 駐車場の門扉の破損
保土ヶ谷区	住家	半壊	岩井町	屋根、アンテナ破損 1棟
		一部破損	新井町	屋根、アンテナ破損 1棟
				屋根破損 1棟 屋根破損、室内水損 1棟
			今井町	屋根破損 2棟
				屋根、雨どい破損 1棟
				屋根、アンテナ破損 1棟 屋根、雨戸、雨どい 1棟
			岩井町	屋根、雨どい破損 1棟
				屋根破損 2棟
				屋根、天井破損 1棟 屋根破損、室内水損 1棟
			岡沢町	屋根破損 2棟 外壁、天井破損 1棟
			釜台町	屋根破損 2棟
			鎌谷町	屋根破損 4棟
				屋根、窓破損 1棟 屋根破損、室内水損 3棟
			上菅田町	屋根破損 7棟
				屋根破損、室内水損 2棟
				屋根、天井破損 1棟 屋根、外壁破損 1棟 外壁破損 1棟
			上星川二丁目	屋根破損 1棟
			上星川三丁目	屋根破損 1棟
			狩場町	屋根破損 2棟
				屋根、天井破損 1棟
			川島町	屋根、雨どい破損 2棟
				屋根破損 1棟
			神戸町	屋根破損 1棟
				屋根、車両破損 1棟
			権太坂一丁目	屋根破損、室内水損 1棟
				屋根、雨どい破損 1棟
			境木町	屋根破損 1棟 雨樋、雨戸、テラス破損 1棟
			境木本町	屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			桜ヶ丘一丁目	屋根破損 2棟
			桜ヶ丘二丁目	屋根、アンテナ破損 1棟
				屋根破損 2棟
			瀬戸ヶ谷町	屋根破損、室内水損 2棟
屋上破損 1棟				
屋根・雨どい・外壁破損、室内水損 1棟 屋根・雨どい・外壁破損 1棟				
月見台	屋根破損、室内水損 1棟			
	屋根、窓ガラス破損 1棟			
西谷町	屋根瓦、壁、窓ガラス破損 2棟			
	屋根破損 1棟			
初音ヶ丘	倒木			
東川島町	屋根、窓、雨どい破損 1棟			
	屋根破損 1棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
保土ケ谷区	住家	一部破損	東川島町	屋根、アンテナ破損 1棟
			藤塚町	外壁破損 1棟
			仏向町	屋根破損 1棟
				雨どい破損 1棟
				外壁破損 1棟
				屋根、雨どい破損 2棟
				屋根破損 3棟
				屋根、室内水損 1棟
				屋根・雨どい破損、室内水損 1棟
				屋根、雨どい、フェンス破損 1棟
				屋根、アンテナ等破損 1棟
				ひさし破損 1棟
			法泉一丁目	屋根破損 1棟
			法泉三丁目	屋根破損 1棟
			星川一丁目	屋根・外壁破損、室内水損 1棟
				屋根破損 1棟
			星川二丁目	屋根破損 3棟
			峰岡町1丁目	屋根破損 4棟
				ドアガラス、ラティス破損 1棟
			峰岡町2丁目	屋根破損、室内水損 1棟
	屋根破損 1棟			
	峰沢町	屋根破損 2棟		
		屋根、アンテナ破損 1棟		
	宮田町3丁目	屋根、車両破損 1棟		
	明神台	屋根破損、室内水損 1棟		
	非住家	一部破損	岩崎町	屋根破損 1棟
			上菅田町	屋根破損 1棟
			権太坂三丁目	車庫屋根破損 1棟
			天王町1丁目	店舗シャッター(3m×1.5m)等破損
			仏向町	ガレージ破損 1棟
	その他	ブロック塀等	鎌谷町	ブロック積の門扉(2m×2m)倒壊
			新桜ヶ丘一丁目	民家の壁(1×2×7m)崩壊
		その他	新井町	車両破損
			今井町	物置倒壊
				倒木 6件
				道路冠水10cm
			岩井町	車両破損
				フェンス破損
			岩間町1丁目	倒木 2件
				倒木
岩間町2丁目			倒木	
鎌谷町			倒木 2件	
			倒木 6件	
上菅田町			住宅のフェンス破損	
			物置の転倒による外壁損傷	
			物置破損	
上星川二丁目			倒木 3件	
川島町			倒木 8件	
			車両破損	
神戸町			物置の倒壊	
	飛散物による車両損傷			
権太坂三丁目	ベランダ手すり破損			
境木町	道路冠水20cm			
	倒木			
境木本町	物置、フェンス破損			
	倒木			
坂本町	倒木			
桜ヶ丘一丁目	物置及びフェンス損壊			
	ウッドデッキ破損及び車両一部破損			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
保土ヶ谷区	その他	その他	新桜ヶ丘一丁目	倒木
			瀬戸ヶ谷町	外構の柵一部破損
				倒木 2件
			天王町1丁目	倒木
			天王町2丁目	倒木
			常盤台	倒木
			西久保町	倒木 2件
				倒木 2件
			西谷町	乗用車一台破損
			花見台	倒木
			東川島町	電線の切断 2件
			藤塚町	倒木によりフェンス一部破損
				飛散物により車両損傷
			仏向町	倒木 6件
				物置が倒れ、フェンス一部破損 2件
				車両破損 3件
				フェンス、エアコン室外機等一部破損
				物置破損 2件
			法泉三丁目	倒木 2件
			星川一丁目	倒木により、花壇及び看板破損
倒木				
星川二丁目	倒木によりフェンス(1.5×2m)損壊			
星川三丁目	倒木 2件			
峰沢町	倒木			
宮田町3丁目	倉庫破損			
	飛散物により車両一部破損			
明神台	倒木 2件			
和田一丁目	倒木			
旭区	住家	全壊	中白根四丁目	屋根破損 1棟
		半壊	川島町	屋根破損、室内水損 1棟
			白根二丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			中沢一丁目	屋根破損 1棟
			中白根四丁目	屋根破損、室内水損 3棟
			本宿町	屋根破損 1棟
			本村町	屋根破損 3棟
			南希望が丘	屋根破損、室内水損 2棟
			南本宿町	屋根、雨どい破損 1棟
		一部破損	市沢町	雨どい等破損 1棟
				外壁破損 1棟
				屋根・アンテナ破損、室内水損 1棟
				外壁、窓ガラス破損 1棟
				屋根破損 6棟
				軒下破損 1棟
			天井破損 1棟	
			今川町	屋根破損 2棟
			今宿一丁目	屋根、ソーラーパネル破損 1棟
			今宿西町	屋根破損、室内水損 1棟
			今宿南町	外壁破損 1棟
ベランダ屋根破損 1棟				
小高町	屋根破損、室内水損 1棟			
	屋根破損 2棟			
柏町	屋根・アンテナ破損、室内水損 1棟			
	雨どい破損 1棟			
	外壁、雨どい破損 2棟			
	屋根破損 4棟			
金が谷一丁目	屋根破損、室内水損 2棟			
	軒先、屋根等破損 1棟			
金が谷一丁目	屋根破損 1棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
旭区	住家	一部破損	金が谷二丁目	屋根破損 1棟 屋根破損、室内水損 1棟
			上白根二丁目	屋根破損、室内水損 1棟 屋根破損 1棟
				雨戸、転落防止柵破損 1棟
			上白根三丁目	屋根破損 1棟
			上白根町	屋根破損 1棟
			川井宿町	屋根破損、室内水損 1棟
			川井本町	屋根破損 1棟
			川島町	屋根破損 4棟
			桐が作	屋根破損 1棟
			笹野台一丁目	屋根破損 1棟 雨戸等破損 1棟
				屋根破損 1棟
			笹野台三丁目	屋根破損、雨どい破損 2棟
			笹野台四丁目	屋根破損 2棟
			さちが丘	屋根破損、室内水損 1棟
			四季美台	屋根破損、室内水損 1棟 屋根破損 2棟
			白根二丁目	屋根破損 1棟
			白根三丁目	屋根破損 1棟
			白根四丁目	屋根破損、室内水損 1棟 屋根、雨どい破損 2棟
			白根五丁目	屋根破損、室内水損 2棟 屋根破損 1棟
			白根六丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			白根七丁目	屋根破損 1棟
			白根八丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			善部町	屋根、バルコニー、雨どい破損 1棟
			都岡町	外壁破損 1棟
			鶴ヶ峰一丁目	屋根、雨どい 1棟 雨戸破損 1棟
				屋根破損 1棟
			鶴ヶ峰二丁目	ベランダ、シャッター、外壁破損 1棟 屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			鶴ヶ峰本町一丁目	雨どい、屋根破損 1棟 屋根破損 1棟
			鶴ヶ峰本町二丁目	屋根破損 2棟 軒下破損 1棟
			中尾一丁目	屋根破損、室内水損 2棟 屋根破損 3棟
				外壁破損 1棟 雨どい破損 1棟
				屋根、外壁破損 1棟 フェンス、ラティス、門扉破損 1棟
			中尾二丁目	屋根破損 1棟
			中希望が丘	屋根破損 2棟 屋根、雨どい、外壁破損 1棟
			中沢一丁目	屋根破損 2棟
中沢二丁目	屋根破損 1棟			
中白根一丁目	屋根破損 1棟			
中白根二丁目	雨戸、ひさし破損 1棟 屋根破損 1棟			
西川島町	屋根破損、雨どい、テレビアンテナ等破損 1棟			
本宿町	屋根破損、室内水損 2棟 屋根破損 3棟			
	屋根、窓破損 1棟			
本村町	屋根、網戸破損 1棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
旭区	住家	一部破損	本村町	屋根破損、室内水損 1棟	
				外壁、窓、雨どい破損 1棟	
				軒裏破損 1棟	
				外壁破損 1棟	
			万騎が原	屋根破損、室内水損 2棟	
				屋根破損 2棟	
			南希望が丘	屋根、看板破損 1棟	
				屋根一部破損、2階居室一部破損	
			南本宿町	屋根破損 2棟	
				屋根、雨どい破損 1棟	
	二俣川一丁目	屋根破損、室内水損 2棟			
		屋根破損 5棟			
	非住家	全壊	中白根二丁目	倉庫屋根破損、水損 1棟	
		半壊	桐が作	倉庫屋根破損 1棟	
		一部破損		市沢町	カーポート屋根破損 1棟
					屋根・雨戸・内壁破損、室内水損 1棟
				今宿一丁目	カーポート屋根破損 1棟
				柏町	外壁破損 1棟
					物置屋根破損 1棟
				金が谷二丁目	カーポート屋根破損 1棟
				笹野台一丁目	車庫シャッター破損 1棟
				さちが丘	倉庫屋根破損 1棟
				下川井町	ビニールハウス破損 1棟
					外壁破損 1棟
				都岡町	倉庫外壁破損 1棟
				鶴ヶ峰一丁目	カーポート屋根破損 1棟
					屋根破損 1棟
					物置破損 1棟
				鶴ヶ峰二丁目	物置破損 1棟
				鶴ヶ峰本町一丁目	天窓破損 1棟
				西川島町	カーポート屋根破損 1棟
					物置破損 1棟
	万騎が原			作業所シャッター、外壁破損 1棟	
		カーポート屋根破損 2棟			
	南本宿町	トイレ破損 1棟			
		物置破損 1棟			
		小屋屋根破損 1棟			
		作業場屋根破損、室内水損 1棟			
		屋根破損、室内水損 1棟			
	二俣川二丁目	屋根、雨どい、雨戸破損 1棟			
	その他	文教施設	南希望が丘	倒木による食堂室の屋根を破損した。	
鉄道不通		本村町	架線断線による鉄道不通(相模鉄道)		
ブロック塀等		白根八丁目	ブロック塀の倒壊(横16.5m×高さ135cm×幅13cm)		
			ブロック塀の倒壊(約100個)		
その他			万騎が原	ブロック塀が倒れ道路に落ちた	
			市沢町	倒木	
			今川町	木造2階建、2階東側雨樋6mが脱落した。	
			今宿一丁目	窓ガラス2面破損、フェンス倒壊	
			今宿二丁目	雨どい破損	
			今宿東町	フェンス一部破損	
				木造2階建、窓のひさしの一部破損	
			今宿南町	車両破損	
				倒木 4件	
				テント破損	
	柏町		トタン屋根の一部(1m×1m)が道路上に落下		
			倒木 2件		
物置が道路上に移動					
金が谷一丁目	屋上フェンスの一部が破損した。				
上川井町	道路上にトタン屋根の一部飛来・落下				
	倒木 2件				

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
旭区	その他	その他	上白根二丁目	屋上トタン屋根の一部が剥離
			上白根三丁目	倒木
			上白根町	倒木 2件
			川井本町	道路冠水
				帷子川の水位の上昇に伴い、道路を通行止め
			川島町	倒木 4件
				人工崖のフェンス及び擁壁倒壊、これにより幅10m奥行2.5m高さ3.5m土砂流出
				雨樋の一部が破損した。
				アクリル製波板2枚等破損
			左近山	門扉1枚及びガレージ門扉一部破損
				倒木
				窓ガラス2枚が破損、居室内水損、家電が破損した。
				車両破損
			笹野台一丁目	道路冠水(マスのつまり)
				物置の一部へこみ
			笹野台二丁目	屋根の一部が道路上に落下
			さちが丘	樹木傾きによる道路の根上がり
				窓ガラス及び雨樋が破損した。
			四季美台	倒木
				倒木 2件
			下川井町	倉庫が道路に移動
			白根二丁目	倒木
			白根四丁目	倒木 2件
			白根六丁目	フェンスの破損
			白根八丁目	屋根上の給湯設備が外れた。
				物置の目隠し板の破損
				車庫の屋根の一部破損
			善部町	スチール製門扉フェンス(約4m)倒壊
			都岡町	木造2階建の屋根上の給湯ソーラー設備3枚脱落
			鶴ヶ峰二丁目	倒木
			鶴ヶ峰本町二丁目	木造2階建、雨樋及び窓ガラスが破損した。
				目隠しフェンス及びブロック1個が破損した。
			中尾一丁目	道路上に金属片あり
			中尾二丁目	電柱広告物の落下
				倒木
			中希望が丘	車両破損
				倒木
				カーブミラーの損壊
			中沢一丁目	太陽光屋外タンクパネル破損
				雨樋・雨樋止め金具の破損
中沢二丁目	擁壁倒壊、工事用パネル倒壊			
中沢三丁目	土砂流出			
中白根二丁目	プレハブが強風で移動し道路をふさぐ			
	車両破損			
中白根三丁目	フェンス及び支柱が破損した。			
中白根四丁目	倒木			
西川島町	倒木			
東希望が丘	倒木			
	トタン屋根の一部の道路上への落下			
本宿町	フェンス破損 2件			
	カーポート屋根破損			
本村町	建築現場の足場が倒壊			
	車両破損 2件			
万騎が原	敷地内の竹垣の1面が脱落した。			
	敷地内の北東側フェンスが破損した。			
南希望が丘	倒木 2件			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
旭区	その他	その他	南希望が丘	車両破損
			南本宿町	アルミフェンス4枚が倒れた。 車庫門扉の一部破損
			矢指町	倒木
			若葉台二丁目	倒木
			若葉台三丁目	倒木
			若葉台四丁目	倒木 2件
			二俣川一丁目	窓ガラス1枚破損 道路上に飛来した机による通行支障
			二俣川二丁目	看板破損
磯子区	住家	半壊	栗木二丁目	屋根・天井破損、室内水損 1棟
			中浜町	屋根破損、室内水損 1棟
		一部破損	磯子二丁目	屋根破損 2棟
			磯子四丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			磯子六丁目	屋根・雨どい・天井破損、室内水損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
				屋根、雨どい破損 1棟
			磯子七丁目	屋根・フェンス破損、室内水損 1棟
			磯子八丁目	住家一部破損 1棟
				窓、玄関、屋根破損 1棟
			磯子台	屋根、外壁、窓等破損 1棟
				屋根・外壁・フェンス破損、室内水損 1棟
			磯子台	屋根破損 4棟
				外壁破損 1棟
			岡村一丁目	屋根、アンテナ、門破損 1棟
				屋根破損 2棟
				柱・屋根破損、室内水損 1棟
			岡村二丁目	雨どい破損 1棟
				屋根、天井、フェンス破損 1棟
				屋根・外壁・フェンス破損、室内水損 1棟
			岡村三丁目	雨どい、軒裏、戸袋破損 1棟
				屋根破損 3棟
			岡村四丁目	雨どい破損 1棟
				屋根破損 3棟
			岡村五丁目	屋根、外壁破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			岡村七丁目	室内水損 2棟
				屋根・窓破損、室内水損 1棟
				外壁、フェンス破損 1棟
			岡村八丁目	外壁、窓、フェンス破損 1棟
		ひさし、フェンス破損 1棟		
		屋根、窓破損 1棟		
上中里町	屋根破損 1棟			
	室内水損、蛍光灯破損 1棟			
栗木一丁目	屋根破損、室内水損 2棟			
	屋根、フェンス、給湯器破損 1棟			
栗木二丁目	屋根破損 2棟			
	屋根破損、室内水損 1棟			
	屋根、外壁、窓、フェンス破損 1棟			
栗木三丁目	屋根、カーポート破損 1棟			
	屋根、ポスト破損 1棟			
	屋根破損 2棟			
栗木三丁目	室内水損 1棟			
	屋根破損、室内水損 1棟			
	屋根、アンテナ破損 1棟			
栗木三丁目	屋根破損 2棟			
	屋根・ウッドデッキ・フェンス破損、室内水損 1棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
磯子区	住家	一部破損	栗木三丁目	屋根、フェンス破損 1棟
			坂下町	屋根破損、室内水損 1棟
			下町	屋根破損 2棟
			杉田一丁目	外壁・内壁・タイル破損、床上浸水 約20cm 1棟
			杉田二丁目	屋根・アンテナ破損、室内水損 1棟
				外壁・ベランダ・雨戸破損、室内水損 1棟
				屋根破損 2棟
				屋根、外壁、雨どい破損 1棟
				屋根・外壁・雨どい破損、室内水損 1棟
			杉田三丁目	ひさし破損 1棟
				雨どい破損 1棟
				屋根破損 3棟
				屋根破損、室内水損 1棟
				屋根、外壁破損 1棟
			杉田四丁目	屋根・ソーラーパネル、室内水損 1棟
				屋根、ポスト、玄関破損 1棟
				屋根、窓破損 1棟
				屋根破損 1棟
			杉田五丁目	外壁、雨どい破損 1棟
				物置破損 1棟
			杉田六丁目	屋根破損、室内水損 2棟
				屋根破損、室内水損 1棟
				屋根破損 2棟
			杉田七丁目	屋根、天窓破損 1棟
				ひさし・雨どい破損、室内水損 1棟
				外壁破損 2棟
			杉田八丁目	屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
				屋根破損 5棟
				天窓破損、室内水損 1棟
			杉田九丁目	屋根、ひさし、雨戸等破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			滝頭一丁目	屋根破損 1棟
				室内水損 1棟
				屋根、ひさし、アンテナ破損 1棟
			滝頭二丁目	屋根破損 1棟
				外壁破損 1棟
			滝頭三丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			田中一丁目	屋根、窓破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
田中二丁目	屋根破損、室内水損 2棟			
	屋根、フェンス破損 1棟			
中浜町	屋根破損 1棟			
	屋根破損 2棟			
	屋根破損、室内水損 2棟			
	屋根、雨どい破損 1棟			
中原三丁目	雨どい、カーポート屋根破損 1棟			
	屋根破損 3棟			
	屋根、フェンス破損 1棟			
中原四丁目	窓、物置破損 1棟			
	室内水損 1棟			
西町	屋根破損 2棟			
	雨戸破損 1棟			
馬場町	天窓破損、室内水損 1棟			
原町	倒木			
			屋根破損 1棟	

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
磯子区	住家	一部破損	原町	屋根、ベランダ破損 1棟
			久木町	屋上破損、室内水損 1棟
				屋根破損 3棟
			氷取沢町	屋根破損、室内水損 1棟
			広地町	窓、外壁、フェンス破損 1棟
			丸山一丁目	ひさし破損 1棟
				外壁破損 1棟
			森二丁目	屋根、外壁破損 1棟
			森三丁目	屋根破損 1棟
			森四丁目	屋根破損 2棟
			森五丁目	屋根破損 1棟
				屋根、雨どい破損 1棟
				ベランダ破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			森六丁目	屋根破損 1棟
				雨どい破損 1棟
				外壁・屋根・ひさし・雨どい・窓破損、室内水損 1棟
				屋根、外壁破損 1棟
			森が丘一丁目	ウッドデッキフェンス破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			森が丘二丁目	外壁破損 1棟
				屋根、アンテナ破損 1棟
			洋光台一丁目	屋根・シャッター・網戸破損、室内水損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
				屋根、雨戸破損 1棟
				屋根破損 2棟
			洋光台二丁目	屋根、アンテナ破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			洋光台三丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			洋光台四丁目	雨どい破損 1棟
				屋根破損、室内水損 2棟
			洋光台五丁目	屋根破損 2棟
				窓破損、室内水損 2棟
	屋根、物置破損 1棟			
	屋根、柵破損 1棟			
	洋光台六丁目	屋根破損、室内水損 1棟		
		屋根破損 1棟		
		屋根、雨どい破損 1棟		
		床上浸水 3cm 1棟		
	床上浸水	杉田四丁目	床上浸水 3cm 1棟	
			床上浸水 13cm 1棟	
床上浸水	杉田一丁目	床上浸水 25cm 1棟		
		床下浸水 2cm 1棟		
非住家	半壊	中原四丁目	床下浸水 10cm 1棟	
			神殿破損 1棟	
	一部破損	新杉田町	事業所建物天井・照明等破損、室内水損 1棟	
			杉田一丁目	店舗屋根破損、浸水 20cm 1棟
			杉田四丁目	プレハブ破損 1棟
			中浜町	屋根破損 1棟
			中原一丁目	事業所屋根破損 1棟
			丸山一丁目	屋根破損 1棟
			森二丁目	工場屋根破損 1棟
			洋光台三丁目	消防団器具置場屋根破損 1棟
	床上浸水	岡村五丁目	屋根破損、室内水損 1棟	
			工場浸水 浸水面積：約200m ³ 1棟	
	その他	崖くずれ	洋光台五丁目	店舗1階床上浸水 1棟
			滝頭一丁目	幅30m・高さ5m地滑り
氷取沢町			崖崩れ約40立方メートル(横30m・高さ5m)	

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
磯子区	その他	その他	磯子二丁目	木造2階建て店舗のシャッターが破損した。
			磯子三丁目	倒木 居室内ガラスが破損した。
			磯子六丁目	住宅の可動式ひさしが損壊した。 雨どい約10メートルが破損した。
			磯子八丁目	車両破損
			岡村二丁目	倒木
			岡村四丁目	自宅敷地内のトタン塀及び物が物置が破損した。 アルミフェンス1枚破損
			岡村五丁目	飛来したトタンによって車両が破損した。 防犯灯破損
			岡村六丁目	物置のガラス及び雨戸が破損した。
			岡村七丁目	車両破損 2件
			岡村八丁目	ウッドフェンス(幅3.75m、高さ1.7m)破損
			上町	車両破損
			上中里町	雨戸3枚及びフェンス一部が破損した。 土砂流出約20立方メートル(横10m・高さ2m)
			栗木一丁目	乗用車1台水没
			栗木三丁目	倒木
			杉田一丁目	物置1基が損壊した。
			杉田二丁目	住宅基礎部分約1立米流出
			杉田三丁目	倒木
				車両破損
			杉田四丁目	フェンスが傾いた
				フェンスが破損 看板(2m×60cm)落下
			杉田五丁目	車両破損
				旧磯子水上消防出張所敷地内訓練塔倒壊 ボート5隻破損
			杉田六丁目	インターホンと屋外給湯器が壊れた。
			杉田七丁目	敷地フェンス約5m及び物置1基が破損した。
				アルミフェンス2枚及びアルミ製物置1基が破損した。
			杉田九丁目	倒木
				フェンス(長さ6m)を破損
			杉田坪呑	給湯器が雨水により故障した。
			滝頭一丁目	車両破損
			田中一丁目	物置1基破損
				倒木、墓石16基及び街路灯破損。
			田中二丁目	電線が約360cmたわんだ。
				倒木
			中浜町	外壁に設置されていた格納ダクトの脱落
			中原三丁目	庭の物置が倒れて破損
			中原四丁目	フェンス10mが破損した。
			原町	床上浸水
			氷取沢町	ビニールハウス破損 3棟
				自転車3台及び物置2基が破損した。
			丸山一丁目	アルミ製フェンス2枚及びブロック破損
峰町	カーポートが全壊し、車2台が損壊した。			
森六丁目	フェンス1m破損			
	電柱が倒れた			
洋光台三丁目	フェンス倒壊 4件			
	瓦30から40枚が落下した。 カーポートの屋根全面が剥がれた。			
洋光台六丁目	看板(木製)が破損した。			
	物置1基に壁が損壊した。			
汐見台二丁目	立木2本が倒れ、フェンスの一部が破損した。			
金沢区	住家	半壊	六浦南二丁目	屋根破損、室内水損 1棟
		一部破損	乙舳町	室内水損 1棟
			片吹	屋根破損 2棟

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
金沢区	住家	一部破損	釜利谷西二丁目	屋根・ひさし破損、室内水損 1棟 屋根破損 1棟
			釜利谷西三丁目	扉破損、室内水損 1棟 屋根破損 1棟
			釜利谷西五丁目	手すり、雨戸い、フェンス破損 1棟
			釜利谷東四丁目	屋根破損 2棟 雨戸破損 1棟
			釜利谷東六丁目	室内水損 1棟
			釜利谷東七丁目	屋根・雨どい破損、室内水損 1棟
			釜利谷南二丁目	台所ガラス破損、室内水損 1棟
				屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟 住家一部破損 1棟
			釜利谷南三丁目	屋根破損 1棟
			柴町	屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			瀬戸	屋根破損 1棟
			大道一丁目	屋根・雨戸破損、室内水損 1棟
			大道二丁目	屋根破損 1棟
				屋根、雨どい、ひさし破損 1棟
			高舟台一丁目	屋根破損 1棟
			高舟台二丁目	屋根破損 2棟
			富岡西一丁目	屋根破損 2棟
			富岡西二丁目	屋根破損、室内水損 2棟
				屋根破損 3棟
				屋根、ガラス破損 1棟
				外壁、網戸破損 1棟
			富岡西三丁目	屋根破損 3棟
			富岡西四丁目	室内水損 1棟
			富岡西六丁目	屋根、雨どい破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
				雨どい、門扉破損 1棟
			富岡西七丁目	外壁破損 1棟
				屋根破損 1棟
			富岡東一丁目	屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟 屋根、外壁破損 1棟
			富岡東三丁目	室内水損 1棟
			富岡東四丁目	ソーラーパネル、門扉破損 1棟
				屋根破損 1棟
			富岡東六丁目	屋根破損 2棟
				屋根、ひさし、雨どい破損 1棟
				玄関ドア破損 1棟
			長浜一丁目	屋根破損、室内水損 2棟
				屋根、雨どい破損 1棟
				屋根破損 1棟
長浜二丁目	屋根破損、室内水損 2棟			
	屋根破損 1棟			
並木一丁目	室内水損 1棟			
西柴二丁目	屋根破損、室内水損 1棟			
	屋根・雨どい・外壁破損、室内水損 1棟			
	屋根破損 1棟			
西柴三丁目	屋根破損 1棟			
能見台二丁目	屋根破損 1棟			
	屋根、窓破損 1棟 窓ガラス破損 1棟			
能見台三丁目	屋根破損 1棟			
能見台通	屋根破損、室内水損 1棟			
	屋根破損 2棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
金沢区	住家	一部破損	能見台通	屋根、給湯器破損 1棟
			野島町	屋根破損、室内水損 1棟
				屋根破損 1棟
			東朝比奈一丁目	屋根破損、室内水損 1棟
				外壁破損 1棟
				屋根、雨どい破損 1棟
				屋根破損 2棟
			東朝比奈二丁目	屋根の一部が壊れた
				外壁、窓、駐車場ゲート破損 1棟
			東朝比奈三丁目	屋根・雨どい・柵破損、室内水損 1棟
				屋根破損 1棟
			平潟町	外壁破損 1棟
			堀口	屋根破損 1棟
			町屋町	ひさし破損 1棟
			六浦一丁目	外壁破損 1棟
				換気扇破損 1棟
			六浦二丁目	屋根破損 1棟
				雨戸、ガラス破損 1棟
			六浦三丁目	屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			六浦四丁目	室内水損 1棟
				羽目板破損 1棟
			六浦五丁目	屋根破損 1棟
				屋根破損 1棟
			六浦東一丁目	外壁、雨どい破損 1棟
				屋根、アンテナ破損 1棟
				玄関ドア破損 1棟
				雨戸破損 1棟
			六浦東二丁目	屋根破損、室内水損 1棟
				屋根破損 1棟
			六浦東三丁目	太陽光パネル破損 1棟
				屋根破損 2棟
				屋根、ひさし破損 1棟
	六浦南一丁目	屋根・フェンス破損、室内水損 1棟		
		屋根破損、室内水損 1棟		
		屋根破損、室内水損 1棟		
	六浦南二丁目	屋根破損 2棟		
		屋根、外壁破損 1棟		
		屋根・外壁破損、室内水損 1棟		
	六浦南三丁目	屋根破損 3棟		
屋根破損、室内水損 4棟				
雨戸、雨どい、窓ガラス破損 1棟				
六浦南四丁目	住家一部破損 1棟			
	屋根破損 2棟			
六浦南五丁目	雨どい破損 1棟			
	屋根破損 1棟			
谷津町	室内水損 1棟			
	屋根破損 1棟			
床上浸水	屋根、雨どい等破損 1棟			
	屋根破損 3棟			
非住家	半壊	富岡東三丁目	屋根、ガラス破損 1棟	
		六浦南四丁目	床上浸水 1棟	
	一部破損	六浦東三丁目	住家床上浸水 1棟	
		海の公園	屋根破損、室内水損 1棟	
		釜利谷東二丁目	窓、ウッドデッキフェンス破損 1棟	
釜利谷東四丁目	体育館入口窓ガラス破損 1棟			
			看板破損 1棟	

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
金沢区	非住家	一部破損	幸浦一丁目	屋根、外壁、雨どい、シャッター破損 1棟
				シャッター破損 1棟
				外壁破損 1棟
			幸浦二丁目	外壁、シャッター破損 1棟
			大道二丁目	店舗シャッター破損 1棟
			泥亀一丁目	工事用足場破損 1棟
				保育施設ガラス割れ 1棟
			泥亀二丁目	店舗室内水損 1棟
			富岡東六丁目	病院室内水損 1棟
				屋根破損 1棟
			鳥浜町	屋根、シャッター破損 1棟
				非住家一部破損 1棟
				会社入口シャッター破損 1棟
				シャッター、屋根、外壁等破損 1棟
				屋根、外壁破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
				プレハブ棟破損 1棟
			能見台通	飲食店シャッター破損 1棟
			野島町	消防団器具置場シャッター破損 1棟
			福浦一丁目	屋根破損 4棟
			福浦二丁目	シャッター、支柱破損 2棟
				屋根、外壁破損 1棟
				工場80cm水没 1棟
				プレハブ物置破損 1棟
				ひさし、玄関ドア破損 1棟
				屋根、門、窓ガラス破損 1棟
			福浦三丁目	室内水損 1棟
			六浦一丁目	屋根、外壁破損 1棟
			六浦三丁目	消防団器具庫シャッター破損 1棟
			六浦四丁目	消防団器具置場屋根破損 1棟
			六浦五丁目	掲示板破損 1棟
			六浦東一丁目	店舗シャッター破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			六浦東三丁目	店舗屋根破損、室内水損 1棟
				店舗屋根破損、室内水損 1棟
				非住家一部破損 1棟
			六浦南一丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			六浦南三丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			釜利谷東一丁目	床上浸水 1棟
			幸浦一丁目	地下室等の浸水 2棟
				床上浸水1cm 2棟
				床上浸水5cm 4棟
床上浸水10cm 3棟				
床上浸水20cm 3棟				
床上浸水30cm 1棟				
床上浸水35cm 3棟				
床上浸水40cm 1棟				
床上浸水60cm 1棟				
床上浸水80cm 1棟				
床上浸水120cm 1棟				
幸浦二丁目	床上浸水1cm 1棟			
	床上浸水3cm 7棟			
	床上浸水4cm 1棟			
	床上浸水5cm 12棟			
	床上浸水7cm 1棟			
	床上浸水10cm 13棟			
	床上浸水12cm 2棟			
	床上浸水15cm 8棟			
	床上浸水20cm 21棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
金沢区	非住家	床上浸水	幸浦二丁目	床上浸水22cm 1棟
				床上浸水25cm 2棟
				床上浸水30cm 20棟
				床上浸水35cm 2棟
				床上浸水37cm 1棟
				床上浸水40cm 10棟
				床上浸水45cm 2棟
				床上浸水47cm 1棟
				床上浸水50cm 4棟
				床上浸水70cm 2棟
				床上浸水80cm 1棟
				床上浸水100cm 3棟
				泥亀二丁目
			鳥浜町	床上浸水 1棟
				床上浸水15cm 2棟
				床上浸水20cm 1棟
			並木一丁目	床上浸水60cm 1棟
				保育施設室内水損 1棟
			八景島	床上浸水20cm 3棟
			福浦一丁目	工場1階床上浸水 1棟
				床上浸水1cm 1棟
				床上浸水2cm 3棟
				床上浸水3cm 1棟
				床上浸水5cm 4棟
				床上浸水7cm 4棟
				床上浸水8cm 2棟
				床上浸水10cm 14棟
				床上浸水12cm 2棟
				床上浸水12cm 1棟
				床上浸水14cm 1棟
				床上浸水15cm 4棟
				床上浸水16cm 7棟
				床上浸水17cm 2棟
				床上浸水20cm 9棟
				床上浸水21cm 2棟
				床上浸水22cm 3棟
				床上浸水24cm 6棟
				床上浸水25cm 5棟
				床上浸水27cm 2棟
				床上浸水30cm 5棟
				床上浸水31cm 4棟
				床上浸水32cm 1棟
				床上浸水34cm 1棟
				床上浸水36cm 2棟
				床上浸水40cm 9棟
				床上浸水45cm 1棟
				床上浸水47cm 1棟
				床上浸水50cm 8棟
				床上浸水55cm 1棟
				床上浸水60cm 6棟
				床上浸水65cm 1棟
				床上浸水70cm 1棟
				床上浸水75cm 3棟
床上浸水80cm 6棟				
床上浸水85cm 4棟				
床上浸水90cm 4棟				
床上浸水100cm 2棟				
床上浸水115cm 2棟				
床上浸水120cm 6棟				

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
金沢区	非住家	床上浸水	福浦一丁目	床上浸水135cm 5棟	
				床上浸水140cm 4棟	
				床上浸水150cm 1棟	
				床上浸水220cm 1棟	
			福浦二丁目	非住家床上浸水 1棟	
				床上浸水 1 cm 9棟	
				床上浸水 2 cm 1棟	
				床上浸水 5 cm 6棟	
				床上浸水 6 cm 1棟	
				床上浸水 7 cm 1棟	
				床上浸水 8 cm 1棟	
				床上浸水10cm 5棟	
				床上浸水15cm 6棟	
				床上浸水17cm 1棟	
				床上浸水18cm 2棟	
				床上浸水19cm 1棟	
				床上浸水20cm 13棟	
				床上浸水23cm 2棟	
				床上浸水25cm 3棟	
				床上浸水30cm 12棟	
				床上浸水35cm 2棟	
				床上浸水40cm 13棟	
				床上浸水43cm 1棟	
				床上浸水50cm 19棟	
				床上浸水55cm 6棟	
				床上浸水58cm 4棟	
				床上浸水60cm 8棟	
				床上浸水70cm 10棟	
				床上浸水75cm 2棟	
				床上浸水80cm 5棟	
				床上浸水84cm 1棟	
				床上浸水85cm 5棟	
				床上浸水90cm 6棟	
	床上浸水100cm 5棟				
	床上浸水110cm 2棟				
	床上浸水115cm 2棟				
	床上浸水120cm 4棟				
	床上浸水125cm 1棟				
	床上浸水130cm 3棟				
	床上浸水140cm 4棟				
	床上浸水150cm 2棟				
	床上浸水180cm 1棟				
	床上浸水240cm 1棟				
	床上浸水330cm 1棟				
	床上浸水370cm 1棟				
	福浦三丁目	道路	港湾	福浦三丁目	横浜ヘリポート床上浸水70cm、航空機1機損傷
				六浦一丁目	非住家床上浸水 1棟
六浦五丁目				保育施設床上浸水 1棟	
柳町				保育施設床上浸水 1棟	
その他	崖くずれ	崖くずれ	白帆	インターロッキングがばらばらになっている。	
			福浦三丁目	護岸が約2kmにわたり破損	
			朝比奈町	崖崩れ 崖崩れ 土砂崩れ	
			釜利谷町	110m×6m 120立方メートル流出	
			釜利谷東四丁目	土砂崩れ	
			釜利谷東五丁目	崖くずれ	
			釜利谷南二丁目	土砂崩れ125m ³ 土砂崩れ120m ³	

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
金沢区	その他	崖くずれ	大道二丁目	流出量 4 m ³	
			東朝比奈一丁目	崖くずれ (幅6m×高さ3m×奥行3m)	
			六浦東一丁目	崖くずれ	
			六浦東三丁目	崖くずれ	
		電話	六浦南一丁目	電話線断線による電話不通	
			ブロック塀等	釜利谷南二丁目	家の外壁が路上に崩れた
		富岡西五丁目		擁壁が崩れて道路ふさいでいる	
		富岡東三丁目		塀 1.5 m倒壊	
		富岡東五丁目		ブロック塀 (高さ1.2m×長さ14m) が崩れて道を塞ぐ	
		鳥浜町		敷地境界のブロック塀が傾いた	
		長浜一丁目		ブロック塀 (高さ1 m×幅10 m) 崩壊	
		その他	朝比奈町	道路冠水	
				太いツルが垂れ下がっていて交通に支障	
				道の土手が崩れて階段が埋もれている。 倒木 4件 崖崩れにより環状四号線通行止め	
			海の公園	業務用冷蔵庫一式2機破損、多数の商品が消失、窓、ウッドデッキフェンス破損	
			乙舳町	野島運河沿いが陥没している。	
			片吹	倒木	
			金沢町	倒木 2件	
				フェンス一枚が壊れた 桜の木が倒れている	
			釜利谷町	崖崩れにより、倉庫に穴 2 m×1.5 m	
				倒木	
			釜利谷西一丁目	倒木	
			釜利谷西二丁目	倒木 2件	
			釜利谷西三丁目	倒木 2件	
			釜利谷西四丁目	倒木により、フェンスの破壊及びNTT線断裂	
			釜利谷西五丁目	倒木 2件	
			釜利谷西六丁目	倒木 2件	
			その他	釜利谷東一丁目	道路冠水 土砂流出 横20m×縦10m
				釜利谷東二丁目	リビング1.5 m ² 水損、空気清浄機、ガスコンロ水損、玄関ドア損傷
				釜利谷東三丁目	倒木 4件
				釜利谷東四丁目	山が崩れて歩道をふさいでいる
					倒木
					駐車場屋根、支柱、車両、柵等の破損 小川溢れによる側溝詰まり。駐車場も泥だらけになった 水路が埋まっていつもと違うルートで水が通って民地に水が流入している
				釜利谷東五丁目	倒木、土砂崩れにより金沢動物園閉園
				釜利谷東六丁目	倒木
				釜利谷東六丁目	崖のコンクリートが一部剥がれた
				釜利谷東七丁目	倒木 2件
				釜利谷東七丁目	道路冠水により車1台水没
			釜利谷東八丁目	倒木 4件	
			釜利谷南一丁目	倒木	
			釜利谷南二丁目	倒木 2件	
				ウッドデッキのフェンス2枚破損。 フェンス破損	
倒木により民家屋根に倒れ架線切り停電。					
釜利谷南四丁目	電線が垂れ下がっている				
	倒木				
幸浦一丁目	軽自動車1台 水損				
	フォークリフト3台 水損				
	仮設トイレ、コピー機、エアコン室外機など水損				
	乗用車、11トンドンプ、2トンドンプ1台づつ困材、電気機器その他 水損				
	乗用車3台トラック4台フォークリフト1台 水損				
幸浦二丁目	乗用車3台 水損				
	ドラム缶が流れている				

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
金沢区	その他	その他	幸浦二丁目	車両破損 87台
				引火性の液体が入ったボンベが流出
				倒木
				浸水による社内閉じ込め
				その他被害 12件
			柴町	消防団器具置場の敷地の金網フェンスが倒れた。
				棧橋・サイド棧橋の海上流出し、棧橋下部ガイドローラー、給電ポスト破損
			瀬戸	路上沿いの給湯器が路上に倒れた、
			大道二丁目	倒木
			高舟台一丁目	倒木
				車両破損 1台
			泥亀一丁目	飛散物による道路通行止め
				工事用の足場が崩れている
				工事用足場倒壊による国道16号線通行止め
				倒木
			泥亀二丁目	工事中のフェンスが倒れ、道をふさいでいる
				車両破損
			寺前二丁目	倒木 2件
			富岡西一丁目	倒木
				アスファルトが盛り上がっている。
			富岡西二丁目	ガレージ破損
				落雷によりパソコン破損
				コンクリートブロックの土留めが崩れた
				その他
			富岡西三丁目	倒木
			富岡西四丁目	道路冠水30cm
				倒木 2件
			富岡西五丁目	倒木によるフェンス破損
				倒木
				側溝詰まり
			富岡西七丁目	崖くずれの土砂が川をふさいでいる。
				倒木 2件
				窓の隙間から水が入ってくる 土砂崩れの土砂が水路を塞いだ。
			富岡東一丁目	電柱が道路に倒れている
			富岡東二丁目	道路冠水
			富岡東三丁目	住宅にトタンが引っかかっている
				アンテナ破損
			富岡東四丁目	1m×4mの板が2枚落ちている。
				倒木 2件
			富岡東五丁目	土砂崩れにより車とバイクが通行不可
倒木				
鳥浜町	海から越波し道路に海藻や泥がたまっている。			
長浜一丁目	道路への土砂流出による交通障害			
	工事用の足場が崩れ電線に掛かり停電している			
長浜二丁目	倒木 2件			
並木一丁目	倒木 6件			
並木三丁目	倒木			
西柴一丁目	地上置き受水槽の外パネルの破損 (2m×1m)			
	倒木			
西柴三丁目	倒木			
西柴四丁目	倒木			
能見台一丁目	倒木			
	敷地内物置一基破損			
能見台二丁目	車両破損			
	倒木			
能見台三丁目	倒木 3件			
	カーポート屋根 4枚破損 (長さ2, 3m幅0, 8m)			
能見台五丁目	倒木 9件			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
金沢区	その他	その他	能見台五丁目	カーポートの屋根が破損
			能見台通	工所用仮設トイレが倒れ道路ふさぐ 車両破損
			野島町	物置破損
			東朝比奈一丁目	倒木 2件 道路上への土砂流出 山林斜面崩れ カーポート屋根、物置屋根、車両破損 がけから土砂流れ、枝落ち
			東朝比奈二丁目	1m四方の岩が崩れた。 倒木 土砂流出
			東朝比奈三丁目	倒木
			福浦一丁目	車両破損 139台 ふきこみ浸水高電圧とびら1枚破損 雨漏り トタン屋根破損 雨による天井の濡れ、種のつまりによるオーバーフロー、外周水銀灯故障 倒木 道路冠水 窓ガラス3枚破損 その他被害あり 14件
			福浦二丁目	車両破損 378台 倒木 2件 地下流量計破損 5件 道路上の廃棄物等散乱 3件 道路冠水 2件 雨漏り被害 5件 その他、機械類・シャッター等の破損あり 54件
			福浦三丁目	道路冠水 車が水没 格納庫シャッター開放不能
			町屋町	物置及び乗用車の破損 目隠し板17枚が飛ばされた
			六浦一丁目	倒木 2件 屋根が飛んで道をふさいでいる
			六浦二丁目	電柱が倒れた 街路樹が倒れた
			六浦三丁目	倒木 3件
			六浦四丁目	倒木 2件
			六浦五丁目	車両破損 倒木 2件 カーポートの屋根が壊れた
			六浦町	池子隧道通行止め
			六浦東一丁目	トタンが屋根をふさいでいる 雨戸や玄関から水が入ってくる
			六浦東二丁目	倒木 物置、フェンス破損
			六浦東三丁目	道路冠水 2件 トタンがベランダに引っかかっている
			六浦南一丁目	道路に鉄板が散乱し、通行不可 電柱が倒れ電線にもたれかかっている。
			六浦南二丁目	フェンス倒壊 (1.5m×5m) 倒木
			六浦南三丁目	カーポートの屋根を破損した。 倒木 フェンス破損
			六浦南四丁目	倒木 ガレージが破損

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
金沢区	その他	その他	六浦南五丁目	倒木 2件	
			谷津町	裏山が崩れている。	
				倒木	
				ビルの看板が落ちそう 屋根瓦がとんでいる	
柳町	出窓のガラス2枚破損				
港北区	住家	半壊	篠原東三丁目	屋根・外壁破損、室内水損 1棟	
			下田町一丁目	屋根、外壁、天井破損 1棟	
			新吉田東四丁目	屋根・天井破損、室内水損 1棟	
			新吉田東六丁目	屋根・天井破損、室内水損 1棟	
			高田東四丁目	屋根破損、室内水損 1棟	
		一部破損	大倉山三丁目	屋根破損 1棟	
			大倉山五丁目	室内水損 1棟	
			大倉山六丁目	屋根破損 3棟 住家一部破損 1棟	
			大曾根一丁目	屋根破損 3棟	
			大曾根二丁目	屋根破損 2棟 トタン屋根3枚がはがれた	
			大曾根台	屋根破損 1棟	
			菊名二丁目	屋根破損 1棟	
			菊名三丁目	屋根破損 1棟	
			菊名六丁目	屋根破損 1棟	
			岸根町	屋根破損 1棟 屋根、雨どい破損 1棟	
			小机町	屋根、外壁破損 3棟 玄関破損 1棟 屋根、ひさし破損 1棟 外壁破損 1棟 屋根破損、室内水損 1棟	
				篠原北二丁目	屋根破損 1棟
				篠原台町	屋根破損 1棟
				篠原町	室内水損 1棟 屋根破損、室内水損 1棟
			篠原西町	屋根、天井破損 1棟 屋根破損 2棟	
			篠原東一丁目	屋根破損 1棟	
			篠原東三丁目	屋根破損、室内水損 1棟 屋根破損 1棟 窓ガラス、戸袋破損 1棟 屋根、ガラス破損 1棟	
				下田町一丁目	屋根破損 2棟 住家一部破損 1棟
				下田町二丁目	屋根破損 1棟
			下田町五丁目	屋根破損 1棟	
			新吉田町	屋根破損 1棟 屋根、柵、網戸破損 1棟 屋根、外壁破損 1棟	
				新吉田東一丁目	屋根破損 4棟 雨どい破損 1棟
			新吉田東三丁目	屋根破損、室内水損 1棟 屋根破損 2棟	
			新吉田東四丁目	屋根、外壁破損 1棟	
			新吉田東五丁目	屋根破損 1棟 外壁破損 1棟	
				新吉田東六丁目	屋根、外壁破損 1棟 屋根破損 3棟
			高田西三丁目	屋根破損 1棟	
			高田西四丁目	屋根破損、室内水損 1棟	

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
港北区	住家	一部破損	高田西五丁目	屋根破損 1棟
			高田東一丁目	屋根、雨どい破損 1棟
			高田東三丁目	屋根、外壁、雨どい破損 1棟
			高田東四丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			樽町一丁目	外壁破損 1棟
			樽町二丁目	窓ガラス破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
				屋根、窓ガラス破損 1棟
			樽町二丁目	屋根破損 2棟
				外壁破損 1棟
			樽町二丁目	屋根、窓ガラス破損 1棟
				屋根破損 1棟
			綱島西四丁目	屋根破損 1棟
			綱島西五丁目	屋根破損 1棟
			綱島西六丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			鳥山町	屋根破損 2棟
				屋根破損、室内水損 1棟
				屋根、外壁、ひさし破損 1棟
			仲手原一丁目	屋根破損、室内水損 1棟
				外壁破損 1棟
			新羽町	屋根破損、室内水損 1棟
			日吉一丁目	屋根破損、室内水損 2棟
			日吉二丁目	屋根破損 1棟
			日吉五丁目	屋根、天井破損 1棟
				屋根破損 1棟
			日吉六丁目	屋根破損 1棟
				屋根、外壁、垣根破損 1棟
			日吉本町三丁目	フェンス破損 1棟
			日吉本町四丁目	屋根破損 1棟
			日吉本町五丁目	屋根破損 2棟
				雨戸破損 1棟
			日吉本町六丁目	屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
	富士塚一丁目	屋根破損、室内水損 1棟		
		屋根破損 1棟		
		屋根、外壁破損 1棟		
	富士塚一丁目	窓破損 2棟		
		屋根破損 1棟		
	富士塚二丁目	屋根破損 1棟		
	大豆戸町	屋根破損 2棟		
		屋根破損、室内水損 1棟		
	箕輪町一丁目	屋根破損 1棟		
外壁破損 1棟				
師岡町	軒天井、雨どい破損 1棟			
非住家	一部破損	大曾根台	屋根破損、室内水損 1棟	
		菊名一丁目	シャッター破損 1棟	
		小机町	屋根破損 2棟	
			屋根、アンテナ破損 1棟	
	新横浜三丁目	冷却塔フード、ライト、窓破損 1棟		
新羽町	外壁破損 1棟			
床上浸水	高田西一丁目	事務所床上浸水 5 cm 1棟		
その他	ブロック塀等	篠原町	物散乱（交通機能障害）	
		篠原西町	ブロック塀110 cm×横650 cmが全壊	
		篠原東三丁目	ブロック塀破損	
	その他	綱島東五丁目	庭木が倒れ、ブロック塀が傾いた	
		大倉山二丁目	倒木	
		大倉山六丁目	倒木 2件	
			車両破損	
大倉山七丁目	倒木 2件			
大曾根一丁目	倒木			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
港北区	その他	その他	大曽根一丁目	室外機 1 基破損
			大曽根二丁目	倒木
			大曽根三丁目	屋上部分の防水シート破損
			大曽根台	倒木
			菊名四丁目	倒木 2 件
			小机町	倒木 3 件
				倒木による車両破損 3 台
				アンテナ破損 3 件
				ベランダのフェンスが破損
				太陽光パネルが約50枚破損した。
				倒木による物置破損
				土砂流出
			篠原北一丁目	物散乱 (交通機能障害)
			篠原北一丁目	物置 2 個、金属製フェンス 8 枚破損
			篠原町	車両破損 3 台
				倉庫損壊
				倒木 3 件
			篠原西町	物散乱 (交通機能障害)
				トタン屋根が飛散し、ガラス 1 枚破損したもの
			篠原東一丁目	倒木
			篠原東三丁目	郵便ポストが破損
			下田町二丁目	カーポート 1 基破損
			下田町三丁目	物散乱 (交通機能障害)
			下田町四丁目	倒木
			下田町五丁目	倒木
			新横浜一丁目	倒木
				車両破損
				看板が破損
			新横浜二丁目	倒木
			新横浜三丁目	物散乱 (交通機能障害)
			新吉田町	倒木 2 件
				防鳥ネットが破損した。
				ビニールハウスが破損した。
			新吉田東三丁目	カーポート天井脱落
			新吉田東四丁目	車両破損
				倒木
			新吉田東五丁目	物置及びフェンスを破損したもの 給湯器を破損し、水道水が漏洩した。
			新吉田東六丁目	雨どいの一部が破損した。
			新吉田東八丁目	フェンスが倒れた
				倒木 2 件
			高田西一丁目	
高田西四丁目	倒木			
高田西五丁目	窓ガラス 1 枚破損			
樽町一丁目	車両破損 4 台			
	倒木			
樽町二丁目	倒木			
綱島台	取木			
綱島西四丁目	強風によりフェンス及び雨どいが破損した。			
鳥山町	転落防止柵ガラスが破損			
仲手原一丁目	倒木 3 件			
	擁壁倒壊			
仲手原二丁目	倒木			
錦が丘				
新羽町	ビニールハウス破損 3 件			
	屋上の構造材が破損			
	新田緑道で被害あり			
日吉二丁目	物散乱 (交通機能障害)			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
港北区	その他	その他	日吉六丁目	倒木
			日吉本町三丁目	倒木
			日吉本町四丁目	シャッター及び支柱が破損した
			日吉本町六丁目	倒木
			富士塚一丁目	倒木
			大豆戸町	倒木 4件
			箕輪町二丁目	倒木
			箕輪町三丁目	倒木
緑区	人的	軽傷	鴨居町	人的被害：軽傷
	住家	半壊	青砥町	外壁等破損、室内水損 1棟
			鴨居町	屋根、外壁破損 1棟
			寺山町	屋根破損 1棟
			長津田三丁目	屋根破損 1棟
			新治町	屋根破損、室内水損 1棟
			東本郷一丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			東本郷四丁目	住家半壊 1棟
			東本郷五丁目	屋根破損 1棟
		一部破損	鴨居二丁目	屋根破損 1棟
			鴨居四丁目	屋根破損 3棟
				屋根、アンテナ破損 1棟 住家一部破損 1棟
			鴨居町	屋根、軒天破損 1棟
				外壁破損 1棟
			北八朔町	屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			霧が丘一丁目	屋根破損 1棟
			寺山町	屋根破損、室内水損 1棟
			長津田町	屋根破損 1棟
			中山六丁目	外壁、雨どい破損 1棟
			新治町	屋根破損 2棟
	西八朔町	屋根破損 1棟		
	白山二丁目	屋根破損 1棟		
	東本郷一丁目	外壁破損、室内水損 1棟		
	東本郷三丁目	屋根破損 1棟		
	東本郷六丁目	屋根破損 1棟		
	三保町	屋根破損 1棟		
	森の台	ひさし破損 1棟		
	非住家	一部破損	鴨居一丁目	保育施設フェンス破損 1棟 ガレージ外壁破損 1棟
			鴨居四丁目	屋根破損 1棟
			鴨居町	農地堆肥小屋屋根破損 1棟
			寺山町	屋根破損 1棟
			長津田二丁目	扉破損、室内水損 1棟
			西八朔町	ビニールハウス骨組み破損 1棟
			中山町	室内水損 1棟
	その他	ブロック塀等	鴨居四丁目	擁壁（高さ1m×幅8m）の若干破損
		その他	いぶき野	倒木
			鴨居一丁目	倒木 2件
			鴨居四丁目	カーポートの足が折れ、屋根がはがれた
			鴨居六丁目	フェンス破損
			北八朔町	倒木 3件
霧が丘三丁目			倒木	
霧が丘六丁目			倒木 2件	
台村町			倒木	
竹山二丁目			倒木 2件	
竹山四丁目			倒木 4件	
寺山町			看板3m×1.5mが道路に倒れている	
十日市場町			倒木 3件	

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
緑区	その他	その他	長津田一丁目	倒木
			長津田町	倒木
			中山一丁目	倒木
			西八朔町	倒木 2件
			白山一丁目	倒木
			白山二丁目	倒木
			白山三丁目	フェンス約4m破損 倒木
			白山四丁目	倒木 掲示板の枠の基部が傾きずれた。
			東本郷四丁目	車両破損
			東本郷五丁目	倒木
			三保町	マンション駐輪場の屋根が風で飛ばされたもの 駐輪場の屋根が飛ばされた 倒木 2件
			森の台	倒木
			中山町	倒木 4件
			青葉区	住家
一部破損	あざみ野四丁目	屋根破損 1棟		
	市ヶ尾町	屋根破損 1棟		
	美しが丘二丁目	屋根・天窓破損、室内水損 1棟		
	美しが丘五丁目	屋根破損 1棟		
	美しが丘西三丁目	屋根破損 1棟		
	梅が丘	屋根破損、室内水損 1棟		
	荏田町	屋根破損 1棟		
	荏田西五丁目	屋根、雨どい破損 1棟 ソーラーパネル、フェンス破損 1棟		
	大場町	屋根破損 1棟		
	恩田町	屋根破損 2棟		
	柿の木台	天窓、屋根、外壁破損 1棟		
	鴨志田町	屋根破損、室内水損 1棟 屋根破損 1棟 軒下破損 1棟		
	たちばな台二丁目	住家一部破損 1棟		
	つつじが丘	軒天破損 1棟		
	奈良町	屋根破損 1棟 屋根、外壁破損 1棟		
	藤が丘二丁目	外壁、屋根破損 1棟		
	元石川町	外壁破損 1棟		
もみの木台	屋根、窓格子破損 1棟			
非住家	一部破損	奈良町		小屋屋根、外壁破損 1棟
その他	その他	青葉台二丁目		倒木
		あかね台二丁目		フェンス破損
		あざみ野二丁目		フェンス等破損
		あざみ野四丁目		倒木
		市ヶ尾町		倒木 3件 5m×10mの看板の脚が強風により破損 雨どい接続部を破損
		美しが丘一丁目		倒木 2件
		美しが丘二丁目		倒木 2件
		美しが丘五丁目		倒木
		荏子田一丁目		倒木
		荏田北一丁目		倒木
		荏田町		窓ガラス破損 農地のビニールハウス2棟損壊
		大場町		雨どい及び竿受け破損 倒木
		恩田町		倒木

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
青葉区	その他	その他	鴨志田町	倒木
			寺家町	農地の梨棚が破損
			新石川四丁目	倒木
			すみよし台	倒木
			たちばな台二丁目	車両破損 フェンス、物置等破損
			田奈町	農薬飛散防止用ネット破損
			つつじが丘	倒木
			奈良二丁目	倒木
			奈良町	倒木 2件
			藤が丘一丁目	飛散物により道路通行止め フェンス及びコンクリートブロックを破損 倒木
			みたけ台	敷地フェンスの一部傾き。
			都筑区	住家
牛久保西四丁目	外壁破損 1棟			
牛久保東一丁目	屋根破損 1棟			
牛久保東三丁目	雨どい破損 1棟			
荏田南町	屋根破損 1棟			
加賀原一丁目	屋根破損 1棟			
勝田町	屋根破損 2棟			
川和町	屋根破損 3棟			
北山田五丁目	屋根、ガラス破損 1棟			
佐江戸町	外壁、柵破損 1棟			
すみれが丘	屋根破損 1棟			
中川一丁目	室内水損 1棟			
中川中央一丁目	ベランダパネル破損 1棟			
東方町	屋根、雨どい破損 1棟 室内水損 1棟			
東山田一丁目	屋根破損 2棟			
東山田町	屋根破損 3棟 外壁、雨どい等破損 2棟 外壁破損 2棟 屋根、軒下パネル破損 1棟 窓ガラス、カーポート屋根破損 1棟			
平台	屋根破損 2棟			
南山田二丁目	軒破損 1棟			
南山田三丁目	屋根破損 1棟			
南山田町	軒下破損 1棟 アンテナ、雨どい破損 1棟 屋根、天井、軒下破損 1棟			
見花山	屋根破損 1棟			
非住家	一部破損	池辺町		シャッター支柱破損 2棟 外壁、屋根破損 1棟
		大熊町		工場天井等破損 1棟 消防団器具置場屋根破損 1棟
		大棚町		公民館屋根破損 1棟
		川和町		体育館屋根破損 1棟
		北山田六丁目		物置破損 1棟
		茅ヶ崎中央		窓ガラス破損 1棟 窓ガラス破損 1棟
その他	その他	あゆみが丘		倒木
		池辺町		倒木 7件 堆肥舎の屋根が破損した 防鳥網の破れ カーポート破損

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
都筑区	その他	その他	池辺町	カーブミラー破損
			牛久保一丁目	道路冠水
				倒木 4件
			牛久保西一丁目	門扉の一部破損
			牛久保西三丁目	倒木
			牛久保東一丁目	倒木 2件
			牛久保東二丁目	枝折れ
			牛久保東三丁目	倒木
			荏田東二丁目	ガソリンスタンドの防火壁上方のパネル破損
				倒木
			荏田東三丁目	倒木 2件
			荏田南一丁目	倒木
			荏田南二丁目	倒木 3件
			荏田南五丁目	倒木
			大熊町	倒木 2件
				養液トマトハウス天井部分の被覆材が破れた
			折本町	倒木 3件
				遮光ネット及び天井ビニールが破れた
				道路冠水
				堆肥舎の屋根破損1件、木造堆肥舎兼農機具置場の半壊1件
				被覆フィルムの破れ
			カーブミラー破損	
			加賀原一丁目	倒木 2件
			勝田町	倒木 3件
			勝田南一丁目	倒木
			勝田南二丁目	倒木 2件
			川向町	倒木
				工場にあるリフト、エアコンプレッサー、分電盤故障 プレハブが倒壊して道路を塞いでいる
			川和町	倒木
				カーブミラー破損 消火用ホース格納箱及び表示灯破損
			北山田一丁目	倒木
			北山田三丁目	倒木
			北山田四丁目	倒木 3件
			北山田六丁目	倒木
				カーブミラー破損
			佐江戸町	防薬ネットが破損した
				倒木
			桜並木	倒木
				仮設ガードレール倒れ
			新栄町	倉庫軒下に置いていた商品が雨に濡れた
				倒木
			すみれが丘	倒木
カーブミラー破損				
茅ヶ崎中央	倒木 5件			
茅ヶ崎東二丁目	倒木			
茅ヶ崎東四丁目	倒木			
茅ヶ崎南一丁目	倒木 2件			
茅ヶ崎南四丁目	倒木			
茅ヶ崎南五丁目	倒木 2件			
中川一丁目	工事現場より雑物散乱。通行障害			
	倒木 2件			
中川二丁目	倒木			
中川中央一丁目	倒木 8件			
	看板の倒れによる通行止め			
仲町台一丁目	倒木 2件			
仲町台三丁目	倒木 2件			
仲町台五丁目	倒木			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
都筑区	その他	その他	早淵一丁目	車両破損 6台 枝折れ2本
			東方町	倒木 3件
				寄棟屋根北側に設置された鬼瓦が脱落した 農業用パイプハウスが破損
			東山田一丁目	倒木 4件
			東山田二丁目	倒木
			東山田三丁目	倒木 2件
			東山田四丁目	倒木 2件
			東山田町	倒木 4件
				防犯カメラの録画機1台が壊れた。 建築現場足場倒壊のおそれによる通行止め
			富士見が丘	倒木
			南山田一丁目	倒木
			南山田町	カーブミラー破損
				雑物が道路に散乱
				ベランダが落下。通行障害
見花山	倒木			
戸塚区	住家	一部破損	影取町	屋根破損 1棟
			柏尾町	ひさし破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			上柏尾町	屋根破損、室内水損 1棟
				屋根破損 2棟
			上倉田町	屋根破損 4棟
				軒破損 1棟
			上矢部町	屋根破損、室内水損 2棟
				屋根破損 14棟
			汲沢一丁目	屋根破損、室内水損 1棟
				屋根破損 1棟
			汲沢五丁目	屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			汲沢八丁目	屋根破損 1棟
				屋根破損 1棟
			小雀町	屋根破損 4棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			下倉田町	外壁破損 1棟
				屋根破損、室内水損 2棟
			戸塚町	屋根破損 4棟
				室内水損 1棟
				外壁破損 1棟
				屋根破損、室内水損 5棟
				屋根、外壁破損 1棟
			名瀬町	屋根破損 5棟
				屋根、雨どい破損 1棟
			原宿一丁目	屋根破損 2棟
				屋根破損、室内水損 3棟
			東俣野町	外壁破損 2棟
				雨戸破損 1棟
平戸一丁目	屋根破損、室内水損 1棟			
	屋根破損 2棟			
平戸二丁目	屋根破損、室内水損 2棟			
	屋根破損 1棟			
平戸三丁目	屋根破損 1棟			
	屋根破損 1棟			
平戸四丁目	屋根破損 1棟			
	屋根、雨どい破損 1棟			
平戸五丁目	屋根、外壁、窓ガラス破損 1棟			
	屋根破損、室内水損 2棟			
平戸五丁目	屋根破損 1棟			
	屋根破損、室内水損 1棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考			
戸塚区	住家	一部破損	平戸町	屋根破損 1棟			
			深谷町	屋根、外壁破損 1棟			
			深谷町	屋根破損 1棟			
			舞岡町	屋根破損 2棟			
			舞岡町	屋根破損、室内水損 1棟			
			舞岡町	屋根、窓破損 1棟			
			前田町	屋根破損、室内水損 1棟			
			南舞岡一丁目	屋根破損 1棟			
			南舞岡三丁目	屋根破損、室内水損 1棟			
			南舞岡三丁目	屋根破損 1棟			
			矢部町	屋根破損 1棟			
			矢部町	屋根破損、室内水損 1棟			
			矢部町	外壁、雨どい破損 1棟			
			吉田町	屋根、天井破損 1棟			
			吉田町	屋根破損、室内水損 1棟			
			上矢部町	工場天井破損 1棟			
			原宿四丁目	店舗屋根破損 1棟			
			非住家	一部破損	ブロック塀等	深谷町	屋根破損 1棟
	上矢部町	ブロック塀の倒壊					
	その他	その他			汲沢一丁目	倒木によるブロック塀の倒壊	
					戸塚町	塀の破損 ブロック塀及び物置の破損	
					秋葉町	倉庫の破損	
					影取町	倒木による雨どいの破損	
					上柏尾町	倒木 物置の破損	
					上倉田町	雨どい及びフェンスの破損 電柱が折れ、電線が断線 ルーフバルコニーのプラスチックタイルの破損 バルコニーのウッドデッキ破損 フェンスの破損 物置が飛ばされた	
						汲沢六丁目	窓ガラスの破損
						汲沢七丁目	倉庫が倒壊しバイク3台が破損
						品濃町	倒木による電線の断線 冠水による車両浸水 看板の破損 工事用足場の倒壊
					戸塚町	雨漏りの発生 窓ガラス1枚の破損 物置の破損	
					名瀬町	フェンスの倒壊、カーポートの一部破損 電線の断線 フェンスの倒壊	
					原宿二丁目	倒木 物置が飛ばされた	
					東俣野町	フェンスの倒壊、石垣の破損、室外機の破損 非住家の正門の破損 物置が落下しフェンス等が破損	
					平戸四丁目	ソーラーパネルの落下	
					深谷町	駐輪場の屋根が剥がれた	
					矢部町	フェンスの破損	
	吉田町	雨どいの破損 2件					
栄区	人的	軽傷	飯島町	右前頭部、まぶた腫れ			
	住家	半壊	飯島町	屋根破損、室内水損 1棟			
			笠間三丁目	屋根破損 1棟			
			亀井町	屋根破損、室内水損 2棟			
		一部破損	飯島町	屋根破損 7棟 窓、外壁、シャッター、雨どい破損 1棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
栄区	住家	一部破損	飯島町	窓、外壁、換気口カバー、手すり破損 1棟
				雨どい、窓、網戸、外壁破損 1棟
				屋根、雨どい、軒天破損 1棟
				太陽光給湯器破損 1棟
				屋根、外壁破損 1棟
				ひさし破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
				外壁破損 1棟
				屋根、雨どい破損 1棟
			犬山町	外壁、雨どい破損 1棟
				屋根破損 3棟
				室内水損 1棟
			尾月	外壁、物置破損 1棟
				屋根破損 4棟
				屋根・雨戸・窓破損、室内水損 1棟
			笠間二丁目	屋根破損 1棟
				屋根、門扉破損 1棟
			笠間三丁目	天窓破損 1棟
				屋根・外壁・内壁・窓破損、室内水損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			笠間五丁目	屋根破損 2棟
				屋根破損 4棟
			鍛冶ケ谷一丁目	屋根破損 1棟
			鍛冶ケ谷二丁目	屋根破損 1棟
			鍛冶ケ谷町	屋根破損、室内水損 1棟
				屋根破損 1棟
			桂台北	雨どい破損 1棟
			桂台西一丁目	屋根破損 1棟
			桂台西二丁目	外壁破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			桂台東	屋根破損 1棟
			桂台南一丁目	屋根破損 2棟
				雨どい破損 2棟
			桂台南二丁目	屋根、雨どい破損 1棟
				屋根破損 1棟
			桂町	屋根破損、室内水損 3棟
				屋根破損 1棟
				室内水損 1棟
			上郷町	屋根、雨どい、窓破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
屋根破損 1棟				
上之町	屋根破損、室内水損 3棟			
	屋根破損 3棟			
亀井町	ガラス破損 1棟			
	屋根破損 1棟			
	屋根、雨どい破損 1棟			
公田町	屋根破損、室内水損 4棟			
	屋根破損 4棟			
	室内水損 1棟			
	軒天破損 1棟			
	屋根、窓、外壁破損 1棟			
	屋根・雨どい破損、室内水損 1棟			
	屋根破損、室内水損 1棟			
小菅ケ谷一丁目	屋根・外壁破損、室内水損 1棟			
小菅ケ谷二丁目	門扉破損 1棟			
	屋根・雨どい破損、室内水損 1棟			
小菅ケ谷三丁目	屋根破損 1棟			
	外壁、窓、雨どい破損 1棟			
小菅ケ谷町	屋根破損 2棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
栄区	住家	一部破損	小山台一丁目	屋根破損 1棟
			小山台二丁目	バルコニー破損、室内水損 1棟 屋根破損、室内水損 1棟
			庄戸一丁目	外壁足場破損 1棟
			庄戸二丁目	雨どい破損 1棟
			庄戸三丁目	屋根、雨どい破損 1棟
				屋根、軒天破損 1棟
			庄戸四丁目	外壁、玄関ドア、雨どい、網戸破損 1棟
				屋根・雨どい破損、室内水損 1棟 軒天破損 1棟
			田谷町	屋根破損 2棟 屋根・軒天破損、室内水損 1棟
			長尾台町	屋根破損 2棟
			長倉町	屋根・雨どい・軒下破損、室内水損 1棟
			長沼町	外壁破損、室内水損 1棟
				屋根破損 4棟
				太陽光給湯器破損 1棟
				外壁破損 1棟 屋根破損、室内水損 2棟 雨どい破損、室内水損 1棟
			中野町	屋根・窓・雨戸破損、室内水損 1棟
				屋根破損 4棟 屋根破損、室内水損 2棟
			野七里一丁目	外壁破損 1棟
				屋根、雨どい破損 1棟 屋根、外壁、雨どい等破損 1棟 屋根破損 2棟
			野七里二丁目	屋根破損 1棟
				窓ガラス破損 1棟
			柏陽	屋根破損 3棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			東上郷町	屋根破損 3棟
			本郷台一丁目	屋根、雨どい破損 1棟
			本郷台二丁目	屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			本郷台三丁目	屋根破損 2棟
	屋根、雨どい破損 1棟			
	本郷台五丁目	雨どい破損 1棟		
	元大橋一丁目	屋根破損、室内水損 3棟		
	元大橋二丁目	屋根破損、室内水損 1棟		
	若竹町	屋根破損 1棟		
		屋根破損、室内水損 2棟		
	非住家	全壊	笠間二丁目	倉庫破損 1棟
			公田町	倉庫破損 1棟
		半壊	公田町	倉庫屋根破損、室内水損 1棟
			一部破損	飯島町
		桂町		事務所室内水損 1棟 外壁破損 1棟
		金井町		鉄骨造倉庫のスレート屋根の複数箇所に破損
		上郷町		屋根破損 1棟
ガラス破損 1棟				
亀井町		防災倉庫屋根破損 1棟		
公田町		物置屋根破損 1棟		
		フェンス、階段、雨どい、屋根破損 1棟		
田谷町		屋根破損 1棟		
		屋根破損、室内水損 1棟		
野七里一丁目	屋根破損 1棟			
若竹町	屋根破損 1棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
栄区	その他	道路	公田町	道路被害あり
			小菅ヶ谷四丁目	舗装隆起
		崖くずれ	上郷町	3箇所 流出量：計1,680m ³ 流出量：600m ³
			公田町	崖くずれ 流出量：200m ³ 崖くずれ 3件
		ブロック塀等	飯島町	建材が建物から剥がれて、地面に散らばっている 木製塀、金属製フェンス倒壊、門扉破損
			犬山町	強風により石塀が崩壊
			鍛冶ヶ谷二丁目	塀が壊れた
			上之町	塀倒壊
			庄戸二丁目	ブロック塀崩れ
			長尾台町	ブロック塀が倒壊し、鋼製フェンスが破損
			長沼町	ブロック塀にひび
			東上郷町	ブロック塀倒壊
			本郷台三丁目	ブロックフェンス崩壊
			その他	飯島町
		車両破損 6台		
		ソーラーパネル1基落下		
		看板一枚破損		
		犬山町		倒木 3件
				コンクリート外壁、門扉破損
		尾月		住宅外壁と物置の各一部が損傷
				フェンスと物置が破損した
		笠間二丁目		倒木
				看板一枚が落下し道路をふさいでいる
				箱型駐輪場飛散
				道路に折れた枝が集積
		笠間三丁目		倒木
				屋根部材飛散 2件
		笠間四丁目		倒木 2件
		笠間五丁目		倉庫の屋根が飛んだ 桜の枝垂れ下がり、枯れ枝
		鍛冶ヶ谷一丁目		カーポートの屋根が剥離落下
				土砂流出
		鍛冶ヶ谷町		物置、塀、車両破損
				倒木
		桂台北	フェンス破損 2件	
		桂台西一丁目	アクリル板飛散	
		桂台西二丁目	倒木	
		桂町	倒木 2件	
		金井町	倒木	
		上郷町	車両破損 4台	
			倒木 11件	
			扉破損	
			U字側溝、泥つまり	
			土砂流出	
物置、フェンス破損				
スクリーン損傷				
アスレチック亀裂				
上之町	仮設ガードレール横転			
	倒木			
亀井町	物置、フェンス破損			
	車両破損			
公田町	カーポートの屋根破損			
	屋根、軒下、雨どい、フェンス等破損			
	天井から雨漏り			
	車両破損 2台 フェンス破損 2件			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
栄区	その他	その他	公田町	倒木 5件
				土砂流出
				看板落下
				街渠枘の泥つまり
			小菅ヶ谷一丁目	倒木 2件
				民地で倒木
			小菅ヶ谷二丁目	玄関門扉、門扉金具、門扉支柱、居室扉サッシ破損
				倒木 2件
			小菅ヶ谷四丁目	電灯破損
				倒木
			小山台一丁目	エアコン室外機、サンルーフ屋根破損
			庄戸一丁目	外装工事の足場が崩れた
			庄戸二丁目	倒木
			庄戸三丁目	倒木 4件
				フェンス破損
				電柱から電線が垂れ下がっている。
			庄戸四丁目	倒木
				外壁の一部が倒壊したもの
			庄戸五丁目	倒木 5件
				土砂流出 流出量：10m ³
			田谷町	資材置き場の波板材破損
				店舗看板、照明器具破損及び車両3台損傷
				倒木 5件
				フェンス、カーポート屋根破損
			長尾台町	15mの竹がしなって電線にもたれている。
				倒木 2件
			長倉町	街路樹の枝が折れた
				倒木 2件
			長沼町	倒木
				庇、屋根上温水器、物置破損
				車両破損
				門柱灯破損
			中野町	屋根、壁、ガラス破損
倉庫破損				
フェンス破損				
野七里一丁目	倒木 3件			
	建物壁部材飛散			
	倒木 3件			
	モルタル外壁、屋外用ライト破損			
柏陽	車両破損 3台			
	カーポート屋根破損			
	倒木 2件			
東上郷町	物置の壁と屋根破損			
	倒木			
本郷台一丁目	ガレージ屋根破損 2件			
	軒下、雨どい、車両破損			
本郷台二丁目	倒木 2件			
	倒木			
本郷台三丁目	フェンス、電話線、電線破損 2件			
	倒木			
本郷台五丁目	バーゴラ破損			
	倒木			
元大橋一丁目	柵破損			
	道路冠水			
若竹町	倒木			
	折れ枝			
泉区	住家	半壊	中田北三丁目	屋根破損、室内水損 2棟
		一部破損	和泉が丘一丁目	屋根破損 1棟

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
泉区	住家	一部破損	和泉が丘二丁目	屋根・雨どい破損、室内水損 1棟
			和泉が丘三丁目	屋根破損 1棟
			和泉中央北一丁目	屋根破損、室内水損 2棟
			和泉中央北二丁目	屋根破損 2棟
			和泉中央北三丁目	屋根破損 1棟
			和泉中央北四丁目	屋根破損 2棟
			和泉中央北五丁目	屋根破損 1棟
			和泉中央南一丁目	屋根破損 4棟
			和泉中央南二丁目	屋根破損 2棟
			和泉中央南三丁目	屋根破損 1棟
			和泉中央南五丁目	屋根破損、室内水損 1棟
				屋根破損 1棟
			和泉町	屋根破損 2棟
				雨どい破損 1棟
			岡津町	屋根破損 3棟
				屋根、外壁破損 1棟
				屋根、雨どい破損 1棟
			桂坂	屋根破損 1棟
			上飯田町	屋根破損 7棟
				ソーラーパネル、窓、ひさし破損 1棟
				ひさし破損 1棟
			下飯田町	屋根破損 3棟
			下和泉一丁目	屋根破損 1棟
			下和泉二丁目	雨どい破損 2棟
			下和泉三丁目	屋根破損 1棟
			下和泉五丁目	屋根、天井破損 1棟
			白百合二丁目	屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			白百合三丁目	屋根破損 1棟
			新橋町	屋根破損 3棟
			中田北二丁目	太陽光パネル、シャッターボックス破損 1棟
				屋根破損 1棟
			中田北三丁目	屋根破損 2棟
			中田町	屋根破損、室内水損 1棟
			中田西二丁目	屋根破損 2棟
				室内水損 1棟
				屋根、外壁、ひさし破損 1棟
				外壁破損 1棟
			中田西三丁目	屋根破損 3棟
				屋根、室内水損 1棟
			中田西四丁目	屋根破損 2棟
				窓破損 1棟
			中田東一丁目	アンテナ、ガレージ、物置破損 1棟
屋根、天井破損 1棟				
中田東二丁目	屋根破損 1棟			
	屋根破損、室内水損 1棟			
中田東三丁目	屋根、外壁破損 1棟			
	窓破損 1棟			
中田東四丁目	屋根破損 4棟			
	屋根、ひさし破損 1棟			
中田南一丁目	屋根破損 1棟			
	屋根破損 2棟			
中田南二丁目	屋根破損 3棟			
	屋根、雨戸破損 1棟			
中田南四丁目	屋根破損 1棟			
	屋根、ひさし、窓破損 1棟			
中田南五丁目	屋根破損 1棟			
西が岡二丁目	屋根破損 1棟			
弥生台	屋根破損 1棟			
領家一丁目	屋根破損 2棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
泉区	住家	一部破損	領家二丁目	屋根、雨どい破損 1棟
			緑園二丁目	ベランダ手すり破損 1棟
			緑園五丁目	屋根破損 1棟
	非住家	一部破損	和泉が丘三丁目	下和泉地区センター外壁破損 1棟
			和泉中央北一丁目	屋根破損 1棟
			和泉中央南四丁目	中和田コミュニティハウス浸水 1棟
			和泉町	屋根破損 3棟
			上飯田町	屋根破損 1棟
			上飯田町	事務所屋根破損 1棟
			上飯田町	消防団器具置場シャッター破損 1棟
			中田北三丁目	屋根破損 1棟
			西が岡三丁目	屋根、雨どい破損 1棟
			ブロック塀等	和泉中央北三丁目
	和泉中央南四丁目	塀倒壊		
	その他	その他	和泉が丘一丁目	フェンス破損
			和泉が丘二丁目	倉庫屋根破損 車両破損 倒木
			和泉中央北三丁目	自転車、エアコン室外機破損
			和泉中央南一丁目	フェンス、外壁、車両破損
			和泉中央南三丁目	倒木 フェンス破損
			和泉中央南四丁目	倒木 石積擁壁破損による道路障害
			和泉中央南五丁目	掲示板破損
			和泉町	倒木 3件 防水シート破損 倒木による通行支障 5件 倒木による防犯灯の倒壊 屋根飛散による通行支障 看板破損 電話不通 駐車場扉、郵便ポスト破損 道路冠水による車両浸水5台 ビニールハウス倒壊 クレーン倒れによる通行支障、電線・ガードレール破損 ガードレール倒れによる通行支障
			岡津町	倒木 2件 塀破損 物置、アルミフェンス倒壊
			上飯田町	カーポート破損 2件 車両破損 3台 消火栓標柱破損 フェンス破損 倒木による道路障害 ビニールハウス破損 指定消防水利の標識柱破損 農業用ハウス屋根破損
			下飯田町	農業用ハウス破損 物置の固定装置破損
			下和泉五丁目	ブロック塀倒壊による道路障害
			白百合二丁目	フェンス破損
			新橋町	ネット支柱、ネット破損 物置屋根破損 車両破損
			中田町	倒木
			中田西一丁目	カーブミラー転倒
			中田西二丁目	エアコン配管剥離
			中田西四丁目	看板破損

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
泉区	その他	その他	中田南一丁目	カーポート屋根破損 ガレージ屋根、車両破損 倒木
			中田南二丁目	トタン塀破損 トタンの壁が変形
			中田南五丁目	倒木
			西が岡三丁目	自動ドアの外扉が故障
			弥生台	倒木、道路冠水
			緑園二丁目	車両破損 カーポートの屋根破損及びフレーム変形
			緑園三丁目	倒木 ソーラーパネル破損
			緑園五丁目	車両破損 倒木
			瀬谷区	住家
相沢六丁目	室内水損 1棟 屋根破損 1棟			
阿久和西二丁目	屋根破損 2棟 住家一部破損 1棟			
阿久和西三丁目	屋根破損 1棟棟			
下瀬谷三丁目	屋根、テレビアンテナ、物置破損 1棟			
瀬谷一丁目	屋根破損 1棟			
瀬谷二丁目	屋根、外壁破損 1棟 屋根破損 1棟			
瀬谷四丁目	屋根、ソーラー設備破損 1棟			
瀬谷五丁目	屋根破損 1棟			
瀬谷六丁目	屋根破損 2棟			
橋戸三丁目	屋根破損 1棟			
二ツ橋町	屋根破損、室内水損 1棟 屋根破損 4棟			
三ツ境	屋根破損 1棟			
宮沢二丁目	屋根破損 2棟			
非住家	一部破損	阿久和南三丁目		作業所シャッター、プレハブ小屋破損
		五貫目町		ガレージ屋根破損 1棟
		三ツ境		店舗屋根破損 1棟
		相沢四丁目		屋根破損
その他	その他	阿久和西一丁目		ネットフェンス倒壊
		阿久和西二丁目		物置が飛んで道路をふさいでいる。
		阿久和東二丁目		建物の雨どいが破損。
		阿久和南四丁目		倒木
		東野台		倒木、塀破損
		瀬谷四丁目		トタン屋根が落ちていて通行できない。 店舗看板の落下、エアコン室外機の破損 電線にトタンが引っ掛かっている。
		瀬谷町		倒木 6件
		橋戸二丁目		倒木
		橋戸三丁目		倒木
		二ツ橋町		電話線が断線して垂れ下がっている。
		南台一丁目		信号の向きが変わっている
		宮沢二丁目		防犯灯ポールが傾き電線に接触。 倒木
宮沢四丁目	倒木			

「水防警報」の発表状況

発表河川	基準水位観測所	発表時分(いずれも9月9日発表)			
		準備	出動	指示	解除
侍従川	六浦二号	1:46	2:36		4:36
いたち川	水神橋	1:51	2:01		7:01
今井川	中野橋	2:01	3:11		5:21
舞岡川	元舞橋	2:01			5:21
平戸永谷川	外郷橋	2:01			6:56
大岡川	埋田橋	2:06	3:06		5:06
柏尾川	鷹匠橋	2:06	3:06		7:16
阿久和川	ト一ヨ一橋	2:11			5:51
柏尾川	元町橋	2:16	3:36		6:16
砂田川	下橋	2:21	3:31		5:41
梅田川	神明橋	2:31			5:51
境川	境橋		2:42		7:53
早淵川	鍛冶橋	2:56			4:46
矢上川	西ヶ崎橋	3:09			4:49
名瀬川	栄橋	3:11			5:01
鳥山川	宮原橋	3:31			4:31
鶴見川	落合橋	3:36			7:06
大熊川	大竹上橋	3:36			7:56
境川	大清水橋		3:53		7:10

「避難勧告等の発令状況」

○避難準備・高齢者等避難開始

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由	
		世帯数	人数			
9/8 17:00	鶴見区	上末吉一丁目の一部 下末吉五丁目の一部 北寺尾一丁目の一部 岸谷三丁目の一部	28	54	<ul style="list-style-type: none"> ・末吉地区センター ・岸谷公園集会所2階 ・寺尾地域ケアプラザ 	土砂災害のおそれ
9/9 8:00		獅子ヶ谷三丁目の一部 ※ 9/9 4:45、同地域に対し避難勧告を発令				
9/8 17:00	西区	境之谷の一部 西戸部町1丁目的一部分	58	74	<ul style="list-style-type: none"> ・一本松小学校 ・西スポーツセンター ・西地区センター ・平沼小学校 	土砂災害のおそれ
9/9 8:00		※ 9/9 4:45、同地域に対し避難勧告を発令				
9/8 21:00		岡野一丁目的一部分 北幸一丁目的一部分 北幸二丁目的一部分 南幸一丁目的一部分 南幸二丁目的一部分	1,410	3,430		帷子川氾濫のおそれ
9/9 7:15		南浅間町の全域 浅間町5丁目の全域 高島二丁目的一部分				
9/8 17:00	中区	石川町4丁目的一部分 打越的一部分 北方町2丁目的一部分 小港町1丁目的一部分 仲尾台的一部分 西竹之丸的一部分 根岸旭台的一部分	465	870	<ul style="list-style-type: none"> ・山元小学校 ・大鳥小学校 ・みなと総合高校 ・麦田清風荘 ・上台集会所 	土砂災害のおそれ
9/9 8:00		本郷町3丁目的一部分 本牧町1丁目的一部分 山手町的一部分 山元町3丁目的一部分 山元町5丁目的一部分 ※ 9/9 4:45、同地域に対し避難勧告を発令				
9/8 17:00	南区	井土ヶ谷上町的一部分 庚台的一部分 清水ヶ丘的一部分 中里三丁目的一部分 永田北一丁目的一部分 永田北三丁目的一部分 永田東二丁目的一部分 永田南二丁目的一部分	254	510	<ul style="list-style-type: none"> ・清水ヶ丘地域ケアプラザ ・永田地区センター ・六ツ川1丁目コミュニティハウス ・睦コミュニティハウス 	土砂災害のおそれ
9/9 8:00		堀ノ内町2丁目的一部分 ※ 9/9 4:45、同地域に対し避難勧告を発令				
9/8 17:00	港南区	上大岡東二丁目的一部分 上永谷二丁目的一部分 笹下一丁目的一部分 芹が谷二丁目的一部分 野庭町的一部分 日野八丁目的一部分	33	66	<ul style="list-style-type: none"> ・港南地区センター ・野庭地区センター ・永田地区センター ・日野第三町内会館 	土砂災害のおそれ
9/9 8:00		日野中央二丁目的一部分 日野南二丁目的一部分 ※ 9/9 4:45、同地域に対し避難勧告を発令				
9/8 17:00		日野中央二丁目的一部分 日野七丁目的一部分	100	200		日野川氾濫のおそれ
9/9 7:15		※ 9/9 3:55、同地域に対し避難勧告を発令				

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由			
		世帯数	人数					
9/8 17:00	保土ケ谷区	新井町の一部 岩崎町の一部 上菅田町の一部 権太坂二丁目の一部 坂本町の一部 瀬戸ケ谷町の一部 西谷町の一部 東川島町の一部 星川一丁目の一部 峰岡町3丁目の一部 ※ 9/9 4:45、同地域に 対し避難勧告を発令	267	588	<ul style="list-style-type: none"> ・岩崎小学校 ・保土ケ谷小学校 ・保土ケ谷中学校 ・西谷地区センター ・保土ケ谷地区センター ・イコットハウス 	土砂災害 のおそれ		
9/9 8:00		岩間町1丁目の一部 岩間町2丁目の一部 帷子町1丁目の一部 神戸町の一部 天王町1丁目の一部 天王町2丁目の一部 西久保町の一部	6,755	14,928			帷子川、 今井川氾 濫のおそ れ	
9/8 19:00						旭区		上川井町の一部 川井本町の一部 ※ 9/9 3:00、同地域に 対し避難勧告を発令
9/9 6:30		磯子区	岡村二丁目の一部 岡村三丁目の一部 岡村四丁目の一部 上中里町の一部 下町の一部 杉田三丁目の一部 西町の一部 氷取沢町の一部 峰町の一部分 ※ 9/9 4:45、同地域に 対し避難勧告を発令	162			347	
9/8 19:00	金沢区				朝比奈町の一部 釜利谷東三丁目的一部分 大道一丁目的一部分 大道二丁目的一部分 高舟台二丁目的一部分 東朝比奈一丁目的一部分 東朝比奈三丁目的一部分 西柴二丁目的一部分 六浦五丁目的一部分 六浦東一丁目的一部分 六浦東二丁目的一部分 六浦南三丁目的一部分 六浦南四丁目的一部分 六浦南五丁目的一部分 ※ 9/8 20:00、同地域 に対し避難勧告を発令	901		2098
9/9 7:00		港北区	大曾根台の一部 鳥山町の一部 ※ 9/9 4:45、同地域に 対し避難勧告を発令	28			60	
9/8 17:00	師岡町の一部				2	7		災害発生 のおそれ
9/9 8:00			9/8 17:00	9/9 8:00				
9/9 8:00								

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由				
		世帯数	人数						
9/8 17:00	緑区	北八朔町の一部 寺山町の一部 三保町の一部 ※ 9/9 4:45、同地域に 対し避難勧告を発令	26	49	<ul style="list-style-type: none"> ・寺山町自治会館 ・中山小学校 ・鴨居中学校 ・山下小学校 ・三保町自治会館 	土砂災害 のおそれ			
9/9 8:00		東本郷一丁目の一部 東本郷四丁目の一部 東本郷六丁目の一部 東本郷町の一部 鴨居一丁目の一部 鴨居二丁目の一部 鴨居三丁目の一部 鴨居四丁目の一部 鴨居五丁目の一部	1,385	3,104		鶴見川氾 濫のおそ れ			
9/8 17:00							白山一丁目の一部 白山二丁目の一部 上山一丁目の一部 上山二丁目の一部	9/9 7:30	
9/8 17:00		中山一丁目の一部 中山二丁目の一部 中山三丁目の一部 台村町の一部 新治町の一部 十日市場町の一部 青砥町の一部 北八朔町の一部 小山町の一部	1,758	3,937		恩田川氾 濫のおそ れ			
9/9 7:30							三保町の一部 新治町の一部	3	6
9/8 17:00		青葉区	恩田町の一部 ※ 9/9 4:45、同地域に 対し避難勧告を発令	14		25			
9/9 8:00			寺家町の一部 鉄町の一部 鴨志田町の一部 みたけ台の一部 上谷本町の一部 市ケ尾町の一部 柿の木台の一部 下谷本町の一部	769		1,884	鶴見川氾 濫のおそ れ		
9/8 17:00								あざみ野一丁目の一部 新石川一丁目の一部 荏田町の一部 しらとり台の一部	244
9/9 7:00	恩田町の一部 田奈町の一部 しらとり台の一部		14	34	恩田川氾 濫のおそ れ				
9/8 17:00						都筑区	池辺町の一部 大柵町の一部 勝田町の一部 早瀬三丁目の一部 ※ 9/9 4:45、同地域に 対し避難勧告を発令	11	28
9/9 8:00	川和町の一部 佐江戸町の一部 池辺町の一部 折本町の一部 東方町の一部 大熊長の一部 川向町の全域		6,181	16,007	鶴見川氾 濫のおそ れ				
9/8 18:00							9/9 7:40		
9/9 7:40									

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由	
		世帯数	人数			
9/8 17:00	戸塚区	平戸三丁目の一部 上柏尾町の一部 柏尾町の一部 舞岡町の一部 上矢部町の一部 上倉田町の一部 小雀町の一部 下倉田町の一部 ※ 9/9 4:45、同地域に 対し避難勧告を発令	184	410	<ul style="list-style-type: none"> ・豊田中学校 ・小雀小学校 ・東戸塚地区センター ・舞岡地区センター 	土砂災害 のおそれ
9/9 8:00						
9/8 17:00	栄区	上郷町の一部 公田町の一部 小菅ヶ谷二丁目の一部 小菅ヶ谷三丁目の一部 田谷町の一部 長尾台町の一部 ※ 9/9 4:45、同地域に 対し避難勧告を発令	39	96	<ul style="list-style-type: none"> ・旧庄戸中学校 ・桂公田町会館 ・笠間小学校 ・本郷台小学校 ・長尾台町内会館 	土砂災害 のおそれ
9/9 8:00						
9/8 17:00	泉区	和泉町の一部	49	121	<ul style="list-style-type: none"> ・ひなた山第三自治会館 ・岡津小学校 	和泉川氾 濫のおそ れ
9/9 6:45						
9/8 17:00		岡津町の一部	168	415		阿久和川 氾濫のお それ
9/9 6:45						
9/8 17:00	瀬谷区	五貫目町の一部 目黒町の一部 上瀬谷町の一部 竹村町の一部 中屋敷一丁目の一部 本郷一丁目の一部 本郷三丁目の一部 瀬谷六丁目の一部 橋戸三丁目の一部 北新の一部 下瀬谷三丁目の一部 ※ 9/8 21:00、同地域 に対し避難勧告を発令	796	1,917	<ul style="list-style-type: none"> ・瀬谷中学校 ・瀬谷第二小学校 ・上瀬谷小学校 	境川氾濫 のおそれ
9/9 7:00						

○避難勧告

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由	
		世帯数	人数			
9/9 4:45	鶴見区	上末吉一丁目の一部 下末吉五丁目の一部 北寺尾一丁目の一部 岸谷三丁目の一部 獅子ヶ谷三丁目の一部 ※ 9/8 17:00、同地域 に対し避難準備・高齢 者等避難開始を発令済	28	54	<ul style="list-style-type: none"> ・末吉地区センター ・岸谷公園集会所 2階 ・寺尾地域ケアプラザ 	土砂災害 のおそれ
9/9 8:00						
9/9 4:45	西区	境之谷の一部 西戸部町 1 丁目的一部分 ※ 9/8 17:00、同地域 に対し避難準備・高齢 者等避難開始を発令済	58	74	<ul style="list-style-type: none"> ・一本松小学校 ・西スポーツセンター ・西区センター ・平沼小学校 	土砂災害 のおそれ
9/9 8:00						

発令日時 解除日時	対象地域		対象		避難場所	発令理由
			世帯数	人数		
9/9 4:45	中区	石川町4丁目の一部 打越の一部 北方町2丁目の一部 小港町1丁目の一部 仲尾台の一部 西竹之丸の一部 根岸旭台の一部	465	870	<ul style="list-style-type: none"> ・山元小学校 ・大鳥小学校 ・みなと総合高校 ・麦田清風荘 ・上台集会所 	土砂災害のおそれ
9/9 8:00		本郷町3丁目の一部 本牧町1丁目の一部 山手町の一部 山元町3丁目の一部 山元町5丁目の一部 ※ 9/8 17:00、同地域 に対し避難準備・高齢者等避難開始を発令済				
9/9 4:45	南区	井土ヶ谷上町の一部 庚台の一部 清水ヶ丘の一部 中里三丁目の一部 永田北一丁目の一部 永田北三丁目の一部 永田東二丁目の一部 永田南二丁目の一部	254	510	<ul style="list-style-type: none"> ・清水ヶ丘地域ケアプラザ ・永田地区センター ・六ツ川1丁目コミュニティハウス ・睦コミュニティハウス 	土砂災害のおそれ
9/9 8:00		堀ノ内町2丁目的一部分 ※ 9/8 17:00、同地域 に対し避難準備・高齢者等避難開始を発令済				
9/9 4:45	港南区	上大岡東二丁目的一部分 上永谷二丁目的一部分 笹下一丁目的一部分 芹が谷二丁目的一部分 野庭町的一部分 日野八丁目的一部分 日野中央二丁目的一部分 日野南二丁目的一部分	33	66	<ul style="list-style-type: none"> ・港南地区センター ・野庭地区センター ・永田地区センター ・日野第三町内会館 	土砂災害のおそれ
9/9 8:00		※ 9/8 17:00、同地域 に対し避難準備・高齢者等避難開始を発令済				
9/9 3:55		日野中央二丁目的一部分 日野七丁目的一部分	100	200		日野川氾濫のおそれ
9/9 7:15		※ 9/8 17:00、同地域 に対し避難準備・高齢者等避難開始を発令済				
9/9 4:45	保土ヶ谷区	新井町的一部分 岩崎町的一部分 上菅田町的一部分 権太坂二丁目的一部分 坂本町的一部分 瀬戸ヶ谷町的一部分 西谷町的一部分 東川島町的一部分 星川一丁目的一部分 峰岡町3丁目的一部分	267	588	<ul style="list-style-type: none"> ・岩崎小学校 ・保土ヶ谷小学校 ・保土ヶ谷中学校 ・西谷地区センター ・保土ヶ谷地区センター ・イコットハウス 	土砂災害のおそれ
9/9 8:00		※ 9/8 17:00、同地域 に対し避難準備・高齢者等避難開始を発令済				
9/9 3:00	旭区	上川井町的一部分 川井本町的一部分	130	325	・川井町内会館	帷子川氾濫のおそれ
9/9 7:00		※ 9/8 19:00、同地域 に対し避難準備・高齢者等避難開始を発令済				

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由	
		世帯数	人数			
9/9 4:45	磯子区	岡村二丁目の一部 岡村三丁目の一部 岡村四丁目の一部 上中里町の一部 下町の一部 杉田三丁目の一部 西町の一部 氷取沢町の一部 峰町の一部 ※ 9/8 17:00、同地域 に対し避難準備・高齢 者等避難開始を発令済	162	347	<ul style="list-style-type: none"> ・岡村小学校 ・岡村中学校 ・さわの里小学校 ・根岸地区センター ・浜中学校 ・洋光台第四小学校 	土砂災害 のおそれ
9/9 9:00						
9/8 20:00	金沢区	朝比奈町の一部 釜利谷東三丁目の一部 大道一丁目の一部 大道二丁目の一部 高舟台二丁目の一部 東朝比奈一丁目の一部 東朝比奈三丁目の一部 西柴二丁目の一部 六浦五丁目の一部 六浦東一丁目の一部 六浦東二丁目の一部 六浦南三丁目の一部 六浦南四丁目の一部 六浦南五丁目の一部 ※ 9/8 17:00、同地域 に対し避難準備・高齢 者等避難開始を発令済	901	2098	<ul style="list-style-type: none"> ・大道小学校 ・釜利谷東小学校 ・西柴中学校 ・六浦地区センター ・関東学院大学12号館 	土砂災害 のおそれ
9/9 8:00						
9/9 4:45	港北区	大曽根台の一部 鳥山町の一部 ※ 9/8 17:00、同地域 に対し避難準備・高齢 者等避難開始を発令済	28	60	<ul style="list-style-type: none"> ・港北公会堂 ・菊名地区センター ・城郷小机地区センター ・大曽根会館 	土砂災害 のおそれ
9/9 8:00						
9/9 4:45	緑区	北八朔町の一部 寺山町の一部 三保町の一部 ※ 9/8 17:00、同地域 に対し避難準備・高齢 者等避難開始を発令済	26	49	<ul style="list-style-type: none"> ・寺山町自治会館 ・中山小学校 ・鴨居中学校 ・山下小学校 ・三保町自治会館 	土砂災害 のおそれ
9/9 8:00						
9/9 4:45	青葉区	恩田町の一部 ※ 9/8 17:00、同地域 に対し避難準備・高齢 者等避難開始を発令済	14	25	<ul style="list-style-type: none"> ・桂台コミュニティハウス ・さつきが丘小学校 ・田奈小学校 ・東市ケ尾小学校 ・山内小学校 ・市ケ尾小学校 ・みたけ台小学校 ・鉄小学校 ・鴨志田緑小学校 	土砂災害 のおそれ
9/9 8:00						

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由	
		世帯数	人数			
9/9 4:45	都筑区	池辺町の一部 大圃町の一部 勝田町の一部 早瀬三丁目の一部 ※ 9/8 17:00、同地域 に対し避難準備・高齢 者等避難開始を発令済	11	28	<ul style="list-style-type: none"> ・川和小学校 ・折本小学校 ・都田西小学校 ・都田小学校 ・勝田小学校 ・荏田小学校 	土砂災害 のおそれ
9/9 8:00						
9/9 4:45	戸塚区	平戸三丁目の一部 上柏尾町の一部 柏尾町の一部 舞岡町の一部 上矢部町の一部 上倉田町の一部 小雀町の一部 下倉田町の一部 ※ 9/8 17:00、同地域 に対し避難準備・高齢 者等避難開始を発令済	184	410	<ul style="list-style-type: none"> ・豊田中学校 ・小雀小学校 ・東戸塚地区センター ・舞岡地区センター 	土砂災害 のおそれ
9/9 8:00						
9/9 4:45	栄区	上郷町の一部 公田町の一部 小菅ヶ谷二丁目の一部 小菅ヶ谷三丁目の一部 田谷町の一部 長尾台町の一部 ※ 9/8 17:00、同地域 に対し避難準備・高齢 者等避難開始を発令済	39	96	<ul style="list-style-type: none"> ・旧庄戸中学校 ・桂公田町会館 ・笠間小学校 ・本郷台小学校 ・長尾台町内会館 	土砂災害 のおそれ
9/9 8:00						
9/9 3:00		飯島町の一部 笠間町の一部 笠間四丁目の一部 笠間五丁目の一部 小菅ヶ谷一丁目の一部 小菅ヶ谷二丁目の一部 桂町の一部 柏陽の一部 公田町の一部	500	1,000		いたち川 氾濫のお それ
9/9 7:00						
9/8 21:00	瀬谷区	五貫目町の一部 目黒町の一部 上瀬谷町の一部 竹村町の一部 中屋敷一丁目の一部 本郷一丁目の一部 本郷三丁目の一部 瀬谷六丁目の一部 橋戸三丁目の一部 北新の一部 下瀬谷三丁目の一部 ※ 9/8 17:00、同地域 に対し避難準備・高齢 者等避難開始を発令済	796	1,917	<ul style="list-style-type: none"> ・瀬谷中学校 ・瀬谷第二小学校 ・上瀬谷小学校 	境川氾濫 のおそれ
9/9 7:00						

種別	番号	警戒事案の名称
風水害	12	10月10日台風第19号

気象注意報・警報の発表及び対応状況

日時	警報等発表・解除	備考
10月10日15時00分	災害対策警戒本部設置	市及び全区で設置
10月12日6時23分	暴風警報発表	
10月12日7時05分	大雨（土砂災害・浸水害）、洪水警報発表	
10月12日9時28分	波浪、高潮警報発表	
10月12日23時21分	高潮警報解除	
10月13日3時37分	大雨（土砂災害・浸水害）、暴風、波浪警報解除	
10月13日10時55分	洪水警報解除	
10月15日12時00分	災害対策警戒本部廃止	最終的な配備人数3,261人

【降雨(降雪)の状況】

- (1) 総雨量 313mm (10月11日23時～12日22時：青葉消防署すすき野消防出張所)
(2) 最大1時間あたり降水量 38mm (10月12日8時～9時：青葉消防署若葉台消防出張所)

【被害状況】

○人的被害

軽傷者 7人

○住家被害

半壊 50棟
一部破損 760棟
床上浸水 2棟
床上浸水 3棟

○非住家被害


全壊 4棟
半壊 12棟
一部破損 84棟
浸水 3棟

○田畑被害

畑の流出・陥没 2件

○その他

文教施設 3件
道路 3件
河川 1箇所
崖くずれ 15箇所
ブロック塀等 16箇所
その他 497箇所



< 停電地域 >

- ・鶴見区【約400軒】・神奈川区【約700軒】・西区【約800軒】・中区【約1,000軒】・南区【約2,500軒】
- ・港南区【約6,600軒】・保土ヶ谷区【約3,000軒】・旭区【約3,000軒】・港北区【約4,100軒】
- ・緑区【100軒未満】・戸塚区【約8,900軒】・栄区【約2,500軒】・泉区【約1,800軒】・瀬谷区【約3,400軒】

「各区所在別被害一覧」

区名	被害分類	被害種別	町名	備考		
鶴見区	住家	半壊	北寺尾三丁目	住家半壊 1棟		
			下野谷町2丁目	住家半壊 1棟		
		一部破損	市場大和町	屋根破損 2棟		
			梶山二丁目	屋根破損 1棟		
			上末吉二丁目	屋根破損 1棟		
			寛政町	屋根破損 1棟		
			岸谷一丁目	屋根破損 1棟		
			岸谷四丁目	屋根破損 1棟		
			北寺尾三丁目	屋根、外壁破損 1棟		
			北寺尾六丁目	屋根破損 1棟		
			駒岡四丁目	屋根破損 1棟		
			獅子ヶ谷一丁目	屋根破損 2棟		
			下野谷町2丁目	屋根破損 1棟		
				住家一部破損 1棟		
			下末吉一丁目	住家一部破損 1棟		
			下末吉六丁目	屋根、外壁破損 1棟		
			菅沢町	住家一部破損 1棟		
			佃野町	屋根破損 1棟		
			鶴見一丁目	屋根破損 1棟		
			鶴見中央五丁目	屋根飛散 1棟		
			生麦五丁目	屋根破損 1棟		
			馬場二丁目	屋根破損 1棟		
			馬場三丁目	屋根破損 1棟		
			浜町2丁目	住家一部破損 1棟		
			東寺尾六丁目	住家一部破損 1棟		
			東寺尾中台	屋根破損 1棟		
			非住家	一部破損	大黒町	工場シャッター破損。室内水損 1棟
			その他	崖くずれ ブロック塀等	北寺尾一丁目	崖くずれ
					諏訪坂	ブロック塀崩れ
				その他	潮田町2丁目	看板破損
					上の宮二丁目	屋外階段手摺破損
					岸谷二丁目	堀（波板）破損
	北寺尾四丁目	フェンス倒壊				
	駒岡一丁目	看板破損				
	駒岡三丁目	フェンス倒壊				
		フェンス倒壊による道路通行不能				
		プール日よけ破損				
	下野谷町2丁目	トタン屋根散乱				
	尻手一丁目	フェンス倒壊				
	下末吉二丁目	プレハブ損壊				
	下末吉三丁目	仮設住宅損壊				
		プレハブ損壊				
大黒ふ頭	道路冠水					
佃野町	看板破損					
鶴見中央三丁目	倒木					
鶴見中央五丁目	車両小破					
仲通1丁目	車両小破					
生麦三丁目	街灯破損					
馬場三丁目	玄関扉破損					
東寺尾北台	道路標識転倒					
向井町4丁目	窓ガラス1枚破損					

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
鶴見区	その他	その他	矢向一丁目	雨漏り	
			矢向三丁目	倒木	
			矢向五丁目	倒木	
神奈川区	住家	半壊	入江二丁目	屋根破損、室内水損 2棟	
		一部破損	入江一丁目	屋根破損、室内水損 1棟	
			入江二丁目	屋根破損 1棟	
				天井、壁破損 1棟	
			大口通	屋根破損、室内水損 1棟	
			大口仲町	屋根破損 2棟	
				屋根破損、室内水損 1棟	
			片倉一丁目	玄関扉破損 1棟	
			片倉二丁目	屋根破損 2棟	
			神之木台	屋根破損、室内水損 1棟	
			亀住町	屋根、窓ガラス破損 1棟	
			子安台二丁目	屋根破損、室内水損 1棟	
			子安通1丁目	屋根破損 1棟	
				屋根破損、室内水損 1棟	
			栄町	屋根破損、室内水損 1棟	
			沢渡	屋根破損、室内水損 1棟	
			三枚町	屋根・テレビアンテナ破損、室内水損 1棟	
			白幡上町	屋根破損 1棟	
			白幡仲町	屋根破損、室内水損 1棟	
			白幡南町	屋根破損 1棟	
			白幡向町	屋根破損 1棟	
			新子安一丁目	屋根破損、室内水損 1棟	
			新子安二丁目	戸袋、雨戸破損 1棟	
			菅田町	屋根破損 3棟	
				ベランダ屋根破損 1棟	
			立町	屋根破損 1棟	
			七島町	雨戸破損 1棟	
				屋根破損 1棟	
			西寺尾二丁目	天窗・雨どい・屋根破損、室内水損 1棟	
			西寺尾三丁目	屋根・窓ガラス破損、室内水損 1棟	
			西寺尾四丁目	屋根破損 2棟	
			平川町	屋根破損 1棟	
			松見町1丁目	屋根破損 2棟	
			松見町2丁目	窓シャッター、ブロック塀破損 1棟	
				屋根破損 1棟	
			松見町4丁目	屋根破損 2棟	
			三ツ沢上町	屋根破損 1棟	
			三ツ沢中町	屋根、壁面破損 1棟	
		三ツ沢南町	屋根破損、室内水損 2棟		
			室内水損 1棟		
		六角橋一丁目	屋根破損、室内水損 1棟		
		六角橋五丁目	屋根破損 2棟		
		非住家	全壊	神大寺四丁目	小屋全壊 1棟
			子安通3丁目	物置倒壊 1棟	
		一部破損	半壊	西寺尾四丁目	物置倒壊、物置内水損 1棟
			恵比須町	テント倉庫幌(ほろ)破損 1棟	
				工場壁面破損 1棟	
守屋町3丁目	非住家一部破損 1棟				
その他	崖くずれ	浦島丘	土砂崩れ(3m×5m)		
		菅田町	崖崩れ		

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
神奈川区	その他	ブロック塀等	三ツ沢中町	ブロック塀、柵破損 1棟
		その他	旭ヶ丘	屋根のアンテナ破損
			浦島丘	戸袋破損、物置の屋根飛散
			神奈川本町	物置倒壊、車両破損
			神之木台	二階戸袋が飛びそう
			神之木町	1階の看板が飛びそう
			神大寺三丁目	標識が折れている
			子安通1丁目	荒木橋～富士見橋までの一部道路冠水 屋根のソーラーパネル落下 飛散物により車5台破損
			菅田町	物置破損
				雨樋破損
				宝町
			反町2丁目	看板飛び、歩道封鎖
			羽沢町	ビニールハウスの破損
				がけ崩れ
			二ツ谷町	看板が電線にひっかかり落ちそう
			三ツ沢下町	屋上から室外機がぶら下がる。
			六角橋一丁目	ベランダの仕切板1枚破損
六角橋六丁目	倒木によりNTT線切断			
西区	住家	半壊	元久保町	屋根破損、室内水損 1棟
		一部破損	赤門町2丁目	外壁破損 1棟
			伊勢町3丁目	外壁破損 1棟
			老松町	屋根、塀破損 1棟
			霞ヶ丘	屋根破損、室内水損 1棟
				屋根破損 1棟
				天井裏水損 1棟
				ベランダ屋根、雨どい破損 1棟
			北軽井沢	屋根・雨どい破損、室内水損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			楠町	屋根・壁面・雨どい等破損、室内水損 1棟
			桶町	屋根破損 1棟
			久保町	外壁、フェンス破損 1棟
				屋根破損 1棟
			境之谷	ベランダ屋根・壁面・軒下破損、室内水損 1棟
				屋根破損 2棟
			浅間台	外壁破損、室内水損 1棟
				屋根破損 1棟
			浅間町1丁目	屋上フェンス・給水管破損、室内水損 1棟
			浅間町4丁目	屋根破損 1棟
			中央一丁目	屋根破損 1棟
			中央二丁目	ひさし破損、室内水損 1棟
				ガラス破損 1棟
				ひさし、雨どい破損 1棟
			戸部本町	屋根・内壁破損、室内水損 1棟
				屋根破損 2棟
			西戸部町2丁目	サッシ、窓ガラス破損 1棟
屋根、物置、フェンス破損 1棟				
西戸部町3丁目	屋根破損 1棟			
西平沼町	住家一部破損 5棟			
浜松町	屋根破損、室内水損 1棟			
東久保町	外壁破損 1棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
西区	住家	一部破損	東久保町	屋根破損、室内水損 1棟	
			藤棚町1丁目	屋根破損、室内水損 1棟	
			藤棚町2丁目	雨どい破損 1棟	
				屋根破損 1棟	
				屋根、外壁破損 1棟	
			南浅間町	雨どい破損 1棟	
			宮ヶ谷	屋根破損 1棟	
	元久保町	外壁破損 1棟			
		屋根破損 1棟			
	非住家	一部破損	境之谷	屋根破損 1棟	
			西戸部町2丁目	屋根、ドア破損 1棟	
			西平沼町	屋根、外壁破損 1棟	
				軒先破損 1棟	
			みなとみらい四丁目	通風口破損 1棟	
	元久保町	屋根、外壁破損 1棟			
	その他	崖くずれ	東久保町	倒木によるがけ崩れ2立米	
				ブロック塀が倒れ隣家に土砂流出	
		その他	その他	伊勢町1丁目	壁面看板が落下
				老松町	倒木
					倉庫内浸水、物品水損
				霞ヶ丘	縁側の外つけ屋根破損
					カーポートの屋根の一部が破損
				久保町	店舗のテントが落ちそう
					エレベーターの故障
				浅間台	倉庫が倒れている。
					倒木
				浅間町3丁目	倒木
西平沼町				飛散物による車両破損 4台	
				飛散物による屋上フェンス、テレビアンテナ破損	
平沼一丁目				倒木	
みなとみらい三丁目				みなとみらい自転車駐輪場ガラス飛散	
みなとみらい六丁目	倒木				
南軽井沢	倒木				
南幸一丁目	看板落下				
南幸二丁目	看板破損				
宮ヶ谷					
元久保町	消火栓標識が傾いた				
	路上に屋根材等が散乱				
中区	半壊		石川町5丁目	住家半壊 2棟	
			本牧間門	屋根破損 2棟	
			妙香寺台	屋根破損、室内水損 1棟	
	住家	一部破損		大平町	屋根破損、室内水損 1棟
				滝之上	屋根破損、室内水損 1棟
				竹之丸	屋根破損 1棟
					屋根破損 1棟
				仲尾台	屋根破損 1棟
				西之谷町	屋根破損 1棟
					屋根、カーポート、車両破損 1棟
				福富町東通	屋根破損 1棟
				本牧町1丁目	屋根破損、室内水損 1棟
					外壁破損 1棟
				本牧原	屋根破損 2棟
本牧緑ヶ丘	屋根破損、室内水損 1棟				

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
中区	住家	一部破損	簗沢	軒先破損 1棟	
			山下町	住家一部破損 1棟	
	非住家	全壊	豊浦町	プレハブ造事務所倒壊、フェンス破損 1棟	
			一部破損	石川町4丁目	シャッター破損 1棟
		石川町5丁目		塀、ドア破損 1棟	
		上野町1丁目		店舗シャッター破損 1棟	
		野毛町1丁目		店舗看板破損 1棟	
		本牧満坂		店舗屋根、ひさし、塀破損 1棟	
		山下町		屋根破損 1棟	
				壁面ケーブルカバー破損 1棟	
		大和町2丁目	屋根、電灯破損 1棟		
	その他	その他	石川町5丁目	塀が歩道に倒れている	
			上野町1丁目	アーケードの屋根が飛びそう	
			扇町4丁目	TVアンテナぶら下がっている	
			千鳥町	防潮堤兼流出油防止堤及び周辺道路が決壊した	
			寺久保	倒木	
			西之谷町	屋根・雨戸破損、室内水損 1棟	
				アンテナが倒れた	
			根岸町3丁目	倒木	
			初音町2丁目	倒木	
			本町1丁目	窓ガラス落下	
			本牧町1丁目	屋根のテレビアンテナが倒れた	
			本牧間門	屋根が隣家の屋根に突き刺さっている	
			本牧和田	エアコン室外機2台の土台変形	
			南本牧	LPGボンベ庫及びボンベ配管が破損した	
			山下町	屋上のエアコン室外機が落下	
				折れ枝歩道散乱	
				倒木	
	校門が歩道側に倒れる。 バルコニーガラスフェンス1枚脱落				
	山手町	枝折れ。道路ふさぐ。			
	山元町1丁目	アーケードの一部が破損した			
	南区	住家	半壊	井土ヶ谷上町	屋根破損、室内水損 1棟
				大岡二丁目	室内水損 1棟
高根町4丁目				住家半壊 1棟	
中里四丁目				住家半壊 1棟	
中村町1丁目				屋根破損、室内水損 1棟	
南太田一丁目				シャッター・天井破損、室内水損 1棟	
宮元町3丁目				屋根破損、室内水損 1棟	
六ツ川一丁目				住家半壊 1棟	
六ツ川三丁目				屋根破損、室内水損 1棟	
睦町2丁目				屋根破損、室内水損 1棟	
一部破損				大岡一丁目	屋根破損 1棟
				中里二丁目	屋根破損、室内水損 1棟
		中里三丁目	屋根、フェンス破損 1棟		
		中里四丁目	屋根破損 1棟		
		中村町4丁目	雨どい、排水管パイプ破損 1棟		
		西中町3丁目	屋根破損 1棟		
		平楽	屋根破損 2棟		
住家一部破損 1棟					
ひさし破損 2棟					
南吉田町3丁目	屋根破損、室内水損 1棟				
宮元町3丁目	外壁、ガラス破損 1棟				

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
南区	住家	一部破損	六ツ川二丁目	屋根破損 1棟	
	非住家	半壊	六ツ川三丁目	屋根破損、室内水損 1棟	
		一部破損	浦舟町1丁目	非住家一部破損 1棟	
	その他	その他	崖くずれ	永田東二丁目	土砂流出量：約50m ³
			その他	井土ヶ谷上町	トタン破損
				大岡一丁目	倒木
					ガラス破損 3件
					フェンス破損 2件
				大岡二丁目	看板破損
				大岡三丁目	2階の雨戸2枚破損及び物干し支柱傾き
				庚台	ベランダ破損
					庇の一部破損
				清水ヶ丘	シャッター一部破損
					倒木
				白妙町3丁目	シャッター一部破損
				中島町4丁目	雨どい約4m破損
				永田北三丁目	車両破損
					フェンス3m破損
				永田山王台	トタン一部剥離
				永田東二丁目	土砂が道路に流出
				永田東三丁目	風で窓ガラスが割れた
				中村町1丁目	ガレージシャッター破損
					トタン一部剥離
	中村町2丁目	物干し台の付け根破損			
	中村町4丁目	共同住宅の雨どい及び排水パイプ一部破損			
	南太田一丁目	シャッター破損			
	三春台	枝が電線に引っかかっている			
六ツ川二丁目	窓格子一部破損				
	看板破損				
	雨戸袋一部破損				
六ツ川三丁目	フェンス4m破損				
	物置が倒れた				
港南区	人的	軽傷	日野中央二丁目	風でガラスで割れ、下肢出血	
	住家	半壊	上永谷町	屋根破損 1棟	
			港南一丁目	屋根破損 1棟	
			港南二丁目	屋根・内壁・雨戸破損、室内水損 1棟	
			下永谷五丁目	屋根、天井、内壁破損 1棟	
			芹が谷五丁目	屋根破損、室内水損 1棟	
			日野中央三丁目	室内水損 1棟	
		一部破損	大久保二丁目	屋根破損 3棟	
				外壁破損 1棟	
			大久保三丁目	屋根破損 1棟	
			上大岡東二丁目	屋根破損 2棟	
			上大岡東三丁目	屋根破損 1棟	
			上永谷一丁目	玄関部壁、門柱、ポスト破損 1棟	
			港南三丁目	ブロック塀倒壊 1棟	
				ガラス戸破損 1棟	
	港南台三丁目		ブロック塀倒壊 1棟		
	港南台七丁目		雨戸破損 1棟		
	港南台九丁目	屋根破損 1棟			
	笹下三丁目	ひさし破損 1棟			
	笹下七丁目	外壁破損 1棟			
東芹が谷	外壁、窓ガラス、フェンス破損 1棟				

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
港南区	住家	一部破損	東永谷一丁目	屋根、雨戸破損 1棟
			東永谷三丁目	屋根破損 1棟
			日野七丁目	ガラス破損 1棟
			日野南一丁目	住家一部破損 1棟
			日野南六丁目	ベランダ壁面破損 1棟
	非住家	一部破損	港南台五丁目	屋根破損 1棟
	その他	その他	上永谷一丁目	物置1基破損
			上永谷五丁目	車両破損
			港南台六丁目	看板落下
			港南台九丁目	物置落下、フェンス破損
			笹下七丁目	テレビアンテナ、網戸が一部破損
				雨どい破損 1棟 車両破損
			下永谷二丁目	保育園西側フェンス4枚脱落
			下永谷五丁目	物置倒壊によるフェンス破損
	東芹が谷	車両破損		
	日野八丁目	看板破損		
保土ヶ谷区	人的	軽傷	今井町	屋根で作業中に風に煽られ落下、腰部負傷
	住家	半壊	川辺町	強風によりドアに指を挟まれ負傷
			岩井町	屋根破損 1棟
			東川島町	屋根破損 1棟
			峰岡町3丁目	屋根破損 1棟
		一部破損	岩井町	ベランダ屋根破損 1棟
				屋根、雨どい、手すり破損 1棟
				屋根破損 1棟
				外壁破損 1棟
			岩崎町	屋根破損 1棟
			岡沢町	屋根破損、室内水損 1棟
			霞台	屋根破損 1棟
				屋根、雨どい破損 1棟
			鎌谷町	専用住宅屋根、テレビアンテナ、窓ガラス一部破損
			上菅田町	屋根破損、室内水損 1棟
				屋根破損 2棟
				屋根、外壁、アンテナ破損 1棟
			上星川一丁目	屋根破損 1棟
			上星川二丁目	室内水損 1棟
			狩場町	屋根破損 2棟
			川島町	屋根破損 3棟
				屋根破損 1棟
			神戸町	屋根破損 1棟
			権太坂一丁目	シャッター、雨戸、戸袋、窓ガラス破損 1棟
			権太坂三丁目	屋根、アンテナ破損 1棟
				屋根破損 1棟
			境木本町	屋根破損 1棟
			桜ヶ丘一丁目	屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			新桜ヶ丘一丁目	扉、雨どい外壁破損 1棟
				屋根、アンテナ破損 1棟
			天王町1丁目	シャッター破損 1棟
		天王町2丁目	エントランスドアガラス破損 1棟	
		常盤台	天窗 1棟	
	西久保町	屋根・テレビアンテナ破損、室内水損 1棟		
	西谷町	屋根破損 3棟		
		屋根、雨どい破損 1棟		

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
保土ヶ谷区	住家	一部破損	西谷町	外壁破損 1棟	
				内壁破損 1棟	
			仏向町	屋根破損 3棟	
				屋根、給湯器破損 1棟	
				ベランダ波板破損 1棟	
				窓ガラス破損 1棟	
				窓、ガレージシャッター、雨どい等破損 1棟	
			法泉一丁目	屋根破損 2棟	
			法泉三丁目	屋根破損 2棟	
			星川三丁目	屋根破損 1棟	
			保土ヶ谷町1丁目	ひさし破損 1棟	
			峰岡町1丁目	専用住宅のトタン屋根一部破損	
			峰岡町3丁目	雨戸破損 1棟	
			和田二丁目	屋根破損、室内水損 1棟	
	非住家	一部破損	岩間町2丁目	事務所室内水損 1棟	
			境木町	屋根破損 1棟	
			西谷町	屋根、アンテナ破損 1棟	
			星川二丁目	室内水損 1棟	
	その他	その他	崖くずれ	境木町	歩道への土砂流出
			今井町	道路冠水	
				ひさし(ビニール製)破損	
				ひさし一部破損	
				岩井町	カーポートが破損
				岩間町2丁目	ひさし一部破損
				岡沢町	看板が破損
				上菅田町	フェンス破損 2県
					倒木 5件
					専用住宅ひさし一部破損
				上星川二丁目	日よけのひさし一部破損
				狩場町	倒木
			川島町	倒木 2件	
				住宅の駐車場屋根一部破損	
				住宅の雨どい2箇所破損	
				倒木による通行支障	
					ビニールハウス及びガラス張りの温室一部破損
			権太坂一丁目	駐輪場のトタン屋根一部破損	
					駐輪場のトタン屋根が飛散し、車両一部破損
			権太坂二丁目	カーポートの屋根一部破損	
			新桜ヶ丘一丁目	ベランダのテレビアンテナ破損	
					フェンス等一部破損
常盤台			倒木		
西谷町			倒木 2件		
東川島町			フェンス倒壊 2件		
仏向町			フェンス破損		
	倒木				
	10cm程度の冠水				
	資材置場の傾き、トタンの一部が散乱				
法泉一丁目	倒木				
法泉三丁目	倒木				
	倒木による道路通行障害				
峰岡町3丁目	倒木				
和田一丁目	店舗看板落下				

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
旭区	住家	一部破損	市沢町	屋根破損 4棟
			今宿一丁目	壁面、シャッター、雨どい破損 1棟
				雨戸破損 1棟
			今宿東町	室内水損 1棟
				屋根破損 3棟
				共同住宅隔て板破損 1棟
			今宿南町	屋根破損 1棟
			柏町	屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
				破風板、軒先、ベランダ支柱、雨どい破損 1棟
			金が谷一丁目	屋根破損 2棟
				戸袋破損、室内水損 1棟
			上川井町	屋根破損 1棟
			上白根二丁目	屋根破損 2棟
				外壁、窓ガラス破損 1棟
			上白根三丁目	屋根破損 1棟
			上白根町	屋根破損 2棟
			川井本町	室内水損 1棟
			川島町	ベランダ屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 2棟
				屋根破損 2棟
			笹野台一丁目	室内水損 1棟
			笹野台四丁目	雨戸破損 1棟
			さちが丘	ベランダ外壁破損 1棟
				屋根破損 1棟
				屋根、雨どい破損 1棟
				ベランダ破損 1棟
			三反田町	屋根破損 1棟
			四季美台	ベランダ破損 1棟
				屋根破損 1棟
				ベランダサンルーム屋根破損 1棟
			白根二丁目	室内水損 1棟
			白根五丁目	ベランダ屋根、雨どい破損 1棟
				屋根破損 1棟
			白根六丁目	雨どい破損 1棟
				外壁等破損 1棟
			白根八丁目	屋根破損 1棟
			都岡町	屋根破損 1棟
			鶴ヶ峰一丁目	屋根破損 1棟
			鶴ヶ峰本町一丁目	外壁、網戸破損 1棟
屋根・天井破損、室内水損 1棟				
鶴ヶ峰本町二丁目	ベランダ破損 1棟			
鶴ヶ峰本町三丁目	エアコン・室内乾燥機破損、室内水損 1棟			
中希望が丘	屋根、外壁破損 1棟			
	屋根破損 5棟			
	屋根破損、室内水損 1棟			
中沢一丁目	屋根破損 1棟			
中沢三丁目	屋根、雨どい、天井破損 1棟			
中白根二丁目	屋根破損 1棟			
西川島町	ベランダ屋根破損 1棟			
東希望が丘	屋根、外壁破損 1棟			
	屋根破損、室内水損 1棟			
	外壁、雨どい破損 1棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
旭区	住家	一部破損	二俣川1丁目	屋根破損 1棟
			二俣川2丁目	屋根破損 2棟
			本宿町	屋根破損 2棟
				室内水損 1棟
			本村町	屋根破損 1棟
			万騎が原	屋根破損、室内水損 1棟
			南希望が丘	ベランダ屋根、目隠し板破損 1棟
				雨戸、戸袋破損 1棟
				屋根破損 2棟
				屋根破損、室内水損 1棟
	南本宿町	屋根、雨樋破損 1棟		
		屋根破損 2棟		
	非住家	全壊	桐が作	プレハブ倉庫屋根破損、庫内水損 1棟
		一部破損	市沢町	室内水損、エアコン破損 1棟
			川井宿町	屋根・雨戸・内壁破損、室内水損 1棟
				室内水損 1棟
			川島町	農業用温室屋根破損 1棟
			桐が作	カーポート屋根破損 1棟
			さちが丘	旭消防署さちが丘消防出張所ガレージシャッター破損 1棟
			鶴ヶ峰一丁目	室内水損 1棟
			鶴ヶ峰二丁目	店舗シャッター破損 1棟
			鶴ヶ峰本町一丁目	カーポートの屋根飛散
			鶴ヶ峰本町二丁目	器具置場屋根 1棟
			南希望が丘	屋根、外壁、ベランダ等破損 1棟
				物置破損 1棟
	南本宿町	屋根破損 1棟		
		作業所屋根破損 1棟		
	若葉台三丁目	室内水損 1棟		
	その他	ブロック塀等	川島町	ブロック塀約11.2m破損
			四季美台	ブロック塀のモルタル剥離、飛散
		その他	今宿南町	道路が倒木でふさがれている
			柏町	アルミフェンス1枚飛散
			川井本町	カーポート屋根一部破損
ガレージ門扉一部破損				
川島町			フェンス破損	
			ビニールハウスが全壊	
さちが丘			共同住宅の窓ガラスにひび割れ	
			戸袋の破損	
四季美台			フェンス約4m変形破損、スチール製物置の引き違い扉飛散	
			車庫にある乗用車の一部損傷	
			屋根のテレビアンテナの倒壊破損、フェンス基礎破損	
白根八丁目			ポールが傾いた。	
善部町			フェンス破損	
鶴ヶ峰一丁目			フェンスの一部破損	
鶴ヶ峰本町二丁目			窓ガラス1枚破損	
中希望が丘			外構フェンスの支柱1本破損	
東希望が丘	屋根破損、室内水損 1棟			
磯子区	住家	半壊	岡村六丁目	屋根、パラボラアンテナ破損 1棟
		一部破損	磯子二丁目	外壁、雨どい破損 1棟
				屋根・ひさし・雨どい破損、室内水損 1棟
			磯子七丁目	屋根破損 1棟
			磯子台	屋根破損 2棟
			岡村一丁目	屋根破損 1棟
岡村三丁目	屋根破損、室内水損 1棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
磯子区	住家	一部破損	岡村三丁目	屋根破損 5棟
			岡村四丁目	屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			岡村六丁目	屋根破損 1棟
				雨戸破損 1棟
				屋根・天井破損、室内水損 1棟
			岡村七丁目	屋根破損 1棟
				屋根、雨どい、庭木破損 1棟
			岡村八丁目	屋根破損 1棟
			栗木一丁目	屋根・軒先・雨どい破損、室内水損 1棟
			栗木二丁目	屋根、雨どい破損 1棟
			坂下町	屋根破損、室内水損 2棟
				窓ガラス、網戸、手すり破損
				屋根破損 1棟
			杉田一丁目	屋根破損 1棟
			杉田二丁目	屋根・アンテナ破損、室内水損 1棟
			杉田三丁目	外壁破損、室内水損 1棟
			杉田六丁目	屋根破損、室内水損 1棟
			杉田七丁目	屋根、ひさし破損 1棟
				屋根、窓ガラス、床破損 1棟
				屋根破損 1棟
			杉田八丁目	屋根破損 2棟
				屋根破損、室内水損 2棟
				ひさし、雨どい破損 1棟
			杉田九丁目	屋根破損 1棟
			滝頭一丁目	屋根破損 1棟
				室内水損 1棟
				屋根、壁、雨どい破損 1棟
			滝頭二丁目	屋根破損 1棟
				雨戸破損 1棟
			田中二丁目	ベランダ、ひさし、屋根破損 1棟
			中浜町	室内水損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
			中原一丁目	屋根破損 1棟
			中原四丁目	屋根、テレビアンテナ破損 1棟
				屋根破損 1棟
				屋根、フェンス破損 1棟
			久木町	室内水損 1棟
				雨どい、扉破損 1棟
				雨戸、物干し破損 1棟
			峰町	屋根破損 1棟
森二丁目	屋根破損 2棟			
森四丁目	室内水損 1棟			
	雨どい、雨戸、カーポート破損 1棟			
森五丁目	屋根破損 1棟			
森六丁目	屋根、雨どい破損 1棟			
森が丘一丁目	屋根破損 2棟			
森が丘二丁目	室内水損 1棟			
	屋根破損、室内水損 1棟			
洋光台一丁目	屋根、窓ガラス破損 1棟			
	屋根破損 1棟			
洋光台二丁目	ベランダ、フェンス、植栽破損 1棟			
	雨戸、窓破損 1棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
磯子区	住家	一部破損	洋光台二丁目	雨どい破損、室内水損 1棟	
			洋光台四丁目	屋根破損 1棟 軒下、カーポート屋根破損 1棟	
			洋光台六丁目	屋根破損 1棟 屋根、雨どい破損 1棟	
			床上浸水	坂下町	床上浸水5cm 1棟
	非住家	一部破損	上中里町	工場シャッター破損 1棟	
			新杉田町	水道管、支柱、車両等破損 1棟	
			杉田三丁目	屋根破損、室内水損 1棟 外壁破損 1棟	
			峰町	神社屋根破損 1棟	
			洋光台二丁目	屋根破損 1棟	
			洋光台三丁目	寺院屋根破損 1棟	
	その他	その他	鳳町	防潮堤兼流出油防止堤及び周辺道路が決壊した	
			岡村一丁目	煙突が破損した。	
			岡村三丁目	バルコニー手すり目隠し及び雨どい全体が損壊した。	
			岡村六丁目	カーポート屋根が剥がれ、支柱の一部が損壊した。 ベランダが破損した。	
			上中里町	電柱（住宅外灯）が倒れ損壊した。	
			栗木三丁目	フェンス、フェンス支柱及びブロックが破損した	
			新磯子町	海沿いのガードレール200m損壊	
			杉田六丁目	フェンスが倒壊したほか、乗用車が破損した。	
			杉田坪呑	エアコン室外機が倒れ損壊した。	
			田中二丁目	カーポート屋根一部及び物置が破損した。	
			中原三丁目	目隠しフェンス、屋外フェンス、エアコン室外機冷媒管カバー破損	
			原町	フェンス一部及び郵便ポストが破損した。	
			東町	フェンス7枚及びフェンス基礎が破損した。 ポスト及び石仏1体が破損した。 住宅屋上のフェンスが強風により倒壊	
			丸山一丁目	住宅のバルコニーひさしの一部が破損した。	
	峰町	車両破損 5台			
	金沢区	住家	半壊	富岡西二丁目	屋根・フェンス破損、室内水損 1棟
				富岡東一丁目	屋根、階段破損 1棟
能見台二丁目				住家半壊 1棟	
一部破損			乙舳町	屋根破損 1棟	
			釜利谷町	屋根破損 1棟	
			釜利谷西一丁目	屋根破損 1棟	
			釜利谷西三丁目	屋根破損 1棟	
			釜利谷東四丁目	屋根破損 2棟	
			釜利谷東七丁目	屋根破損 1棟	
			大道二丁目	屋根破損 2棟	
			高舟台一丁目	戸袋、外壁、軒裏板破損 1棟	
			高舟台二丁目	屋根破損 1棟	
			泥亀一丁目	窓ガラス破損 1棟	
			寺前二丁目	窓ガラス、ベランダ屋根、雨どい、シャッター雨戸破損 1棟 屋根、ベランダ手すり破損、室内水損 1棟	
			富岡西二丁目	屋根破損 1棟	
			富岡西七丁目	屋根、カーポート破損 1棟 天井破損、室内水損 1棟	
			富岡東一丁目	屋根破損 1棟	
			富岡東三丁目	屋根破損 1棟	
			西柴二丁目	壁面破損 1棟 屋根破損 1棟	

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
金沢区	住家	一部破損	西柴三丁目	雨戸破損 1棟	
			能見台三丁目	屋根破損 1棟	
			東朝比奈一丁目	屋根破損 1棟	
				ベランダ屋根、窓ガラス破損 1棟	
				屋根破損、室内水損 1棟	
				屋根、換気口、アンテナ破損 1棟	
			六浦三丁目	ひさし破損 1棟	
				屋根破損 2棟	
				屋根、天井破損 1棟	
			柳町	石堀破損 1棟	
	屋根破損 1棟				
	非住家	一部破損	瀬戸	立体駐車場壁面破損 1棟	
			泥亀二丁目	室内水損、倒木 1棟	
			鳥浜町	小屋破損 1棟	
				外壁破損 1棟	
				屋根、窓ガラス、外壁、看板破損 1棟	
				工場屋根、シャッター、窓ガラス破損、場内水損 1棟	
			西柴三丁目	屋根破損 1棟	
			東朝比奈三丁目	屋根破損 1棟	
			福浦三丁目	室内水損 1棟	
			床上浸水	泥亀二丁目	床上浸水 1棟
	その他	崖くずれ	釜利谷南二丁目	崖崩れ・倒木。(通行不可)	
			ブロック塀等	柴町	ブロック塀が崩れ、隣地駐車場の車の上に倒れている
				西柴二丁目	物置及びブロック塀が強風により破損
		能見台二丁目		ブロック塀フェンス、排水管破損 ブロック塀5か所崩壊	
		その他	その他	朝比奈町	ビニールハウスがはがれて電柱にかかっている 室外機、雨どい、網戸破損
				乙舳町	岸壁約4メートル崩壊
				片吹	カーポートパネル2枚が飛ばされた。
				釜利谷西四丁目	倒木
				瀬戸	店舗フェンス破損
				高舟台二丁目	フェンス、ラティス2枚破損
					建築現場の仮設トイレが風で飛ばされた
				泥亀二丁目	金沢地区センターの防球ネットが傾いた
					倒木 エアコン室外機破損
				富岡西五丁目	倒木
				富岡東一丁目	屋根が電柱に引っかかっている
					崖くずれ
					車両破損
				富岡東六丁目	大木が倒れ、電線にかかっている
				西柴二丁目	フェンス破損
				西柴四丁目	倒木により公園フェンスの一部が崩壊
能見台三丁目				倒木	
能見台六丁目				倒木	
				カーポートの屋根破損	
東朝比奈三丁目				雨戸、車両破損	
				雨どい、カーポート屋根破損	
平潟町				倒木	
福浦一丁目				大型土のう 多数破損	
福浦三丁目				台風15号による護岸崩落の拡大	
六浦五丁目				フェンスが倒れて道路ふさいでいる	
六浦東一丁目				カーブミラー1枚破損	

区名	被害分類	被害種別	町名	備考		
港北区	住家	一部破損	半壊	師岡町	屋根破損、室内水損 1棟	
			大倉山二丁目	住家一部破損 1棟		
			大曾根一丁目	外壁破損 1棟		
			大曾根二丁目	屋根破損 1棟		
			菊名二丁目	ベランダ屋根破損 1棟		
			小机町	屋根破損 1棟		
			篠原北一丁目	屋根破損 1棟		
			篠原北二丁目	屋根破損、室内水損 1棟		
				壁面破損 1棟		
				窓ガラス破損 2棟		
			篠原台町	屋根破損 1棟		
				屋根破損、室内水損 1棟		
			篠原町	屋根破損、室内水損 1棟		
				屋根、車両破損 1棟		
			篠原東二丁目	屋根破損、室内水損 1棟		
				屋根破損 1棟		
			下田町五丁目	屋根破損、室内水損 1棟		
				屋根、外壁、サイクルハウス破損 1棟		
			下田町六丁目	軒先、雨どい、エアコン破損 1棟		
			新吉田東二丁目	屋根破損 1棟		
			新吉田東四丁目	屋根破損 1棟		
			新吉田東五丁目	屋根破損 1棟		
			高田東一丁目	屋根破損、室内水損 1棟		
			高田東四丁目	屋根破損 1棟		
			樽町一丁目	屋根破損、室内水損 1棟		
			樽町二丁目	屋根破損 2棟		
			綱島台	屋根・雨どい破損、室内水損		
			綱島西二丁目	屋根破損 1棟		
			綱島西六丁目	屋根破損 1棟		
			綱島東三丁目	屋根破損、室内水損 1棟		
				ベランダ破損 1棟		
			仲手原二丁目	屋根、雨どい破損 1棟		
				屋根破損 1棟		
			日吉一丁目	屋根破損、室内水損 1棟		
			日吉二丁目	屋根破損、室内水損 2棟		
			日吉四丁目	シャッター・ひさし・雨どい・戸袋破損、室内水損 1棟		
			日吉本町四丁目	屋根破損、室内水損 1棟		
			日吉本町六丁目	屋根破損 1棟		
				壁破損 1棟		
			箕輪町一丁目	屋根破損、室内水損 1棟		
			師岡町	天窓破損、室内水損 1棟		
				屋根、雨戸破損 1棟		
				屋根破損 1棟		
			床上浸水	大倉山一丁目	床上浸水 1棟	
			非住家	一部破損	篠原町	屋根破損、室内水損 1棟
					日吉二丁目	事務所窓ガラス破損 1棟
	富士塚二丁目	屋根破損 1棟				
その他	文教施設	樽町一丁目	屋根部分の一部に穴が空いている。			
	ブロック塀等	新吉田町	塀が道路側に倒れた。			
	その他	大倉山三丁目	フェンス破損			
		大倉山四丁目	木が折れてブランコにかかっている。			
		大倉山五丁目	車両破損			
		大曾根台	倒木			
小机町	パイプハウスの屋根及び骨組みが破損した。					

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
港北区	その他	その他	小机町	看板倒壊
				壁倒壊
				車両破損
			篠原北一丁目	倒木
				アンテナが落下
			篠原北二丁目	車両破損
			篠原東二丁目	雨どい一部破損及び乗用車一部破損
			新横浜三丁目	住宅裏の柵が落下したもの
			新吉田町	倒木 2件
				枝折れ
				折枝により車損傷
			新吉田東六丁目	倒木による交通機能障害
				ビニールハウスの鉄骨製パイプが損壊した。
			高田町	金属製フェンス破損
				標識が倒れている。
				高田中学校の木が道路に倒れ掛かっている。
			高田東一丁目	木が道路をふさいでいる。
			高田東二丁目	木が道路をふさいでいる。
			樽町一丁目	ガラスが破損したもの
			綱島上町	消火栓標識柱損壊
			綱島西一丁目	屋上の看板落下
			綱島西四丁目	カーブミラーが根元から折れた。
			綱島西六丁目	倒木
			綱島東三丁目	門扉が破損した
			鳥山町	宅地造成地の土砂（約38立方メートル）が道路上に流出
			新羽町	交差点内にガラスが散乱
				公園内の表示板、屋根の重し等が飛散している。
冠水				
日吉二丁目	アンテナが落下したもの			
日吉三丁目	倒木			
日吉四丁目	木製の塀が倒れた。			
日吉六丁目	給湯器が破損した。			
日吉本町五丁目	雨戸破損			
	公園の竹が倒れ掛かっている。			
日吉本町六丁目	車両破損 2台			
大豆戸町	倒木			
師岡町	倒木			
	カーブミラーが根本から折れた。			
緑区	人的	軽傷	北八朔町	割れた窓ガラスで左足大腿部挫創
	住家	一部破損	青砥町	雨どい、カーポート屋根破損 1棟
				屋根破損 1棟
			いぶき野	屋根破損 1棟
			鴨居三丁目	屋根破損 1棟
			北八朔町	ベランダ支柱、屋根、壁面、倉庫窓破損 1棟
				窓ガラス破損 1棟
			新治町	テレビアンテナ破損 1棟
			東本郷二丁目	屋根、雨どい破損 1棟
			東本郷四丁目	軒下、雨どい破損 1棟
軒天、テレビアンテナ破損 1棟				
東本郷五丁目	ベランダ屋根・雨戸破損、室内水損 1棟			
東本郷六丁目	木造2階建て住宅の屋根の隅棟が破損した。			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
緑区	住家	一部破損	中山町	屋根破損 1棟 壁、雨戸、手すり破損 1棟	
		床下浸水	白山三丁目	床下浸水5cm 1棟	
	非住家	半壊	北八朔町	屋根・壁面破損、室内水損 1棟	
		一部破損	西八朔町	消防団器具置場シャッター破損 1棟	
	その他	崖くずれ ブロック塀等	新治町	土砂9立米流出	
			青砥町	ブロック塀が1列崩れた。	
		その他	その他	鴨居七丁目	倒木
				竹山一丁目	倒木
				寺山町	金属製の日よけ2台破損
				十日市場町	倒木 フェンスが倒れた
				長津田一丁目	バイク破損、灯油の計量器1基破損
				長津田町	倒木
				長津田みなみ台七丁目	パラボラアンテナが落下
				新治町	倒木
				西八朔町	工事用フェンスパネルが倒れ、道路がふさがれている
				白山三丁目	倒木
				東本郷三丁目	倒木
				三保町	倒木 物置が倒れ、フェンスの一部が破損した。 ウッドデッキの柵全部破損
	青葉区	住家	半壊	さつきが丘	屋根破損 1棟
			一部破損	あかね台一丁目	屋根破損 1棟
あざみ野三丁目				屋根破損 1棟	
市ヶ尾町				屋根破損 2棟	
				屋根、バルコニー破損 1棟 雨戸、戸袋破損 1棟	
美しが丘三丁目				屋根破損 1棟	
荏子田三丁目				外壁破損 1棟	
荏田北二丁目				屋根破損、室内水損 1棟	
荏田町				屋根破損 1棟	
榎が丘				屋根、外壁破損 1棟	
柿の木台				天窓破損、室内水損 1棟	
桂台一丁目				屋根破損 1棟	
さつきが丘				屋根、雨戸、雨どい等破損 1棟	
たちばな台二丁目				屋根、軒天破損 1棟	
千草台				屋根破損、室内水損 1棟	
				外壁破損 1棟	
つつじが丘				室内水損 1棟	
松風台				屋根、雨どい破損 1棟	
もみの木台		屋根、窓格子破損 1棟			
床下浸水		荏田町	マンションエントランス浸水 1棟		
		藤が丘一丁目	基礎部分の床下浸水 1棟		
非住家		一部破損	鉄町	物置小屋破損 1棟	
		床上浸水	あざみ野一丁目	店舗床上浸水 1棟	
田畑		畑流出・埋没	元石川町	花桃5本、桜3本、梅5本耕作不能。 土砂横10.6m×奥行23m×高さ3.2m=780立米流出	
その他		その他	青葉台一丁目	ウッドデッキのフェンス4面が破損した。	
			市ヶ尾町	倒木	
				カーポート屋根破損 1棟 飛んできたトタン板により車ガラス破損	
美しが丘一丁目		事業所の窓ガラス1枚にひびが入った。			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
青葉区	その他	その他	荇子田三丁目	フェンス、ベランダ手すり破損
			荇田北三丁目	ウッドデッキ破損
			荇田町	ボイラー煙突フード破損
			鴨志田町	倒木
				倒木により、マンションのベランダ手すり破損
			鉄町	梨園の防葉網が破損
			しらとり台	出窓一部破損
			すすき野三丁目	倒木
			すみよし台	雨どいの破損
			たちばな台二丁目	倒木
都筑区	住家	一部破損	池辺町	屋根、軒下破損 1棟
				屋根破損 2棟
			折本町	屋根破損 1棟
			加賀原一丁目	屋根破損 1棟
			北山田二丁目	屋根破損 1棟
			北山田四丁目	屋根破損 1棟
			佐江戸町	屋根破損、室内水損 1棟
				屋根破損 1棟
			茅ヶ崎南五丁目	外壁破損 1棟
			仲町台三丁目	屋根破損 1棟
			東山田一丁目	屋根破損 1棟
			東山田三丁目	屋根破損 1棟
			南山田三丁目	屋根、ベランダ手すり破損 1棟
			南山田町	軒下、雨どい、窓ガラス破損 1棟
	非住家	一部破損	池辺町	店舗室内水損 1棟
				屋根破損 1棟
			大熊町	作業所屋根破損 1棟
			折本町	屋根破損 1棟
			東山田町	工場屋外階段手すり破損 1棟
				屋根破損 1棟
	南山田町	コンテナ倉庫、車両破損		
	南山田町	シャッター破損 1棟		
	その他	その他	池辺町	鉄骨ガラスハウス破損 4件
				冠水 2件
				通行障害 3件
				ビニール破損
				倒木 2件
			牛久保西三丁目	道路冠水
			荇田南三丁目	倒木
			荇田南四丁目	倒木
			大熊町	パイプハウスのビニール破損
			折本町	倒木 2件
				トタンが飛んで道路をふさいでいる。
				道路と水路の間のフェンスが曲がっている
				ビニール破損 2件
			加賀原一丁目	通路障害
			加賀原一丁目	倒木 2件
			勝田町	折れ枝
			川向町	冠水 (20cm程度)
			川和町	倒木
	建設中の倉庫のフェンスが倒れそう			
	北山田二丁目	倒木		
冠水				
北山田三丁目	木製フェンスが破損			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
都筑区	その他	その他	北山田六丁目	倒木	
			葛が谷	折れ枝	
			新栄町	倒木	
			高山	通行障害	
				保育施設約5センチ床上浸水	
			茅ヶ崎東二丁目	フェンスが道路に飛んで、道路塞いでいる。 フェンス、看板が道路上に落下	
			茅ヶ崎東三丁目	倒木	
			茅ヶ崎東五丁目	電光掲示板1基破損	
			茅ヶ崎南一丁目	倒木	
				住宅の窓ガラス1枚及びカーテン1枚破損	
			茅ヶ崎南五丁目	仮設トイレが倒れ、水道管から水が噴き出た	
			中川六丁目	倒木 2件	
			中川七丁目	天井が雨漏りではがれた	
			長坂	道路冠水	
			仲町台一丁目	道路冠水	
			仲町台三丁目	バイク1台が倒れた	
			仲町台四丁目	通行障害（鉄製のごみ箱が道路に飛ばされている）	
			仲町台五丁目	倒木	
			早淵一丁目	フェンスが傾いた	
			東方町	倒木 2県	
折れ枝が道路上に落ちている。					
落下枝多数					
工事現場から土砂流出					
東山田二丁目	自宅のフェンスが壊れた				
平台	通行障害				
戸塚区	半壊		影取町	屋根破損、室内水損 1棟	
			上倉田町	屋根破損 1棟	
			戸塚町	屋根破損、室内水損 2棟	
			名瀬町	屋根破損、室内水損 1棟	
			東俣野町	外壁破損、床上浸水2cm 1棟	
			平戸一丁目	屋根破損、室内水損 1棟	
			舞岡町	屋根破損、室内水損 1棟	
	住家	一部破損		影取町	屋根破損 1棟 屋根、フェンス破損 1棟
				柏尾町	屋根、雨どい、フェンス破損 1棟
				上倉田町	屋根破損 4棟
					屋根、玄関、フェンス破損 1棟
					壁面、カーポート、車両破損 1棟 窓枠、雨戸、車両破損 1棟
				上矢部町	ベランダ破損 1棟
					屋根破損 3棟
				汲沢八丁目	壁面破損 1棟
					屋根破損、室内水損 1棟
				品濃町	屋上排気ダクトの破損
		下倉田町	屋根破損 3棟		
		戸塚町	軒破損 1棟		
			屋根破損 2棟		
		鳥が丘	屋根破損 1棟		
		原宿二丁目	戸袋破損 1棟		
		東俣野町	屋根破損 1棟		
		平戸二丁目	屋根、雨どい、柵破損 1棟		
		平戸町	住家一部破損 1棟		
			屋根破損 1棟		

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
戸塚区	住家	一部破損	舞岡町	屋根破損 2棟
			俣野町	屋根破損 2棟
			南舞岡四丁目	屋根破損 2棟
			矢部町	屋根、雨どい破損 1棟
	非住家	一部破損	下倉田町	屋根破損 1棟
			矢部町	倉庫屋根破損 1棟
		床上浸水	吉田町	消防出張所床上浸水2cm 1棟
	その他	文教施設	品濃町	品濃小学校屋上プールのひさしポールが風にあおられ屈折したもの
		道路	汲沢六丁目	倒木
			小雀町	住宅の屋根が道路に散乱
		崖くずれ	品濃町	幅5m、高さ10m
			下倉田町	ブロック塀の傾き
		ブロック塀等	戸塚町	住宅のフェンス及びブロック塀が道路に倒れる
			原宿三丁目	フェンスの破損
		その他	秋葉町	ガレージ一部破損
			上倉田町	一時的に道路冠水
				飛来物による車両1台の破損
			川上町	消防出張所設置エアコン配管口から屋内に雨漏りしたもの
			品濃町	屋上のダクト破損
			戸塚町	道路冠水 最大20cm
				住宅の物置の転倒
			消防署訓練室の天井及び窓からの雨漏り	
			鳥が丘	消防出張所敷地内の掲示板の破損
原宿三丁目	消防出張所の窓ガラスにひびが入ったもの			
東俣野町	道路冠水			
矢部町	物置が全壊			
吉田町	軽度の土砂流出 カーポートの破損			
栄区	人的	軽傷	犬山町	家の壁(80cm×100cm)が崩れ手を負傷
	住家	半壊	笠間三丁目	屋根・天井破損、室内水損 1棟
			本郷台五丁目	屋根破損、室内水損 1棟
		一部破損	飯島町	屋根、雨どい破損 1棟
				屋根破損 2棟
				室内水損 1棟
				軒天破損 1棟
				軒天、雨戸、フェンス破損 1棟
				窓ガラス破損 1棟
				屋根、外壁破損 1棟
				フェンス、擁壁、シンク破損 1棟
			犬山町	屋根、雨どい破損 1棟
			尾月	屋根・雨戸・雨どい破損、室内水損 1棟
			面格子、雨戸破損 1棟	
			笠間三丁目	屋根、ベランダ破損 1棟
			笠間五丁目	屋根・外壁・天井破損、室内水損 1棟
鍛冶ケ谷一丁目	屋根破損 1棟			
鍛冶ケ谷二丁目	ひさし、壁面破損 1棟			
鍛冶ケ谷町	屋根破損 2棟			
鍛冶ケ谷町	屋根・外壁破損 1棟			
鍛冶ケ谷町	屋根破損 2棟			
鍛冶ケ谷町	雨どい破損 1棟			
鍛冶ケ谷町	屋根破損 3棟			
桂台北	雨戸破損 1棟			
桂台北	雨どい・屋根破損、室内水損 1棟			
桂台北	屋根破損 1棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
栄区	住家	一部破損	桂台北	軒天破損、室内水損 1棟
			桂台西二丁目	屋根破損 3棟
				屋根、窓ガラス破損 1棟 屋根、アンテナ破損 1棟
			桂台東	外壁・ベランダ破損、室内水損 1棟
				屋根、雨どい破損 1棟
			桂台南一丁目	屋根、戸袋、外壁、雨戸破損 1棟
				屋根、軒天破損 1棟
			桂台南二丁目	屋根破損 2棟
				雨戸、雨どい破損 1棟
			桂町	屋根、雨どい破損 1棟
			上郷町	屋根破損 1棟
				屋根、窓ガラス、カーポート屋根破損 1棟
				屋根破損、室内水損 1棟
				屋根、物置破損 1棟
			亀井町	屋根破損、室内水損 1棟
				壁面破損 1棟
				屋根、軒天、戸袋、ガラス破損 1棟
			公田町	屋根破損 1棟
				屋根破損 5棟
				屋根、外壁破損 1棟 屋根、軒天破損 1棟
			小菅ヶ谷一丁目	室内水損 1棟
			小菅ヶ谷二丁目	屋根破損 2棟
			小山台一丁目	ひさし、屋根破損 1棟
				屋根、軒天、戸袋、雨どい破損 1棟
			小山台二丁目	外壁、物干しポール破損 1棟
				屋根破損 3棟
				屋根破損、室内水損 1棟
				雨戸破損 1棟 壁面破損 1棟
			庄戸一丁目	雨どい、軒天破損 1棟
			庄戸五丁目	屋根破損 1棟
				雨どい破損 1棟
			長尾台町	屋根、フェンス破損 1棟
				屋根、雨どい破損 1棟
			長倉町	屋上断熱材、アルミ製手摺り、車庫用門扉破損 1棟
			長沼町	屋根破損 2棟
			中野町	屋根・フェンス破損、室内水損 1棟
				外壁破損 1棟
				屋根破損 2棟
			野七里一丁目	屋根、壁面、雨戸、雨どい、ベランダ手すり、床破損 1棟
				屋根破損 2棟 シャッター、屋根、外壁破損 1棟
野七里二丁目	屋根、軒天破損 1棟			
	扉の格子、ガラス破損 1棟			
柏陽	屋根、外壁破損 1棟			
	屋根破損 1棟			
東上郷町	屋根破損 3棟			
本郷台一丁目	屋根破損、室内水損 1棟			
本郷台二丁目	屋根破損 3棟			
	屋根、アンテナ、雨戸、ガラス破損 1棟			
	屋根、ガラス破損 1棟			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
栄区	住家	一部破損	本郷台四丁目	軒天、雨戸破損 1棟 屋根破損 1棟	
			本郷台五丁目	窓ガラス破損 1棟 屋根、雨どい破損 3棟	
				屋根破損 1棟	
			元大橋二丁目	屋根破損 1棟 外壁、軒天、門扉、アンテナ破損 1棟	
	非住家	一部破損	若竹町	屋根破損 1棟	
			飯島町	壁破損 1棟 室内水損 1棟	
				屋根破損 1棟	
			笠間五丁目	屋根破損 1棟	
			桂町	屋根、外壁、雨戸、雨どい破損 1棟 室内水損 1棟	
			公田町	店舗商品置き場屋根、引込電線支柱、フェンス破損 1棟	
	中野町	土間部分のコンクリート破損 1棟			
	道路		上郷町	信号滅灯、倒れた。	
			飯島町	土砂崩れ (3立米)	
	崖くずれ		上郷町	山の斜面が崩れている 土砂10立米流出 土砂2立米流出	
				本郷台三丁目	横3.2m、斜面長5.5m、深さ0.5mの約9平方mが崩れた
				飯島町	カーポートの屋根アルミ製波板 (5m×2m) 破損 テレビアンテナ1本倒壊 倒木
	尾月	フェンス破損			
	その他	その他	笠間二丁目	金属の柵が倒れている	
			鍛冶ヶ谷一丁目	物置・フェンス変形	
			鍛冶ヶ谷二丁目	病院の裏に物干しが飛んでいる	
			鍛冶ヶ谷町	ラティスフェンス7枚破損	
			桂台西二丁目	倒木あり。道路に倒れている。 物置の屋根が飛んだ 木製フェンス一部破損	
				桂台東	倒木
			桂台南一丁目	物置屋根破損	
			桂町	カーポートの屋根 (0.6m×2m) 剥離・落下 フェンス倒壊。一部公道にはみ出した。 住宅屋根設置のテレビアンテナ1本が破損	
				金井町	3本の倒木が道路をふさいでいる。 高圧配電線の被覆、スリーブカバー及び立木若干焼損
			上郷町	倒木により道路塞いだ 看板が飛びそう 車両破損	
				亀井町	フェンス4m破損 給湯器損傷
			公田町	倒木により木が店舗にぶつかっている	
			小菅ヶ谷四丁目	アルミ製フェンス約10m倒壊	
			小山台二丁目	テレビアンテナ破損	
			長尾台町	屋根付カーポートが飛ばされ道路を塞いでいる 屋根の棟板金約5m及び金属製フェンス2箇所破断 約15mの倒木 テレビアンテナ固定用番線切断	
				長倉町	フェンスの基礎の一部破損 金属製フェンス及び木製ラティス (それぞれ約5m) が倒壊した。

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
栄区	その他	その他	長沼町	フェンス (0.9m×4m) 及び木製フェンス (1.8m×4m) 倒壊
			中野町	掲示板ボックスの扉、散水立水栓破損
			野七里一丁目	工作物の屋根、壁面破損、照明等20本倒壊
			野七里二丁目	物置、フェンス破損 1棟
				車両破損
				強風によりフェンスが乗用車の上に落下
			東上郷町	エアコン室外機1基及び金属製フェンス約10m倒壊
			本郷台二丁目	倒木
				物置全壊
			本郷台五丁目	アルミフェンス (0.9m×15m) 破損
飛来物により乗用車1台に傷、ネットフェンス・支柱に傷				
住宅外壁、シャッター、ドアサッシに傷、ネットフェンスが変形・倒壊				
アルミフェンス、フェンス支柱3本、ブロック壁破損				
	物置若干変形			
	フェンス、物置1棟破損			
泉区	人的	軽傷	和泉町	暴風により、飛んできたトタンが頭に当たり受傷
			中田西二丁目	暴風によって勢いのついた扉に左手を挟まれ、切創した。
	住家	一部破損	和泉が丘一丁目	窓ガラス破損 1棟
			和泉が丘三丁目	屋根・フェンス破損、室内水損 1棟
			和泉中央北一丁目	屋根、外壁、雨どい破損 1棟
			和泉中央北四丁目	屋根破損 1棟
			和泉中央北六丁目	屋根破損 1棟
			和泉中央南一丁目	屋根、雨どい、車両破損 1棟
			和泉中央南二丁目	屋根破損 3棟
				ひさし、雨どい、雨戸、外壁破損 1棟
			和泉中央南三丁目	屋根破損 1棟
			和泉町	屋根破損 3棟
				フェンス、窓ガラス破損 1棟
			岡津町	屋根破損 6棟
				屋根、雨どい破損 1棟
			上飯田町	屋根、ひさし破損 1棟
				屋根、エアコン破損 1棟
			下飯田町	屋根、雨どい破損 1棟
				外壁、ベランダ破損 1棟
			下和泉一丁目	屋根破損、室内水損 1棟
				屋根、フェンス破損 1棟
			下和泉二丁目	屋根破損 1棟
				屋根、壁面破損 1棟
			下和泉三丁目	屋根、外壁破損 1棟
				屋根破損 1棟
			下和泉四丁目	屋根、天井破損 1棟
				屋根、軒天破損 1棟
			下和泉五丁目	屋根、雨どい破損 1棟
				屋根破損 2棟
			白百合二丁目	屋根破損 1棟
				軒、ベランダフェンス破損 1棟
			白百合三丁目	屋根、雨どい破損 1棟
				屋根、天井、壁面破損 1棟
			新橋町	屋根、雨どい破損 1棟
				屋根破損 2棟
			中田北二丁目	屋根破損 2棟
				屋根破損 1棟
			中田西二丁目	雨どい、ひさし破損 1棟
				屋根、軒天井破損 1棟

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
泉区	住家	一部破損	中田西三丁目	屋根破損 1棟
			中田西四丁目	屋根破損 1棟
			中田東一丁目	屋根破損 1棟
			中田東二丁目	屋根破損 1棟
			中田東四丁目	屋根・壁破損、室内水損 1棟
				屋根、ベランダ下屋破損 1棟
			中田南一丁目	屋根破損、室内水損 2棟
			中田南二丁目	屋根破損 1棟
			中田南三丁目	屋根破損 2棟
			中田南四丁目	屋根破損 1棟
			中田南五丁目	雨戸破損 1棟
				軒裏破損 1棟
				屋根、ひさし、窓ガラス破損 1棟
			西が岡一丁目	屋根破損 1棟
			西が岡二丁目	屋根、雨戸、雨どい破損 1棟
			弥生台	屋根破損 2棟
			領家二丁目	屋根、雨どい破損 1棟
			緑園一丁目	外壁、雨どい破損 1棟
			緑園二丁目	屋根、雨どい、ウッドデッキ破損 1棟
				屋根破損 1棟
	緑園三丁目	屋根破損 1棟		
	緑園五丁目	屋根破損 1棟		
	非住家	一部破損	和泉町	屋根破損 1棟
				泉区役所と公会堂を繋ぐ渡り廊下の底面ボード崩落、公会堂のフェンス破損
			上飯田町	シャッター、屋根、窓ガラス破損 1棟
				屋根破損 1棟
	中田北三丁目	泉消防署中田消防出張所内水損（雨漏り） 1棟		
	中田東一丁目	屋根破損 1棟		
	その他	ブロック塀等	和泉中央北四丁目	ブロック塀倒壊による通行止め ブロック塀が幅1mにわたり倒壊
			和泉中央北二丁目	店舗の看板1基若干が破損
		和泉中央北五丁目	フェンス囲いが飛散	
			屋上の測定器倒壊	
和泉中央南四丁目		フェンス8枚(60cm×40cm)が剥がれた。		
和泉町		その他	畑のネットフェンス破損	
			倒木 12件	
			和泉川のフェンスが破損	
			倒木により街路灯倒壊、道路通行止め	
			飛散物による道路通行止め	
			横断電話線垂れ下がり(高さ1.5m)により道路通行止め	
			飛来物(ビニールハウス)による道路障害 2件	
			ビニールハウス破損 2件	
			枝が散乱して歩道をふさいでいる	
	家の前の道路に鉄網あり			
電灯が倒れる				
電線切断				
岡津町	その他	可動式の伸縮式門扉(幅4m、高さ1.5m)1枚破損		
		倒木によりフェンス損傷		
		倒木 2件		
上飯田町	その他	看板が落下し、破損		
		街路樹倒木による車道通行止め		
		街路樹倒木による歩道通行止め		
	倒木により道路にひびが入った			

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
泉区	その他	その他	下和泉三丁目	飛来物（鉄板製屋根材）により電柱1本が折れた 柵が一部変形
			下和泉四丁目	倒木
			新橋町	ネットが倒れて道路通行支障
			中田北二丁目	看板破損
			中田西四丁目	倒木による交通障害
			中田東一丁目	車両破損
			中田東四丁目	6～7メートルの木が倒木 倒木（6～7m）による道路障害
			緑園四丁目	倒木による歩道、車道1車線通行止め（片側交互通行） 倒木
			緑園六丁目	カーポート及び車両フロントガラス破損
			瀬谷区	住家
阿久和南四丁目	屋根破損 1棟 屋根、外壁破損 1棟			
北新	外壁破損 1棟			
橋戸三丁目	屋根破損 1棟			
宮沢二丁目	屋根破損、室内水損 1棟			
相沢二丁目	屋根、外壁破損 1棟			
相沢四丁目	屋根破損 1棟 室内水損 1棟			
相沢七丁目	屋根、外壁破損 1棟 屋根破損 1棟			
阿久和西一丁目	屋根破損 1棟			
阿久和西二丁目	屋根破損 2棟			
阿久和西三丁目	屋根、車両破損 1棟 屋根破損 2棟			
阿久和東三丁目	屋根、ベランダ破損 1棟			
阿久和南四丁目	屋根、室内水損 1棟			
上瀬谷町	屋根、雨戸破損 1棟 屋根、雨どい破損 1棟			
北新	屋根破損 1棟			
下瀬谷三丁目	屋根破損 1棟 屋根・雨どい破損、室内水損 1棟			
橋戸一丁目	ベランダ配管破損、室内水損 1棟 屋根破損 1棟			
橋戸三丁目	屋根破損、室内水損 1棟			
二ツ橋町	屋根破損 1棟 駐車場の木が倒れてきてフェンスが壊れた。			
本郷一丁目	外壁破損 1棟			
三ツ境	屋根破損 5棟			
南瀬谷一丁目	屋根破損 1棟			
南瀬谷二丁目	屋根破損、室内水損 1棟			
宮沢一丁目	屋根、外壁、フェンス、テレビアンテナ破損 1棟			
宮沢二丁目	屋根破損 3棟			
宮沢三丁目	屋根破損 1棟			
非住家	半壊	阿久和西三丁目		屋根破損 1棟
		相沢二丁目		物置屋根破損 1棟
	一部破損	五貫目町		屋根破損 1棟
		瀬谷四丁目		店舗シャッター破損 1棟
その他	文教施設	中央		瀬谷中学校体育館屋根破損、館内水損 1棟
	河川	瀬谷六丁目		境川の護岸崩壊
	ブロック塀等	下瀬谷三丁目		ガソリンスタンド防火壁183×210cm破損

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
瀬谷区	その他	その他	阿久和東一丁目	倒木2か所、全面通行止め
			阿久和東二丁目	アンテナ脱落 雨どい2基破損
			阿久和南二丁目	倒木。全面通行止め。
			阿久和南四丁目	電線と木が接触。通行止め。
			下瀬谷三丁目	フェンスとブロック壁が倒れている
			中央	瀬谷中学校体育館屋根が道路に飛散し、一時通行止め。
			中屋敷一丁目	車両破損
			中屋敷二丁目	窓ガラスが1枚割れた。
			三ツ境	コンクリート塀が破損
			南瀬谷一丁目	消火栓標識柱1本破損
			宮沢二丁目	車両破損
			目黒町	金属製の看板5枚破損

「水防警報」の発表状況

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
10月12日発表					
今井川	中野橋（1回目）	5:51	7:51		9:41
平戸永谷川	外郷橋（1回目）	5:51			10:51
境川	幸延寺橋		7:01		25:20
梅田川	神明橋	7:21			23:01
砂田川	下橋（1回目）	6:21			11:11
いたち川	水神橋（1回目）	6:31	6:51		12:21
阿久和川	トーヨー橋（1回目）	6:41			10:01
柏尾川	元町橋（1回目）	6:46			9:56
柏尾川	鷹匠橋（1回目）	6:56			12:21
鶴見川	落合橋	7:36	14:21		24:16
境川	高鎌橋		7:51		24:11
境川	境橋		8:10		26:13
大熊川	大竹上橋	8:26	15:16		25:06
矢上川	西ヶ崎橋（1回目）	8:39			9:19
鶴見川	亀の子橋	8:40	9:10		
			14:10		24:30
境川	大清水橋		9:51		25:21
いたち川	水神橋（2回目）	12:51	13:01		16:21
柏尾川	鷹匠橋（2回目）	12:56			17:51
舞岡川	元舞橋	13:01			15:21
阿久和川	トーヨー橋（2回目）	13:01			16:21
砂田川	下橋（2回目）	13:01			17:01
平戸永谷川	外郷橋（2回目）	13:11			15:11
今井川	中野橋（2回目）	13:11			15:21
早湊川	鍛冶橋（1回目）	13:16	13:36		17:46
柏尾川	元町橋（2回目）	13:16			16:26
矢上川	西ヶ崎橋（2回目）	13:29			17:09
鶴見川	寺家橋（1回目）	13:36			17:51
名瀬川	栄橋	13:41			15:31
恩田川	浅山橋	14:21			15:06
早湊川	高田橋	15:56			17:31
鶴見川	綱島	16:00			24:40
帷子川	元平沼橋	16:26			19:16
侍従川	六浦二号	16:56			19:26
砂田川	下橋（3回目）	18:11			19:31
早湊川	鍛冶橋（2回目）	18:16			19:36
鶴見川	寺家橋（2回目）	18:41			19:26
早湊川	鍛冶橋（3回目）	20:26			21:56
鶴見川	寺家橋（3回目）	20:31	21:06		22:31
砂田川	下橋（4回目）	21:41			22:51
10月13日発表					
帷子川	元平沼橋	4:26			5:36

「避難勧告等の発令状況」

○避難準備・高齢者等避難開始

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由
		世帯数	人数		
10/12 10:00	上末吉一丁目の一部 下末吉五丁目の一部 北寺尾一丁目の一部 岸谷三丁目の一部 獅子ヶ谷三丁目の一部 ※ 10/12 12:25、同地域 に対し避難勧告を発令	28	54		土砂災害 のおそれ
10/13 0:55					
10/12 11:45	(下記地域の一部又は全部) 獅子ヶ谷二、三丁目 駒岡一～五丁目 上末吉一～五丁目 下末吉一～四丁目 佃野町 江ヶ崎町 矢向一～六丁目 尻手一～三丁目 元宮一、二丁目 市場上町 市場東中町 市場西中町 市場下町 市場大和町 市場富士見町 菅沢町 平安町1、2丁目 栄町通1～4丁目 朝日町1、2丁目 大東町 浜町1、2丁目 向井町1～4丁目 潮田町1～4丁目 仲通1～3丁目 本町通1～4丁目 汐入町1～3丁目 下野谷町1～4丁目 鶴見中央一～四丁目 寛政町 弁天町 小野町	80,701	158,984	<ul style="list-style-type: none"> ・鶴見大学 ・獅子ヶ谷自治会館 ・末吉地区センター ・岸谷公園集会所2階 ・寺尾地域ケアプラザ ・下末吉小学校 ・末吉小学校 ・平安小学校 ・市場小学校 ・下野谷小学校 ・潮田小学校 ・鶴見小学校 ・豊岡小学校 ・生麦小学校 ・横浜市国際学生会館 ・寛政中学校 ・潮田中学校 ・寺尾中学校 ・鶴見中学校 ・矢向中学校 ・市場中学校 ・新鶴見小学校 ・駒岡小学校 ・馬場小学校 ・汐入小学校 ・寺尾小学校 ・入船小学校 ・矢向小学校 ・上末吉小学校 	鶴見川氾 濫のおそ れ
10/13 3:45					
10/12 11:45	(下記地域の一部又は全部) 江ヶ崎町 矢向一～六丁目 尻手一～三丁目 元宮一～二丁目 市場上町 市場東中町 市場西中町 市場下町 市場大和町 市場富士見町 菅沢町 平安町1～2丁目 栄町通1～4丁目 朝日町1～2丁目 大東町 浜町1～2丁目 向井町1～4丁目 潮田町1～4丁目 仲通1～3丁目 本町通1～4丁目 汐入町1～3丁目 下野谷町1～4丁目 ※ 10/12 16:10、同地域 に対し避難勧告を発令	51,031	102,405		多摩川氾 濫のおそ れ
10/13 3:45					

発令日時 解除日時	対象地域		対象		避難場所	発令理由
			世帯数	人数		
10/12 10:20	西区	境之谷の一部 西戸部町1丁目の一部 ※ 10/12 12:25、同地域 に対し避難勧告を発令	58	74	<ul style="list-style-type: none"> ・藤棚地区センター ・平沼小学校 ・境之谷西部町内会館 ・西スポーツセンター ・一本松小学校 ・西地区センター 	土砂災害 のおそれ
10/13 0:30		岡野一丁目の一部 北幸一丁目の一部 北幸二丁目の一部 南幸一丁目の一部 南幸二丁目の一部 南浅間町の全域 浅間町5丁目の全域 高島二丁目の一部	1,410	3,430		帷子川氾 濫のおそ れ
10/12 7:30			10/12 23:30			
10/12 12:00	中区	石川町4丁目の一部 打越の一部 北方町2丁目の一部 小港町1丁目の一部 仲尾台の一部 西竹之丸の一部 根岸旭台の一部 本郷町3丁目的一部分 本牧町1丁目的一部分 山手町の一部 山元町3丁目的一部分 山元町5丁目的一部分 ※ 10/12 12:25、同地域 に対し避難勧告を発令	465	870	<ul style="list-style-type: none"> ・横浜吉田中学校 ・仲尾台中学校 ・本牧三之谷町内会館 ・上台集会所 ・横浜市麦田清風荘 ・みなと総合高等学校 ・大鳥小学校 ・山元小学校 	土砂災害 のおそれ
10/13 0:30						
10/12 12:00	南区	井土ヶ谷上町の一部 庚台の一部 清水ヶ丘の一部 中里三丁目的一部分 永田北一丁目的一部分 永田北三丁目的一部分 永田東二丁目的一部分 永田南二丁目的一部分 堀ノ内町2丁目的一部分 ※ 10/12 12:25、同地域 に対し避難勧告を発令	254	510	<ul style="list-style-type: none"> ・六ツ川スポーツ会館 ・中村地区センター ・別所コミュニティハウス ・大岡地区センター ・睦コミュニティハウス ・六ツ川一丁目コミュニティハウ ス ・永田地区センター ・清水ヶ丘地域ケアプラザ 	土砂災害 のおそれ
10/13 0:30						
10/11 18:00	港南区	上大岡東二丁目的一部分 上永谷二丁目的一部分 笹下一丁目的一部分 芹が谷二丁目的一部分 野庭町的一部分 日野八丁目的一部分 日野中央二丁目的一部分 日野南二丁目的一部分 ※ 10/12 12:25、同地域 に対し避難勧告を発令	33	66	<ul style="list-style-type: none"> ・永谷地区センター ・港南地区センター ・野庭地区センター ・永谷小学校 ・東永谷地区センター ・港南台地区センター ・日下小学校 ・日野第三町内会館 	土砂災害 のおそれ
10/13 0:30		下永谷一丁目的一部分 下永谷六丁目的一部分 芹が谷五丁目的一部分	407	465		平戸永谷 川、芹谷 川氾濫の おそれ
10/11 18:00		笹下二丁目的一部分 笹下三丁目的一部分 笹下四丁目的一部分 笹下五丁目的一部分 日野七丁目的一部分 日野八丁目的一部分 日野中央二丁目的一部分	413	806		大岡川、 日野川氾 濫のおそ れ
10/13 0:15						

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由		
		世帯数	人数				
10/11 18:00	保土ケ谷区	新井町の一部 岩崎町の一部 上菅田町の一部 権太坂二丁目の一部 坂本町の一部 瀬戸ケ谷町の一部 西谷町の一部 東川島町の一部 星川一丁目の一部 峰岡町3丁目の一部 ※ 10/12 12:25、同地域 に対し避難勧告を発令	267	588	<ul style="list-style-type: none"> ・岩崎小学校 ・保土ケ谷小学校 ・保土ケ谷中学校 ・西谷地区センター ・保土ケ谷地区センター ・イコットハウス 	土砂災害 のおそれ	
10/13 0:30		岩間町1丁目の一部 岩間町2丁目の一部 帷子町1丁目の一部 神戸町の一部	6,755	14,929			帷子川、 今井川氾 濫のおそ れ
10/11 18:00		天王町1丁目の一部 天王町2丁目の一部 西久保町の一部					
10/13 0:30							
10/12 12:00	旭区	上川井町の一部 川井本町の一部 ※ 10/12 14:05、同地域 に対し避難勧告を発令	130	325	<ul style="list-style-type: none"> ・上川井小学校 ・白根小学校 ・南本宿小学校 ・笹野台小学校 ・川井町内会館 	帷子川氾 濫のおそ れ	
10/13 0:00							
10/12 9:30	磯子区	岡村二丁目の一部 岡村三丁目の一部 岡村四丁目の一部 上中里町の一部 下町の一部 杉田三丁目の一部 西町の一部 氷取沢町の一部 峰町の一部 ※ 10/12 12:25、同地域 に対し避難勧告を発令	162	347	<ul style="list-style-type: none"> ・岡村小学校 ・岡村中学校 ・さわの里小学校 ・根岸地区センター ・浜中学校 ・洋光台第四小学校 	土砂災害 のおそれ	
10/13 0:30							

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由	
		世帯数	人数			
10/12 6:00	港北区	大曽根台の一部 鳥山町の一部 ※ 10/12 12:25、同地域 に対し避難勧告を発令	28	60	<ul style="list-style-type: none"> ・大曽根会館 ・城郷小机地区センター ・駒林小学校 ・高田東小学校 ・高田中学校 ・新田小学校 ・大豆戸小学校 ・篠原西小学校 ・城郷小学校 ・小机小学校 ・城郷中学校 ・菊名地区センター ・港北公会堂 ・篠原地区センター ・新田地区センター ・綱島地区センター ・日吉地区センター 	土砂災害 のおそれ
10/13 0:55		師岡町の一部 ※ 10/12 12:25、同地域 に対し避難勧告を発令	2	7		
10/12 6:00		綱島上町 新吉田東五丁目 新吉田東六丁目 新吉田東七丁目 新吉田東八丁目 新羽町の一部 北新横浜一丁目 北新横浜二丁目 大倉山三丁目 大倉山四丁目の一部 大倉山五丁目 大倉山六丁目の一部 大倉山七丁目の一部 大豆戸町の一部 菊名七丁目の一部 新横浜一丁目の一部 新横浜二丁目の一部 新横浜三丁目の一部 小机町の一部 鳥山町の一部	48,560	99,579		鶴見川氾 濫のおそ れ
10/13 0:00						
10/12 6:00		新吉田町の一部 新吉田東一丁目の一部 新吉田東二丁目 新吉田東三丁目の一部 新吉田東四丁目の一部 新吉田東五丁目 新吉田東六丁目 新吉田東七丁目 綱島上町 高田西一丁目の一部 高田西二丁目の一部 高田東一丁目の一部 高田東二丁目の一部 高田東三丁目の一部 高田東四丁目 日吉本町三丁目の一部 日吉本町四丁目の一部 綱島西一丁目の一部 綱島西二丁目 綱島西三丁目 綱島西四丁目 綱島西五丁目 綱島西六丁目 綱島台の一部	35,821	74,341		早淵川氾 濫のおそ れ
10/13 0:00						

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由							
		世帯数	人数									
10/12 10:00	緑区	北八朔町の一部 寺山町の一部 三保町の一部 ※ 10/12 12:25、同地域 に対し避難勧告を発令	26	49	<ul style="list-style-type: none"> ・東本郷小学校 ・山下小学校 ・中山小学校 ・山下みどり台小学校 ・いぶき野小学校 ・新治小学校 ・三保町自治会館 ・鴨居小学校 ・寺山町自治会館 	土砂災害 のおそれ						
10/13 0:55		東本郷一丁目の一部 東本郷四丁目の一部 東本郷六丁目の一部 東本郷町の一部 鴨居一丁目の一部 鴨居二丁目の一部 鴨居三丁目の一部 鴨居四丁目の一部 鴨居五丁目の一部 白山一丁目の一部 白山二丁目の一部 白山三丁目の一部 上山一丁目の一部 上山二丁目の一部 北八朔町の一部 ※ 10/12 16:30、同地域 に対し避難勧告を発令	1,385	3,104			鶴見川氾 濫のおそ れ					
10/12 10:00						中山一丁目の一部 中山二丁目の一部 中山三丁目の一部 台村町の一部 新治町の一部 十日市場町の一部 青砥町の一部 小山町の一部 ※ 10/12 16:30、同地域 に対し避難勧告を発令		1,759	3,937	恩田川氾 濫のおそ れ		
10/13 0:00											三保町の一部 新治町の一部 ※ 10/12 16:30、同地域 に対し避難勧告を発令	4
10/12 10:00						恩田町の一部 ※ 10/12 12:25、同地域 に対し避難勧告を発令		14	25	土砂災害 のおそれ		
10/13 1:10											青葉区	寺家町の一部 鉄町の一部 鴨志田町の一部 上谷本町の一部 市ケ尾町の一部 柿の木台の一部 下谷本町の一部 ※ 10/12 17:00、同地域 に対し避難勧告を発令
10/12 10:00						荏田町の一部 ※ 10/12 17:00、同地域 に対し避難勧告を発令		186	456	早渕川氾 濫のおそ れ		
10/12 23:30		恩田町の一部 田奈町の一部 しらとり台の一部 ※ 10/12 17:00、同地域 に対し避難勧告を発令	14	34			恩田川氾 濫のおそ れ					
10/12 10:00	恩田町の一部 田奈町の一部 しらとり台の一部 ※ 10/12 17:00、同地域 に対し避難勧告を発令				14	34		恩田川氾 濫のおそ れ				
10/12 23:30												

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由						
		世帯数	人数								
10/12 11:00	都筑区	池辺町の一部 大榎町の一部 勝田町の一部 早瀬三丁目の一部 ※ 10/12 12:25、同地域 に対し避難勧告を発令	11	28	<ul style="list-style-type: none"> 山田小学校 茅ヶ崎東小学校 中川西中学校 荏田小学校 中川中学校 中川小学校 勝田小学校 折本小学校 都田小学校 都田西小学校 川和小学校 	土砂災害 のおそれ					
10/13 0:55		川和町の一部 佐江戸町の一部 池辺町の一部 折本町の一部 東方町の一部 大熊長の一部 川向町の全域	6,181	16,007			鶴見川氾 濫のおそ れ				
10/12 11:00						茅ヶ崎町の一部 茅ヶ崎東四丁目の一部 茅ヶ崎東五丁目の一部 勝田町の一部 早瀬三丁目の一部 大榎町の一部 中川三丁目の一部 東山田町の一部 南山田町の一部		1,536	3,978	早瀬川氾 濫のおそ れ	
10/13 0:00											戸塚区
10/12 9:00						前田町の一部 秋葉町の一部 名瀬町の一部 矢部町の一部 吉田町の一部 戸塚町の一部 俣野町の一部 東俣野町の一部 上矢部町の一部 上柏尾町の一部 柏尾町の一部 舞岡町の一部 上倉田町の一部 下倉田町の一部		7,770	18,410	河川氾濫 のおそれ	
10/13 0:30											

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由
		世帯数	人数		
10/12 6:00	栄区 上郷町の一部 公田町の一部 小菅ヶ谷二丁目の一部 小菅ヶ谷三丁目の一部 田谷町の一部 長尾台町の一部 ※ 10/12 12:25、同地域 に対し避難勧告を発令	39	96		土砂災害 のおそれ
10/13 0:30					
10/12 6:00	栄区 長沼町の一部 金井町の一部 田谷町の一部 長尾台町の一部 飯島町の一部 笠間町の一部 笠間一丁目の一部 笠間三丁目の一部 笠間四丁目の一部 笠間五丁目の一部 小菅ヶ谷一丁目の一部 小菅ヶ谷二丁目の一部 桂町の一部 柏陽の一部 公田町の一部 中野町の一部 ※ 10/12 12:25、同地域 に対し避難勧告を発令	1,510	3,012	<ul style="list-style-type: none"> ・長尾台町内会館 ・旧庄戸中学校 ・本郷台小学校 ・桂公田町会館 ・飯島中学校 ・桂台中学校 ・笠間小学校 ・千秀小学校 	河川氾濫 のおそれ
10/13 0:00					
10/12 10:00	泉区 和泉町の一部	49	123	<ul style="list-style-type: none"> ・泉区役所 ・岡津小学校 ・飯田北いちょう小学校 ・中田小学校 ・ひなた山第三自治会館 	和泉川氾濫 のおそれ
10/13 0:30					
10/12 10:00		253	633		阿久和川 氾濫のお それ
10/13 0:30					
10/12 10:00		56	140		浸水害の おそれ
10/13 0:30					

○避難勧告

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由		
		世帯数	人数				
10/12 12:25	鶴見区	上末吉一丁目の一部 下末吉五丁目の一部 北寺尾一丁目の一部 岸谷三丁目の一部 獅子ヶ谷三丁目の一部 ※ 10/12 10:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済	28	54	<ul style="list-style-type: none"> ・鶴見大学 ・獅子ヶ谷自治会館 ・末吉地区センター ・岸谷公園集会所2階 ・寺尾地域ケアプラザ ・下末吉小学校 	土砂災害 のおそれ	
10/13 0:55		(下記地域の一部又は全部) 江ヶ崎町 矢向一～六丁目 尻手一～三丁目 元宮一～二丁目 市場上町 市場東中町 市場西中町 市場下町 市場大和町 市場富士見町 菅沢町 平安町1～2丁目 栄町通1～4丁目 朝日町1～2丁目 大東町 浜町1～2丁目 向井町1～4丁目 潮田町1～4丁目 仲通1～3丁目 本町通1～4丁目 汐入町1～3丁目 下野谷町1～4丁目 ※ 10/12 11:45、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済	51,031	102,405			<ul style="list-style-type: none"> ・末吉小学校 ・平安小学校 ・市場小学校 ・下野谷小学校 ・潮田小学校 ・鶴見小学校 ・豊岡小学校 ・生麦小学校 ・横浜市国際学生会館 ・寛政中学校 ・潮田中学校 ・寺尾中学校 ・鶴見中学校 ・矢向中学校 ・市場中学校 ・新鶴見小学校 ・駒岡小学校 ・馬場小学校 ・汐入小学校 ・寺尾小学校 ・入船小学校 ・矢向小学校 ・上末吉小学校
10/12 16:10		10/13 3:45	1,488	2,976	<ul style="list-style-type: none"> ・松本中学校 ・白幡小学校 ・西寺尾第二小学校 ・神大寺小学校 ・菅田小学校 ・神奈川地区センター ・子安小学校 ・片倉三枚地域ケアプラザ 	高潮のお それ	
10/12 19:30	10/13 6:10	神奈川区	新町の一部 子安通1丁目の一部 浦島町の一部	58			74
10/12 12:25	10/13 0:30	西区	境之谷の一部 西戸部町1丁目的一部分 ※ 10/12 10:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済				

発令日時 解除日時	対象地域		対象		避難場所	発令理由
			世帯数	人数		
10/12 12:25	中区	石川町4丁目の一部 打越の一部 北方町2丁目の一部 小港町1丁目の一部 仲尾台の一部 西竹之丸の一部 根岸旭台の一部 本郷町3丁目の一部 本牧町1丁目の一部 山手町の一部 山元町3丁目の一部 山元町5丁目の一部 ※ 10/12 12:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済	465	870	<ul style="list-style-type: none"> 横浜吉田中学校 仲尾台中学校 本牧三之谷町内会館 上台集会所 横浜市麦田清風荘 みなと総合高等学校 大鳥小学校 山元小学校 	土砂災害 のおそれ
10/13 0:30		井土ヶ谷上町の一部 庚台の一部 清水ヶ丘の一部 中里三丁目の一部 永田北一丁目の一部 永田北三丁目の一部 永田東二丁目の一部 永田南二丁目の一部 堀ノ内町2丁目的一部分 ※ 10/12 12:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済				
10/12 12:25	港南区	上大岡東二丁目的一部分 上永谷二丁目的一部分 笹下一丁目的一部分 芹が谷二丁目的一部分 野庭町的一部分 日野八丁目的一部分 日野中央二丁目的一部分 日野南二丁目的一部分 ※ 10/11 18:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済	33	66	<ul style="list-style-type: none"> 永谷地区センター 港南地区センター 野庭地区センター 永谷小学校 東永谷地区センター 港南台地区センター 日下小学校 日野第三町内会館 	土砂災害 のおそれ
10/13 0:30		新井町的一部分 岩崎町的一部分 上菅田町的一部分 権太坂二丁目的一部分 坂本町的一部分 瀬戸ヶ谷町的一部分 西谷町的一部分 東川島町的一部分 星川一丁目的一部分 峰岡町3丁目的一部分 ※ 10/11 18:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済				
10/12 12:25	保土ヶ谷区	上川井町的一部分 川井本町的一部分 ※ 10/12 12:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済	130	325	<ul style="list-style-type: none"> 上川井小学校 白根小学校 南本宿小学校 笹野台小学校 川井町内会館 	帷子川氾 濫のおそ れ
10/13 0:00		上川井町的一部分 川井本町的一部分 ※ 10/12 12:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済				

発令日時 解除日時	対象地域		対象		避難場所	発令理由
			世帯数	人数		
10/12 12:25	磯子区	岡村二丁目の一部 岡村三丁目の一部 岡村四丁目の一部 上中里町の一部 下町の一部 杉田三丁目の一部 西町の一部	162	347	<ul style="list-style-type: none"> 岡村小学校 岡村中学校 さわの里小学校 根岸地区センター 浜中学校 洋光台第四小学校 	土砂災害のおそれ
10/13 0:30		氷取沢町の一部 峰町の一部 ※ 10/12 9:30、同地域に 対し避難準備・高齢者等 避難開始を発令済				
10/12 10:00	金沢区	朝比奈町の一部 釜利谷東三丁目の一部 大道一丁目の一部 大道二丁目の一部 高舟台二丁目の一部 東朝比奈一丁目の一部 東朝比奈三丁目の一部 西柴二丁目の一部 六浦五丁目の一部 六浦東一丁目の一部 六浦東二丁目の一部 六浦南三丁目の一部 六浦南四丁目の一部 六浦南五丁目の一部	901	2098	<ul style="list-style-type: none"> 大道小学校 釜利谷東小学校 西柴中学校 六浦地区センター 関東学院大学12号館 	土砂災害のおそれ
10/13 0:30						
10/12 10:00		幸浦一丁目 幸浦二丁目 福浦一丁目 福浦二丁目 福浦三丁目	0	0		高波のおそれ（居住者なし。滞在者に向け発令）
10/13 6:30						
10/12 12:25	港北区	大曽根台の一部 鳥山町の一部 ※ 10/12 6:00、同地域に 対し避難準備・高齢者等 避難開始を発令済	28	60	<ul style="list-style-type: none"> 大曽根会館 城郷小机地区センター 駒林小学校 高田東小学校 高田中学校 新田小学校 大豆戸小学校 篠原西小学校 城郷小学校 小机小学校 城郷中学校 菊名地区センター 港北公会堂 篠原地区センター 新田地区センター 綱島地区センター 日吉地区センター 	土砂災害のおそれ
10/13 0:55						
10/12 12:25		師岡町の一部 ※ 10/12 6:00、同地域に 対し避難準備・高齢者等 避難開始を発令済	2	7		災害発生のおそれ
10/13 0:55						

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由								
		世帯数	人数										
10/12 12:25	緑区	北八朔町の一部 寺山町の一部 三保町の一部 ※ 10/12 10:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済	26	49	<ul style="list-style-type: none"> 東本郷小学校 山下小学校 中山小学校 山下みどり台小学校 いぶき野小学校 新治小学校 三保町自治会館 鴨居小学校 寺山町自治会館 	土砂災害 のおそれ							
10/13 0:55		東本郷一丁目の一部 東本郷四丁目の一部 東本郷六丁目の一部 東本郷町の一部 鴨居一丁目の一部 鴨居二丁目の一部 鴨居三丁目の一部 鴨居四丁目の一部 鴨居五丁目の一部 白山一丁目の一部 白山二丁目の一部 白山三丁目の一部 上山一丁目の一部 上山二丁目の一部 北八朔町の一部 ※ 10/12 10:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済	1,385	3,104			鶴見川氾 濫のおそ れ						
10/12 16:30						中山一丁目の一部 中山二丁目の一部 中山三丁目の一部 台村町の一部 新治町の一部 十日市場町の一部 青砥町の一部 小山町の一部 ※ 10/12 10:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済		1,759	3,937	恩田川氾 濫のおそ れ			
10/13 0:00											三保町の一部 新治町の一部 ※ 10/12 10:00、同地 域に対し避難準備・高 齢者等避難開始を発令 済	4	8
10/12 16:30						恩田町の一部 ※ 10/12 10:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済		14	25	土砂災害 のおそれ			
10/13 0:00											青葉区	寺家町の一部 鉄町の一部 鴨志田町の一部 上谷本町の一部 市ケ尾町の一部 柿の木台の一部 下谷本町の一部 ※ 10/12 10:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済	656
10/12 17:00						荏田町の一部 ※ 10/12 10:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済		186	456	早瀬川氾 濫のおそ れ			
10/12 23:30		恩田町の一部 田奈町の一部 しらとり台の一部 ※ 10/12 10:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済	14	34			恩田川氾 濫のおそ れ						
10/12 17:00	恩田町の一部 田奈町の一部 しらとり台の一部 ※ 10/12 10:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済				14	34		恩田川氾 濫のおそ れ					
10/12 23:30													

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由	
		世帯数	人数			
10/12 12:25	都筑区	池辺町の一部 大棚町の一部 勝田町の一部 早瀬三丁目の一部 ※ 10/12 11:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済	11	28	<ul style="list-style-type: none"> 山田小学校 茅ヶ崎東小学校 中川西中学校 荏田小学校 中川中学校 中川小学校 勝田小学校 折本小学校 都田小学校 都田西小学校 川和小学校 	土砂災害 のおそれ
10/13 0:55						
10/12 12:25	戸塚区	平戸三丁目の一部 上柏尾町の一部 柏尾町の一部 舞岡町の一部 上矢部町の一部 上倉田町の一部 小雀町の一部 下倉田町の一部 ※ 10/12 9:00、同地域に 対し避難準備・高齢者等 避難開始を発令済	184	410	<ul style="list-style-type: none"> 戸塚区総合庁舎 東俣野小学校 小雀小学校 深谷中学校 豊田中学校 倉田小学校 汲沢中学校 南戸塚小学校 舞岡地区センター 矢部小学校 東戸塚地区センター 上矢部小学校 川上小学校 	土砂災害 のおそれ
10/13 0:30						
10/12 12:25		上郷町の一部 公田町の一部 小菅ヶ谷二丁目の一部 小菅ヶ谷三丁目の一部 田谷町の一部 長尾台町の一部 ※ 10/12 6:00、同地域に 対し避難準備・高齢者等 避難開始を発令済	39	96		土砂災害 のおそれ
10/13 0:30						
10/12 12:25	栄区	長沼町の一部 金井町の一部 田谷町の一部 長尾台町の一部 飯島町の一部 笠間町の一部 笠間一丁目の一部 笠間三丁目の一部 笠間四丁目の一部 笠間五丁目の一部 小菅ヶ谷一丁目の一部 小菅ヶ谷二丁目の一部 桂町の一部 柏陽の一部 公田町の一部 中野町の一部 ※ 10/12 6:00、同地域に 対し避難準備・高齢者等 避難開始を発令済	1,510	3,012	<ul style="list-style-type: none"> 長尾台町内会館 旧庄戸中学校 本郷台小学校 桂公田町会館 飯島中学校 桂台中学校 笠間小学校 千秀小学校 	河川氾濫 のおそれ
10/13 0:00						
10/12 16:20	泉区	上飯田町の一部 ※ 10/12 10:00、同地域 に対し避難準備・高齢者 等避難開始を発令済	56	140	<ul style="list-style-type: none"> 泉区役所 岡津小学校 飯田北いちょう小学校 中田小学校 ひなた山第三自治会館 	浸水害の おそれ
10/13 0:30						

発令日時 解除日時	対象地域	対象		避難場所	発令理由
		世帯数	人数		
10/12 8:30	瀬谷区	797	1,917	<ul style="list-style-type: none"> ・瀬谷中学校 ・瀬谷第二小学校 ・上瀬谷小学校 	境川氾濫のおそれ
10/13 1:00					

種別	番号	警戒事案の名称
風水害	13	10月25日大雨（土砂災害・浸水害）、洪水警報

気象注意報・警報の発表及び対応状況

日時	警報等発表・解除	備考
10月25日 8時11分	大雨警報（土砂災害・浸水害）発表 災害対策警戒本部設置	市及び全区で設置
10月25日10時24分	洪水警報発表	
10月25日15時13分	大雨警報（浸水害）解除	
10月25日18時02分	洪水警報解除	
10月25日20時12分	大雨警報（土砂災害）解除	
10月25日21時00分	災害対策警戒本部廃止	最終的な配備人数1,057人

【降雨(降雪)の状況】

- (1) 総雨量 115mm（10月24日20時～25日20時：鶴見消防署寺尾消防出張所）
(2) 最大1時間あたり降水量 24mm（10月25日13時30分～14時30分：青葉消防署若葉台消防出張所）

【被害状況】

- 住家被害
一部破損 3棟
- その他
崖くずれ 2箇所



「各区所在別被害一覧」

区名	被害分類	被害種別	町名	備考
神奈川区	その他	崖くずれ	菅田町	崖崩れ部分 幅：2.2m 高さ：2.2m 奥行：0.1m
磯子区	住家	一部破損	丸山一丁目	屋上部分防水シート破損、天井及び床水損
金沢区	その他	崖くずれ	六浦東一丁目	崖地から1.5m×1.0mの落石により、フェンスを破損
青葉区	住家	一部破損	あざみ野三丁目	屋根の一部が壊れた。囚的被害
			美しが丘五丁目	住宅のスレート屋根及び外壁の破損

「水防警報」の発表状況

発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
平戸永谷川	外郷橋	14:31			15:21
砂田川	下橋	14:31			15:41
今井川	中野橋	14:41			15:41
早瀬川	鍛冶橋	14:46			15:36
境川	境橋		15:23		17:43

種別	番号	警戒事案の名称
風水害	14	12月2日大雨（土砂災害・浸水害）、洪水警報

気象注意報・警報の発表及び対応状況

日時	警報等発表・解除	備考
12月2日8時35分	大雨警報（浸水害）発表	市及び全区で設置
	災害対策警戒本部設置	
12月2日14時04分	洪水警報発表	
12月2日15時12分	大雨警報（土砂災害）発表	
12月2日18時00分	大雨警報（土砂災害・浸水害）、洪水警報解除	
12月3日10時00分	災害対策警戒本部廃止	最終的な配備人数1,192人

【降雨(降雪)の状況】

- (1) 総雨量 121.5mm（12月1日18時～2日18時：栄消防署豊田消防出張所）
(2) 最大1時間あたり降水量 55.5mm（12月2日13時15分～14時15分：西消防署浅間町消防出張

【被害状況】

- 人的被害
軽傷者 1人
- 住家被害
一部破損 11棟
- 非住家被害
一部破損 1棟
- その他
道路 2件
崖くずれ 1箇所
ブロック塀等 3箇所
その他 19箇所



「各区所在別被害一覧」					
区名	被害分類	被害種別	町名	備考	
鶴見区	人的	軽傷	大黒ふ頭	飛んできたガラス片により腕切傷	
	その他	その他	北寺尾七丁目	駐車場のり面 (1.5m×2m×1.4m) 4立米流出	
			下末吉四丁目	道路冠水	
			大黒ふ頭	突風によりコンテナ飛び、車3台大破、数台小破	
神奈川区	その他	その他	鶴見中央二丁目	道路冠水	
			西神奈川一丁目	エレベータ水損	
西区	その他	道路	二ツ谷町	公園内のインターロッキング損害	
		その他	みなとみらい二丁目	雨水マスに葉が詰まっていたため一部冠水	
			みなとみらい三丁目	道路冠水	
中区	住家	一部破損	みなとみらい五丁目	道路冠水	
保土ヶ谷区	その他	ブロック塀等	竹之丸	雨漏り201号室は家財濡れあり。それ以外は空室。	
			狩場町	ブロック塀(擁壁)及びフェンスの崩壊3m×3m	
金沢区	住家	一部破損	初音ヶ丘	ブロック塀の崩落(幅15m×高さ4m)及び土砂流出	
			六浦五丁目	六浦二丁目	屋根破損、雨漏り
				門扉、屋根瓦破損	
				室外機及びベランダ一部破損	
				屋根瓦30-40枚飛散、車庫扉破損	
				煉瓦破損	
				浴室のアルミ製ハーパー(1m×1m)破損	
	窓ガラス・外壁・バルコニー屋根破損、				
	屋根瓦が1.5m×2.5mの範囲で破損した。				
	六浦南二丁目	屋根瓦破損			
六浦南四丁目	屋根の棟板金(0.2m×5m)破損				
その他	その他	六浦五丁目	六浦五丁目	車両1台後部窓ガラス破損	
			カーポート倒壊門扉損壊		
			カーポート倒壊門扉損壊		
			ベランダ仕切り板が破損、宅配ボックス破損		
			駐車場アクリル板屋根が全壊した。		
			柵と門扉の倒壊屋根上アンテナ破損		
ベランダの工作物破損					
港北区	非住家	一部破損	篠原台町	がけ崩れにより家屋の壁面焼損	
	その他	道路	師岡町	道路冠水	
		崖くずれ	篠原台町	がけ崩れ(土砂3m×9m×1m)	
		その他	篠原台町	土砂(16立米)流出による道路通行障害	
戸塚区	その他	ブロック塀等	平戸町	横50cm縦30cmにわたって倒壊	
		その他	舞岡町	土砂流出による室外機の破損	
栄区	その他	その他	田谷町	高さ3m幅3m奥行き3mの土砂流出 道路冠水(30cm)、通行規制	

「水防警報」の発表状況					
発表河川	基準水位観測所	発表時分			
		準備	出動	指示	解除
いたち川	水神橋	12:01	13:41		15:41
今井川	中野橋	12:31	13:50		15:21
柏尾川	鷹匠橋	13:36			16:46
舞岡川	元舞橋	13:41			15:16
柏尾川	元町橋	14:06			15:56
阿久和川	トーヨー橋	14:11			15:21
平戸永谷川	外郷橋		14:15		15:36

第5 神奈川県土砂災害警戒情報発表状況及び避難勧告等発令一覧

1 土砂災害警戒情報（平成31年1月1日から令和元年12月31日）

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき、市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報です。

災害種別-番号	発表日時		対象地域
風水害 - 10	9月3日	21時10分	横浜市南部
風水害 - 11	9月9日	4時45分	横浜市北部・横浜市南部
風水害 - 12	10月12日	12時25分	横浜市北部・横浜市南部

※横浜市北部 鶴見・神奈川・旭・港北・緑・青葉・都筑・泉・瀬谷の各区
 ※横浜市南部 西・中・南・港南・保土ケ谷・磯子・金沢・栄・戸塚の各区

2 避難勧告等の発令状況

平成31年（令和元年）中は、風水害による避難勧告等の発令事案が3件ありました。

災害種別-番号	発表日時	警戒事案の名称	情報種別	発令区
風水害 - 10	9月3日	大雨（土砂災害・浸水害）、洪水警報	避難勧告	14区
風水害 - 11	9月8、9日	台風第15号	避難勧告	16区
			避難準備・高齢者等避難開始	17区
風水害 - 12	10月12日	台風第19号	避難勧告	18区
			避難準備・高齢者等避難開始	15区

※ 各区の避難勧告等は、崖崩れや河川の氾濫等の災害により人的被害の発生が予測される場合において、区長から住民に対して発令されます。

第6 地震の記録

1 概要

横浜市では、初動体制の確保や効率的な災害対策を図ることを目的として、市域内 42 か所に地震計を設置しています。(横浜市強震計ネットワーク)

得られた地震動情報は、市民や気象庁をはじめとする防災関係機関に提供するとともに、地震動の解析・研究に活用しています。

平成 31 年は震度 1 以上の地震を 32 回観測しました。

(気象庁観測値は 36 回でした。)

◇横浜市ウェブサイト「強震計ネットワーク」

<https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/bosai/jishinjoho/eq.html>

2 地震観測記録（横浜市強震計ネットワーク観測）

横浜市強震計ネットワークで、平成 31 年 1 月 1 日から令和元年 12 月 31 日までの間に市域内 42 か所の地震計で観測した地震の記録については次の通りです。

月別の地震観測回数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
震度 1	0 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	2 (4)	1 (1)	0 (1)	1 (2)	2 (1)	1 (1)	1 (1)	8 (12)
震度 2	2 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (0)	1 (4)	3 (2)	3 (0)	2 (1)	0 (2)	2 (1)	1 (1)	3 (0)	17 (17)
震度 3	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (1)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	7 (1)
震度 4	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (1)
震度 5弱	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
震度 5強	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
合計	3 (3)	0 (2)	0 (3)	0 (0)	2 (4)	6 (6)	5 (2)	3 (2)	1 (4)	5 (2)	2 (2)	5 (1)	32 (31)

※ ()内は平成 30 年の観測記録

観測記録の詳細（気象庁観測を含む）

	地震検知日時		市内最大震度（気象庁） （強震計最大値）	参考（気象庁観測記録）	
				震央	マグニチュード
1	1月8日	1時35分	震度2（1.7）	千葉県南部	M4.2
2	1月14日	13時23分	震度2（2.2）	茨城県南部	M4.9
3	1月18日	21時46分	震度3（2.9）	千葉県北東部	M5.3
4	5月20日	7時49分	震度1	千葉県南東沖	M3.9
5	5月24日	12時40分	震度2（1.7）	埼玉県北部	M4.2
6	5月25日	15時20分	震度3（2.9）	千葉県南部	M5.1
7	6月1日	7時58分	震度2（2.4）	千葉県北東部	M4.7
8	6月4日	13時40分	震度1	鳥島近海	M6.1
9	6月11日	10時59分	震度1（1.1）	千葉県北西部	M4.2
10	6月17日	8時00分	震度2（2.0）	茨城県北部	M5.2
11	6月18日	22時22分	震度1	山形県沖	M6.8
12	6月20日	1時56分	震度2（1.6）	千葉県南東沖	M4.5
13	6月24日	9時11分	震度3（3.3）	千葉県南東沖	M5.5
14	6月24日	19時23分	震度1（1.4）	伊豆半島東方沖	M4.1
15	7月8日	22時54分	震度3（2.8）	神奈川県西部	M4.3
16	7月23日	15時28分	震度1（1.1）	千葉県北西部	M3.9
17	7月25日	7時14分	震度2（1.9）	千葉県東方沖	M5.3
18	7月28日	3時32分	震度2（2.2）	三重県南東沖	M6.5
19	7月30日	5時38分	震度2（2.0）	八丈島東方沖	M6.0
20	8月4日	19時24分	震度3（2.8）	福島県沖	M6.2
21	8月23日	20時49分	震度2（1.7）	千葉県南部	M4.1
22	8月27日	0時13分	震度2（1.9）	神奈川県西部	M4.3
23	9月14日	11時55分	震度1（1.2）	千葉県北西部	M4.0
24	10月9日	4時58分	震度2（2.0）	千葉県北西部	M4.1
25	10月9日	16時48分	震度2（1.5）	東京都23区	M3.5
26	10月12日	18時22分	震度3（2.5）	千葉県南東沖	M5.7
27	10月20日	11時20分	震度1（1.4）	東京都多摩東部	M3.4
28	10月31日	11時06分	震度1（1.4）	千葉県北西部	M4.1
29	11月17日	20時06分	震度1（1.3）	伊豆大島近海	M4.9
30	11月22日	5時24分	震度2（1.8）	茨城県南部	M4.5
31	12月3日	10時18分	震度2（1.7）	茨城県南部	M4.7
32	12月3日	20時02分	震度1（1.0）	千葉県北西部	M3.8
33	12月4日	10時39分	震度2（1.7）	茨城県北部	M4.8

	地震検知日時		市内最大震度 (最大計測震度)	参考 (気象庁観測記録)	
				震央	マグニチュード
34	12月4日	19時35分	震度2 (1.7)	栃木県北部	M4.7
35	12月14日	3時24分	震度3 (2.9)	伊豆大島近海	M4.5
36	12月16日	4時14分	震度1	千葉県東方沖	M4.3

3 地震観測記録の推移 (気象庁観測)

平成8年からの観測記録は次のとおりです。

	震度1以上の地震数	備考
平成8年	23	平成8年5月からの観測数
平成9年	39	平成9年3月に伊豆半島東方沖を震源とする群発地震により観測数が増加しました。
平成10年	41	平成10年4月～5月の伊豆半島東方沖を震源とする群発地震により観測数が増加しました。
平成11年	23	
平成12年	104	平成12年6月～9月の三宅島近海を震源とする群発地震等により観測数が増加しました。
平成13年	24	
平成14年	31	
平成15年	26	平成15年は十勝沖地震や宮城県沖地震といった大きな地震が発生しました。
平成16年	38	平成16年は紀伊半島沖や東海道沖、新潟県中越地震といった大きな地震が発生しました。
平成17年	54	平成17年は千葉県北西部を震源とする地震が発生し、震度5弱を記録しました。
平成18年	31	
平成19年	34	
平成20年	38	
平成21年	29	
平成22年	21	
平成23年	178	平成23年は東北地方太平洋沖地震が発生し、震度5強を記録しました。
平成24年	60	
平成25年	51	
平成26年	38	
平成27年	31	
平成28年	54	平成28年は熊本県で震度7、鳥取県中部で震度6弱を記録する地震が発生しました。
平成29年	44	
平成30年	45	
平成31年 (令和元年)	36	平成31年(令和元年)は山形県沖で震度6強、胆振地方中東部(北海道)と熊本県熊本地方で震度6弱を記録する地震がありました。

横浜市総務局危機管理室緊急対策課

令和3年3月作成

〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10

Eメール so-kinkyu@city.yokohama.jp

電話番号 045(671)2064

FAX 番号 045(641)1677

ウェブサイト

<https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/bosai/kako/saigai.html>