



南区蒔田町字三度台1018-85,1023-24 地下埋設物について





南区
蒔田町1018-85

試掘調査

No.⑥
障害 (コンクリート)

H=14cm W=80cm



南区
蒔田町1018-85

試掘調査

No.⑥
障害 (コンクリート)

H=14cm W=80cm



南区
蒔田町1018-85

試掘調査


No.⑥
障害 (コンクリート)


H=14cm W=80cm

測点⑥

L=4.4m W=2.9m

T=0.1~0.2m





南区
蒔田町1018-85

試掘調査

No. ⑭
障害 (コンクリート)

H=28cm W=20cm



南区
蒔田町1018-85

試掘調査

No. ⑭
障害 (コンクリート)

H=28cm W=20cm



南区
蒔田町1018-85

試掘調査

No. ⑭
障害 (コンクリート)

H=28cm W=20cm

測点⑭

L=2.4m W=3m以上

T=0.1~0.2m

委託名

工種

藤田町1018-85


埋設物調査 測点⑭

外径φ60cm 外径T=0.1m

L=2.4m W=3m以上

施工者





測点⑭

L=2.4m W=3m以上

T=0.1~0.2m




南区
蒔田町1018-85

試掘調査

No. ②⑩
障害 (コンクリート)

H=24cm W=30cm




南区
蒔田町1018-85

試掘調査

No. ②⑩
障害 (コンクリート)

H=24cm W=30cm



南区
蒔田町1018-85

試掘調査

No. ②⑩
障害 (コンクリート)

H=24cm W=30cm

測点②①

L=0.55m W=0.6m

T=0.14m

委託名

工種

蔭田町1018-85

埋設物調査 測点②①

外縁T=0.14 RH=60cm

L=0.55m W=0.6m

施工中

施工者