


3 神奈川区 西神奈川1-7付近（JR線ガード下 東神奈川駅）

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	停電による水中ポンプの停止（想定）
警告板等	あり（警告板・電光表示板・赤灯）
事前対策	流入樹の清掃
発生時対応	「通行止め」看板表示・バリケード設置
排水方式	ポンプ排水（水中ポンプ3台設置、下水道河川局管理）
管轄	神奈川土木事務所



3 神奈川区 西神奈川 1-7 付近（JR線ガード下 東神奈川駅）



京急線側から



東急東横線側から